

Abricht- und Dickenhobel

D

Seite 5

Originalbetriebsanleitung – Sicherheitshinweise – Ersatzteile

Surface planing and thicknessing machine

GB

Page 16

Original instructions – Safety instructions – Spare parts

Dégauchisseuse / raboteuse

F

Page 26

Notice originale – Consignes de sécurité – Pièces de rechange

Vlak- en vandiktebank

NL

Blz. 37

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing – Veiligheidsinstructies – Reserveonderdelen

Egyengető és vastagsági gyalu

H

47. oldal

Használati útmutató – Biztonsági tudnivalók – Alkatrészek

Reismusinės obliavimo staklės

LTPuslapis
57


Originali eksploatacijos instrukcija – Saugumo nuorodos – Atsarginės dalys

Strugarko-grubościówka

PLStronie
67

Instrukcja oryginalna – Wskazówki bezpieczeństwa – Części zamienne





D Sie dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen, alle angegebenen Hinweise beachtet und das Gerät wie beschrieben montiert haben.

Anleitung für künftige Verwendungen aufbewahren.

GB Do not operate machine before having read the operating instructions, understood all the notes and assembled the machine as described here.

Keep the instructions in a safe place for future use.

F Vous ne devez pas mettre la machine en route avant d'avoir lu attentivement ce mode d'emploi, d'avoir observé toutes les informations indiquées et d'avoir monté la machine comme décrit.

Conserver ces notice d'utilisation pour tout utilisateur futur.

NL U mag het apparaat niet in bedrijf nemen, voordat U deze bedieningsaanwijzing heeft gelezen, alle instructies hebt gevolgd en het apparaat volgens de beschrijving heeft gemonteerd.

Bewaar deze bedieningsaanwijzing voor alle toekomstige toepassingen.

H Jelen üzemeltetési útmutató elolvasása, valamennyi tudnivaló megismerése, és a berendezés leírak szerint történő összeszerelése előtt a berendezést nem szabad üzembe helyezni.

Az útmutatót a jövőbeni felhasználás céljára őrizze meg.

LT Negalima pradėti įrenginio eksploatacijos, prieš tai neperskaičius šios eksploatacijos instrukcijos, neatsižvelgus į pateiktas nuorodas ir nesumontavus prietaiso taip, kaip aprašyta.

Išsaugokite instrukciją, kad galėtumėte ją pasinaudoti ir ateityje.

PL Zanim nie przeczytają Państwo niniejszej Instrukcji obsługi, nie przyjmą do wiadomości i przestrzegania zawartych w niej wskazówek oraz nie zmontują urządzenia w opisany poniżej sposób, nie wolno uruchomić urządzenia.

Niniejszą instrukcję należy przechować dla późniejszego wykorzystania.

Elektrische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Geräte, Zubehör und Verpackung einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Electrical devices do not go into the domestic rubbish. Give devices, accessories and packaging to an ecofriendly recycling.

According to the European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic scrap, electrical devices that are no longer serviceable must be separately collected and brought to a facility for an environmentally compatible recycling.

Ne jamais jeter un appareil électrique aux ordures ménagères. Les appareils, les accessoires et les emballages doivent être recyclés de façon non-polluante.

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques ne pouvant plus être utilisés doivent être collectés séparément et recyclés d'une manière respectueuse de l'environnement.

Elektrische toestellen behoren niet in de huisafval. Toestellen, toebehoren en verpakking naar een milieuvriendelijk recycling brengen.

Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU over oude elektronische apparaten en electronica moeten niet meer bruikbare elektrische toestellen apart worden verzameld en een milieuvriendelijk recycling worden toegevoerd.

Elektromos berendezések nem kerülhetnek háztartási hulladékba. A berendezéseket, tartozékokat és csomagolás környezetbarát újrahasznosítás céljára adja le.









Az Elektromos és Elektronikai Használt Készülékekről szóló 2012/19/EU Európai Irányelv szerint a már nem használható elektromos készülékeket külön kell gyűjteni és környezetkímélő újrahasznosítás céljára kell felhasználni.







Elektros prietaisų negalima šalinti su buitineis atliekomis. Prietaisus, priedus ir pakuotę reikia perduoti draugiškam aplinkai utilizavimui.









Pagal Europos direktyvos 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių atliekų, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti atskirai surenkami ir perduodami draugiškam aplinkai utilizavimui.

Urządzenie elektryczne nie nadają się do wyrzucania z odpadami domowymi. Urządzenia, osprzęt i opakowania należy poddawać ekologicznemu recyklingowi.

Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/UE w sprawie urządzeń elektrycznych i niesprawne urządzenia należy gromadzić oddzielnie i poddawać utylizacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska.







Inhalt

| | |
|-----------------------------------|-----|
| EG-Konformitätserklärung | 5 |
| Lieferumfang | 5 |
| Geräuschkennwerte | 5 |
| Symbole Gerät / Betriebsanleitung | 5/6 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 6 |
| Restrisiken | 6 |
| Sicheres Arbeiten | 6 |
| Zusammenbau | 8 |
| Vorbereiten zur Inbetriebnahme | 8 |
| Inbetriebnahme | 9 |
| Arbeitshinweise | 9 |
| Wartung und Reinigung | 11 |
| Transport | 12 |
| Lagerung | 12 |
| Wartungs- und Reinigungsplan | 13 |
| Gerätebeschreibung / Ersatzteile | 13 |
| Mögliche Störungen | 14 |
| Technische Daten | 15 |
| Garantie | 15 |

EG-Konformitätserklärung

Nr. (S-No.): 10404

entsprechend der EG-Richtlinie: **2006/42/EG**

Hiermit erklären wir

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Straße 8 – 89331 Burgau – Germany

in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Abricht- und Dickenhobel Modell/Typ ADH 204

Seriennummer: 004000 – 020000

konform ist mit den Bestimmungen der o. a. EG-Richtlinie, sowie mit den Bestimmungen folgender weiterer Richtlinien: **2014/30/EU und 2011/65/EU.**

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 61029-1:2009/A11:2010; EN 61029-2-3:2011;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technisches Büro

Josef-Drexler-Straße 8 – 89331 Burgau – Germany

Burgau, 22.10.2019
 i.A. 
 i.A. G. Koppenstein, Konstruktionsleitung

Lieferumfang

- Abricht- und Dickenhobel ADH 204
- Spanabsaughaube
- Spanabsauganschluss
- 1 Schiebholz
- 1 Schiebstock

- Messerschutzabdeckung
- Führungsanschlag
- Kurbel für die Höhenverstellung
- Hobelmessereinstellehre
- 4 x GummifüÙe
- Montagewerkzeug
- Befestigungsmaterial
- Betriebsanleitung

Überprüfen Sie nach dem Auspacken den Inhalt des Kartons auf

- ▶ Vollständigkeit
- ▶ evtl. Transportschäden

Teilen Sie Beanstandungen umgehend dem Händler, Zulieferer bzw. Hersteller mit. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

Geräuschkennwerte

EN ISO 3744

Einsatz der Maschine als Abricht- und Dickenhobel mit serienmäßigen Hobelmessern.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Schalleistungspegel | Schalldruckpegel am Arbeitsplatz |
| $L_{WA} = 105,9 \text{ dB(A)}$ | $L_{PA} = 92,9 \text{ dB(A)}$ |

Messunsicherheitsfaktor: 3 dB

Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und müssen damit nicht zugleich auch sichere Arbeitsplatzwerte darstellen. Obwohl es einen Zusammenhang zwischen Emissions- und Immissionspegeln gibt, kann daraus nicht zuverlässig abgeleitet werden, ob zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind oder nicht. Faktoren, welche den derzeitigen am Arbeitsplatz vorhandenen Immissionspegel beeinflussen können, beinhalten die Dauer der Einwirkungen, die Eigenart des Arbeitsraumes, andere Geräuschquellen usw., z.B. die Anzahl der Maschinen und anderen benachbarten Vorgängen. Die zulässigen Arbeitsplatzwerte können ebenso von Land zu Land variieren. Diese Information soll jedoch den Anwender befähigen, eine bessere Abschätzung von Gefährdung und Risiko vorzunehmen.

Symbole Gerät

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten. |  | Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor abstellen und Netzstecker ziehen. |
|  | Verletzungsgefahr der Finger und Hände durch die Hobelmesser |  | Nicht dem Regen aussetzen. Vor Feuchtigkeit schützen. |
|  | Augen- und Gehörschutz tragen |  | Staubschutzmaske tragen. |
|  | Schutzhandschuhe tragen. | | |

Symbole der Bedienungsanleitung

| | |
|--|---|
|  | Drohende Gefahr oder gefährliche Situation. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschädigung führen. |
|  | Wichtige Hinweise zum sachgerechten Umgang. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen führen. |
|  | Benutzerhinweise. Diese Hinweise helfen Ihnen, alle Funktionen optimal zu nutzen. |
|  | Montage, Bedienung und Wartung. Hier wird Ihnen genau erklärt, was Sie tun müssen. |

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Abricht- und Dickenhobel ist nur für die Nutzung im Heim- und Hobbybereich vorgesehen. Er ist für das Abricht-hobeln und Dickenhobeln von Massivholz bestimmt. Die zulässigen Abmessungen der Werkstücke müssen eingehalten werden (siehe „Technische Daten“). Beim Dickenhobeln muss die Kontaktfläche des Werkstückes flach sein.
- Der Abricht- und Dickenhobel ist nicht für den Außeneinsatz geeignet.
- Es dürfen nur Werkstücke bearbeitet werden, die sicher aufgelegt und geführt werden können.
- Zum sicheren Arbeiten muss die Maschine fest mit der Werkbank oder dem Tisch, auf dem sie aufgestellt ist, verbunden werden. (siehe "Befestigung an der Werkbank")
- Führen Sie die folgenden Arbeiten nicht mit dem Abricht- und Dickenhobel durch:
 - Einsetzarbeiten (d. h. jegliche Bearbeitung, die nicht über die gesamte Werkstücklänge geht)
 - Vertiefungen, Zapfen oder Aussparungen
 - Hobeln von stark gekrümmtem Holz, bei dem ein nicht ausreichender Kontakt mit dem Aufgabetisch besteht.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandsetzungsbedingungen und die Befolgung der in der Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise.
- Die geltenden einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sowie die sonstigen allgemein anerkannten arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Regeln sind einzuhalten.
- Jeder weiter darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden jeder Art haftet der Hersteller nicht: das Risiko trägt allein der Benutzer.
- Eigenmächtige Veränderungen an dem Abricht- und Dickenhobel schließen eine Haftung des Herstellers für daraus entstehende Schäden jeder Art aus.
- Der Abricht- und Dickenhobel darf nur von Personen gerüstet, genutzt und gewartet werden, die damit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch uns bzw. durch von uns benannte Kundendienststellen durchgeführt werden.
- Die Maschine darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet oder dem Regen ausgesetzt werden.
- Metallteile (Nägel etc.) sind aus dem zu hobelnden Material unbedingt zu entfernen.

Restrisiken

Auch bei bestimmungsgemäßer Verwendung können trotz Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsbestimmungen aufgrund der durch den Verwendungszweck bestimmten Konstruktion noch Restrisiken bestehen.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Betriebsanleitung insgesamt beachtet werden.

Rücksichtnahme und Vorsicht verringern das Risiko von Personenverletzungen und Beschädigungen.

- Verletzungsgefahr der Finger und Hände durch das Berühren der Messer an nicht abgedeckten Bereichen.
- Verletzungsgefahr der Finger und Hände beim Werkzeugwechsel.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Rückschlag des Werkstückes oder von Werkstückteilen.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlussleitungen.
- Berührung spannungsführender Teile bei geöffneten elektrischen Bauteilen.
- Beeinträchtigung des Gehörs bei länger andauernden Arbeiten ohne Gehörschutz.
- Emission gesundheitsschädlicher Holzstäube beim Betrieb ohne Absaugung.

Des Weiteren können trotz aller getroffener Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.

Sicheres Arbeiten

 Bei unsachgemäßem Gebrauch können Holzbearbeitungsmaschinen gefährlich sein. Wenn Elektrowerkzeuge eingesetzt werden, müssen die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, um die Risiken von Feuer, elektrischem Schlag und Verletzungen von Personen auszuschließen.

Lesen und beachten Sie deshalb vor Inbetriebnahme dieses Erzeugnisses die folgenden Hinweise und die Unfallverhütungsvorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft bzw. die im jeweiligen Land gültigen Sicherheitsbestimmungen, um sich selbst und andere vor möglichen Verletzungen zu schützen.

-  Geben Sie die Sicherheitshinweise an alle Personen weiter, die mit der Maschine arbeiten.
-  Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf.
- Machen Sie sich vor Gebrauch mit Hilfe der Betriebsanleitung mit der Maschine vertraut.
- Benützen Sie die Maschine nicht für Zwecke, für die sie nicht bestimmt ist (siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“).
- Stellen Sie die Maschine auf rutschfesten und ebenen Untergrund auf (Kippgefahr). Achten Sie darauf, dass die Tischplatten horizontal ausgerichtet sind.
- Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

- Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung:
 - keine weite Kleidung oder Schmuck, sie können von beweglichen Teilen erfasst werden
 - rutschfestes Schuhwerk
 - ein Haarnetz bei langen Haaren
- Tragen Sie persönliche Schutzkleidung:
 - Gehörschutz zur Verminderung des Risikos, schwerhörig zu werden (Schalldruckpegel am Arbeitsplatz übersteigt in der Regel 85 dB (A))
 - Schutzbrille
 - Staubschutzmaske bei stauberzeugenden Arbeiten zur Verminderung des Risikos, gesundheitsschädlichen Staub einzusatmen
 - Handschuhe beim Messerwechsel, bei Handhaben an der Schneidwalze und von rauen Werkstoffen zur Verringerung des Risikos von Verletzungen durch scharfe Kanten
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung! Unordnung kann Unfälle zur Folge haben.
- Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse:
 - Setzen Sie den Abricht- und Dickenhobel nicht dem Regen aus.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung.
 - Arbeiten Sie nur bei ausreichenden Sichtverhältnissen. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
 - Verwenden Sie die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
 - Der beim Betreiben entstehende Holzstaub beeinträchtigt die erforderliche Sicht und ist teilweise gesundheitsschädlich. Schließen Sie die Maschine an eine Staub- oder Späneabsaugvorrichtung (z. B. transportabler Kleinentstauber) an.
- Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt.
- Personen unter 18 Jahren dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Halten Sie andere Personen fern.
 - Lassen Sie andere Personen, insbesondere Kinder, nicht das Werkzeug oder das Kabel berühren.
 - Halten Sie sie von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Einstecken des Steckers in die Steckdose ausgeschaltet ist.
- Überlasten Sie die Maschine nicht! Sie arbeiten besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- Benutzen Sie das richtige Elektrowerkzeug. Verwenden Sie keine leistungsschwachen Maschinen für schwere Arbeiten. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit kompletten und korrekt angebrachten Schutzeinrichtungen und ändern Sie an der Maschine nichts, was die Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Nehmen Sie die richtige Arbeitsposition ein. Stellen Sie sich seitlich zur Maschine.
- Halten Sie Ihre Hände bei laufender Maschine in sicherer Entfernung von der Schneidwalze und von der Stelle, an der die Späne ausgestoßen werden.
- Halten Sie immer ausreichend Abstand zur Schneidwalze. Halten Sie während des Betriebs ausreichend Abstand zu angetriebenen Bauteilen.
- Entfernen Sie vor dem Hobeln Nägel und Metallteile aus dem Werkstück und säubern Sie es. Nägel, Metallteile und Verschmutzungen verursachen Schäden an den Hobelmessern.
- Wechseln Sie beschädigte oder gerissene Hobelmesser unverzüglich aus.
- Achten Sie darauf, dass das Werkstück keine Kabel, Seile, Schnüre oder ähnliches enthält.
- Bearbeiten Sie kein Holz, das zahlreiche Asteinschlüsse oder Astlöcher enthält.
- Bearbeiten Sie kein Werkstück, das sehr stark gesplittet ist. Diese Werkstücke können zerbrechen und zu Beschädigungen am Gerät und zu Verletzungen führen.
- Beginnen Sie mit dem Hobeln erst, wenn die Schneidwalze ihre erforderliche Drehzahl erreicht hat.
- Verwenden Sie nur scharfe Hobelmesser, da stumpfe Hobelmesser nicht nur die Rückschlaggefahr erhöhen, sondern auch den Motor belasten.
- Verwenden Sie zum Hobeln dünner Werkstücke Vorrichtungen, um die Holzstücke zu positionieren und zu führen.
- Achten Sie beim Hobeln darauf, dass die nicht benutzte Schneidwalze von der Messerschutzabdeckung abgedeckt wird.
- Verwenden Sie nur Werkzeuge gemäß EN 847-1, die mit MAN gekennzeichnet sind.
- ⚠ **Der Gebrauch anderer Werkzeuge und anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten.**
- Verwenden Sie zum Bearbeiten kurzer Werkstücke Schiebehölzer oder Schiebestöcke.
- Verwenden Sie keine defekten Schiebestöcke und -hölzer.
- Bewahren Sie Schiebehölzer und -stöcke immer in seiner Halterung (20a) an der Maschine auf, wenn sie nicht benutzt werden. 
- ⚠ **Sichern Sie lange Werkstücke gegen Abkippen am Ende des Hobelvorganges. Verwenden Sie dazu z.B. Abrollständer oder ähnliche Vorrichtungen.**
- Entfernen Sie Splitter, Späne und Abfälle nicht mit der Hand aus dem Gefahrenbereich der Schneidwalze.
- Schalten Sie die Maschine ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bei:
 - Reparaturarbeiten
 - Wartungs- und Reinigungsarbeiten
 - Beseitigung von Störungen (dazu gehört auch das Entfernen von eingeklemmten Spänen oder Splintern)
 - Überprüfungen der Anschlussleitungen, ob diese verschlungen oder beschädigt sind
 - Transport der Maschine
 - Messerwechsel
 - Verlassen der Maschine (auch bei kurzzeitigen Unterbrechungen)

- Pflegen Sie Ihre Maschine mit Sorgfalt:
 - Halten Sie die Werkzeuge scharf und sauber, um besser und sicherer arbeiten zu können.
 - Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den Werkzeugwechsel.
 - Halten Sie Handgriffe trocken und frei von Öl und Fett.
- Überprüfen Sie die Maschine auf eventuelle Beschädigungen:
 - Vor weiterem Gebrauch der Maschine müssen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile sorgfältig auf ihre einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion untersucht werden.
 - Überprüfen Sie, ob die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen oder ob Teile beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um einwandfreien Betrieb der Maschine sicherzustellen.
 - Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen sachgemäß durch eine anerkannte Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt werden, soweit nichts anderes in der Betriebsanleitung angegeben ist.
 - Beschädigte oder unleserliche Sicherheitsaufkleber sind zu ersetzen.
- Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken! Überprüfen Sie stets vor dem Einschalten, dass Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte an einem trockenen, verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Elektrische Sicherheit

- Ausführung des Verlängerungskabels nach IEC 60 245 (H 07 RN-F) mit einem Aderquerschnitt von mindestens
 - 1,5 mm² bei Kabellänge bis 25 m
 - 2,5 mm² bei Kabellänge über 25m
- Lange und dünne Anschlussleitungen erzeugen einen Spannungsabfall. Der Motor erreicht nicht mehr seine maximale Leistung, die Funktion des Gerätes wird reduziert.
- Stecker und Kupplungsdosen an Anschlussleitungen müssen aus Gummi, Weich-PVC oder anderem thermoplastischen Material der gleichen mechanischen Festigkeit sein oder mit diesem Material überzogen sein.
- Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag. Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen.
- Die Steckvorrichtung der Anschlussleitung muss spritzwassergeschützt sein.
- Wickeln Sie bei Verwendung einer Kabeltrommel das Kabel vollständig ab.
- Verwenden Sie das Kabel nicht für Zwecke, für die es nicht bestimmt ist. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten. Verwenden Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig das Kabel und lassen Sie es bei Beschädigungen von einer anerkannten Fachkraft erneuern.
- Beim Verlegen der Anschlussleitung darauf achten, dass sie nicht stört, gequetscht, geknickt und die Steckverbindung nicht nass wird.
- Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.
- Verwenden Sie keine defekten Anschlussleitungen.

- Keine provisorischen Elektroanschlüsse einsetzen.
- Schutzeinrichtungen niemals überbrücken oder außer Betrieb setzen.
- Schließen Sie das Gerät über Fehlerstromschutzschalter (30 mA) an.

 Der Elektroanschluss bzw. Reparaturen an elektrischen Teilen der Maschine hat durch eine konzessionierte Elektrofachkraft oder einer unserer Kundendienststellen zu erfolgen. Örtliche Vorschriften insbesondere hinsichtlich der Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

 Reparaturen an anderen Teilen der Maschine haben durch den Hersteller bzw. einer seiner Kundendienststellen zu erfolgen.

 Nur Originalersatz- und Zubehörteile verwenden. Durch den Gebrauch anderer Ersatzteile und anderen Zubehörs können Unfälle für den Benutzer entstehen. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Zusammenbau

 Sie müssen noch folgende Teile montieren:

GummifüÙe (7) **A**

Führungsanschlag (1) **B**

- Bringen Sie den Führungsanschlag (1) an der dafür vorgesehenen Stelle an der Tischplatte an.
- Befestigen Sie den Führungsanschlag mit jeweils zwei Scheiben A 6,4 und zwei Schrauben M 6 x 25.

Messerschutzabdeckung (14) **C**

- Bringen Sie die komplette Messerschutzabdeckung (14) an der dafür vorgesehenen Stelle an der Tischplatte an.
- Befestigen Sie die Messerschutzabdeckung mit der Sterngriffschraube (11).

Befestigung an der Werkbank **D**

Bringen Sie 4 Löcher wie in der Abbildung gezeigt, in Ihrer Werkbank an. Befestigen Sie den Abricht- und Dickenhobel mit 4 Schrauben (M 8) an der Werkbank. Die können den Abricht- und Dickenhobel auch auf einer Arbeitsplatte befestigen. Diese muss dann sicher an der Werkbank befestigt werden.

Vorbereiten zur Inbetriebnahme

 Um ein einwandfreies Funktionieren der Maschine zu erzielen, befolgen Sie die aufgeführten Hinweise:

- Stellen Sie den Abricht- und Dickenhobel an einen Platz, der folgende Bedingungen erfüllt:
 - rutschfest
 - schwingungsfrei
 - eben
 - frei von Stolpergefahren
 - ausreichende Lichtverhältnisse



Netzstecker ziehen.

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch:
 - Anschlussleitungen auf defekte Stellen (Risse, Schnitte o. dgl.)
 - ⚠ **verwenden Sie keine defekten Leitungen**
 - Schiebholz und Schiebstock auf einwandfreien Zustand
 - die Messerschutzabdeckung (12) auf fehlerfreie Funktion
 - das die nicht benutzte Schneidwalze durch die Messerschutzabdeckung abgedeckt ist
 - Hobelmesser auf ordnungsgemäßen Zustand
 - die Rückschlagsicherung (41) auf fehlerfreie Funktion
 - die Transportwalzen auf ordnungsgemäßen Zustand

Funktion der Messerschutzabdeckung (12) prüfen **L**

Lösen Sie die Feststellschraube (16) und prüfen Sie ob die Messerschutzabdeckung frei verschiebbar ist.

Funktion der Rückschlagsicherung (41) prüfen **F**

Überprüfen Sie vorab ob alle Greifer:

- von selbst in ihre Ausgangsposition zurückfallen
- spitz zulaufen

Legen Sie ein Werkstück auf die Dickenhobeltischplatte (18) und schieben Sie es bis unter die Greifer. Stellen Sie die Höhe des Tisches so ein, dass die Transportwalzen das Werkstück berühren. Ziehen Sie jetzt das Werkstück zu sich hin. Die Greifer müssen blockieren, so dass Sie das Werkstück nicht herausziehen können.

Inbetriebnahme

Netzanschluss

Vergleichen Sie die auf dem Gerätetypenschild angegebene Spannung, z.B. 230 V mit der Netzspannung und schließen Sie die Maschine an die entsprechende und vorschriftsmäßig geerdete Steckdose an.

- ⓘ Wechselstrommotor:
Schuko-Steckdose verwenden, Netzspannung 230 V mit Fehlerstromschutzschalter und Absicherung 10 A träge.
- Verwenden Sie Anschluss- bzw. Verlängerungskabel mit einem Aderquerschnitt von mindestens 1,5 mm².

Ein- / Ausschalter **E**

Benutzen Sie kein Gerät, bei dem sich der Schalter nicht ein und ausschalten lässt. Beschädigte Schalter müssen unverzüglich vom Kundendienst repariert oder ersetzt werden.

Einschalten

- Heben Sie den gelben Klappdeckel an.
→ Wenn der Klappdeckel eingerastet ist, müssen Sie dazu zuerst den roten Knopf in Pfeilrichtung schieben.

- Drücken Sie den grünen Knopf (I) am Schalter.
Bei Stromausfall schaltet das Gerät automatisch ab. Zum Wiedereinschalten erneut den grünen (I) Knopf drücken.

Ausschalten

- Drücken Sie auf den roten Knopf am Klappdeckel.

Motorschutz

- Der Motor ist mit einem Schutzschalter ausgerüstet und schaltet bei Überlastung selbsttätig ab. Er kann nach einer Abkühlphase (5 - 10 min.) wieder eingeschaltet werden.

Drücken Sie dazu

1. den roten Knopf(0)
2. den kleinen Knopf neben dem Schalter (8)
3. den grünen Knopf (I) zum Starten

Staub-/ Späneabsaugung

- ⚠ Der beim Betreiben entstehende Holzstaub beeinträchtigt die erforderliche Sicht und ist teilweise gesundheitsschädlich.

Schließen Sie deshalb immer eine Staub- oder Späneabsaugvorrichtung oder einen Kleinstsauger mit einem geeigneten Adapter an den Absauganschluss (31) an (Ø 100 mm).

- ⚠ Achten Sie darauf, dass die Späneabsauganlage geerdet ist!

- ⓘ Luftgeschwindigkeit am Absauganschluss der Maschine ≥ 20 m/sec

- ⓘ Der Motor läuft nur, wenn die Absaughaube (29) ordnungsgemäß angebracht wurde und dadurch den Sicherheitsschalter auslöst.

Arbeitshinweise

- ⚠ Vor Arbeitsbeginn beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten.

- Arbeitsplatz aufgeräumt?
- Ist der Abricht- und Dickenhobel standsicher aufgestellt?
- Sind alle Befestigungsschrauben angezogen?
- Ist das Messer an der Schneidwalze richtig befestigt?
- Sind die Hobelmesser scharf und unbeschädigt?
- Ist die Rückschlagsicherung funktionsfähig?
- Sind die Schiebbehälter griffbereit?
- Sie dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, bevor Sie diese Bedienungsanleitung gelesen, alle angegebenen Hinweise beachtet und das Gerät wie beschrieben montiert haben!

- ⚠ Beachten Sie außerdem folgende wichtige Punkte:

- Achten Sie darauf, dass die nicht benutzte Schneidwalze von der Messerschutzabdeckung bedeckt wird.
- Stellen Sie sich außerhalb des Gefahrenbereiches.
- Stellen Sie sich bei der Arbeit nicht direkt vor oder hinter die Maschine, stellen Sie sich seitlich hin.
- Legen Sie die Hände flach mit geschlossenen Fingern auf das Werkstück.
- Entfernen Sie lose Splitter, Späne u. dgl. nie mit der Hand.

- Schließen Sie eine Staub- oder Späneabsaugvorrichtung an.
- Achten Sie darauf, dass die Zuführwalzen und Schnittwerkzeuge von Holzspänen und Hobelmehl frei sind.
- Bearbeiten Sie nur Werkstücke, die den für dieses Gerät angegebenen Abmessungen entsprechen (siehe „Technische Daten“).
- Verwenden Sie eine Werkstückauflage (z. B. Rollenständer/Rollentisch) zum Abstützen langer Werkstücke. Die Werkstückauflage ist richtig eingestellt, wenn Tischplatte und Werkstückauflage auf gleicher Höhe sind.
- Führen Sie das Werkstück nicht über die offen laufende Schneidwalze zurück.
- Stellen Sie nach Beendigung der Arbeit die kleinste Schnitttiefe ein.

 **Beachten Sie auf jeden Fall alle aufgeführten Hinweise im Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ und „Sicheres Arbeiten“.**

Abrichthobeln

Das Abrichthobeln dient dazu, eine unregelmäßige Oberfläche plan zu hobeln (=abzurichten), zum Beispiel, um die Kante einer Bohle zu versäubern.

Dabei liegt das Werkstück oben auf der Zuführtischplatte und wird an der Unterseite bearbeitet. Die Vorschubrichtung ist von rechts nach links. 

Vorbereitungen



Vor Einstellarbeiten Netzstecker ziehen.

Anbringen der Staubabsaugvorrichtung

1. Setzen Sie die Kurbel (15) auf das Wellenende an der Tischplatte auf und drehen sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Hobeltischplatte in die niedrigste Position zu bringen. 
2. Setzen Sie die Absaughaube (29) auf die Hobeltischplatte auf. Achten Sie darauf, dass die zwei Anschlagstifte in die Bohrungen der Hobeltischplatte greifen. 
3. Drehen Sie die Kurbel (15) im Uhrzeigersinn solange, bis die Absaughaube (29) fest von der Hobeltischplatte eingespannt wird.
4. Befestigen Sie die Absaughaube mit der Mutter M6 und der Scheibe A6,4. 
5. Entfernen Sie die Kurbel (15) wieder.
6. Schieben Sie den Absauganschluss (31) auf.
7. Verbinden Sie eine Späneabsauganlage mit dem Absauganschluss (31).

Abrichten und Fügen von Werkstücken



Einstellen des Führungsanschlages (1) -

1. Lösen Sie den Feststellhebel (21)
Wenn Sie den Feststellhebel nicht genügend drehen können, ziehen Sie den Hebelkopf heraus und drehen Sie ihn zurück.
2. Schwenken Sie den Führungsanschlag bis zum gewünschten Winkel, den Sie an der Winkelskala (22) ablesen können.
3. Ziehen Sie den Feststellhebel (21) wieder fest.



Einstellen der Hobeltiefe

1. Drehen Sie die Einstellschraube für die Schnitttiefe (4).
2. An der Schnitttiefenskala (3) können Sie die Schnitttiefe ablesen.



Einstellen der Messerschutzabdeckung

1. Legen Sie das Werkstück an den Führungsanschlag an.
2. Lösen Sie die Feststellschraube (16) für die Messerschutzabdeckung.
3. **Bei flachen Werkstücken (< 75 mm):** 
Schieben Sie die Messerschutzabdeckung (12) bis an den Führungsanschlag (1) heran und heben Sie es entsprechend der Werkstückdicke an.
Schieben Sie das Werkstück etwas unter die Messerschutzabdeckung und senken Sie sie auf das Werkstück ab.

Bei hohen Werkstücken (> 75 mm):

Senken Sie die Messerschutzabdeckung bis auf die Tischplatte herab und bis an das Werkstück heran.



Abrichten

1. Schalten Sie den Motor ein.
2. Schieben Sie das Werkstück gerade über die Zuführtischplatte. 
3. Halten Sie dabei die Finger geschlossen und führen Sie das Werkstück mit der flachen Hand oder mit den Schiebehölzern über die Zuführtischplatte.
4. Drücken Sie beim Hobeln von Schmalseiten (Fügen) das Werkstück mit beiden Händen, bei geschlossener Faust, gegen den Anschlag und die Tischplatte und schieben Sie es über die Zuführtischplatte. 
5. Verwenden Sie zum Abrichten und Fügen von kurzen Werkstücken das Schiebeholz (27). 
6. Üben Sie erst auf der Abnahmetischplatte Druck auf das Werkstück aus.
7. Schalten Sie die Maschine aus, wenn Sie nicht unmittelbar weiterarbeiten.



Anschrägen

1. Legen Sie das Werkstück gegen den schräg gestellten Anschlag.
2. Stellen Sie die Messerschutzabdeckung so ein, dass sie gerade das Werkstück berührt und ziehen sie die Feststellschraube für die Messerschutzabdeckung fest.
3. Drücken Sie das Werkstück mit der linken Hand bei geschlossener Faust gegen den Anschlag und die Abnahmetischplatte. Schieben Sie das Werkstück mit geschlossener rechter Hand über die Zuführtischplatte.
4. Schalten Sie die Maschine aus, wenn Sie nicht unmittelbar weiterarbeiten.

Dickenhobeln

Das Dickenhobeln dient dazu, ein Werkstück mit einer bereits plan gehobelten Oberfläche dünner zu hobeln.

Dabei wird das Werkstück durch die Hobelmaschine geführt und an der Oberfläche bearbeitet. Die bereits plan gehobelte Fläche liegt auf der Hobeltischplatte. Die Vorschubrichtung ist umgekehrt wie beim Abrichthobeln, von links nach rechts.

-  Beim Dickenhobeln entsteht am Anfang und am Ende ein Absatz am Werkstück, längen Sie deshalb erst nach dem hobeln ab.

Vorbereiten



Vor Einstellarbeiten Netzstecker ziehen.



Anbringen der Staubabsaugvorrichtung

1. Lösen Sie die Feststellschraube (16) und schieben Sie die Messerschutzabdeckung von der Tischplatte herunter.
2. Stellen Sie den Führungsanschlag (1) auf 45° ein.
3. Setzen Sie die Absaughaube (29) auf die Abrichtplatte auf. Achten Sie darauf, dass sich die zwei Sterngriffschrauben (30) über den Bohrungen in der Tischplatte befinden.
4. Ziehen Sie die Sterngriffschrauben (30) fest. Achten Sie darauf, dass der Kontakt für den Sicherheitsschalter (28) auf dem Sicherheitsschalter aufliegt.
5. Schieben Sie den Absauganschluss auf (31).
6. Verbinden Sie eine Späneabsauganlage mit dem Absauganschluss.



Dickenhobeln

1. Stellen Sie die Hobeldicke ein 

-  Die Maschine kann in einem Durchgang maximal 2 mm abhobeln. Stellen Sie dieses Maß jedoch nur ein bei:
- sehr scharfen Hobelmessern,
 - weichen Hölzern
 - einer kleineren als der maximalen Werkstückbreite

2. Schalten Sie den Motor ein.
3. Schieben Sie das Werkstück langsam und gerade in Pfeilrichtung ein. Es wird automatisch eingezogen.
4. Führen Sie das Werkstück gerade durch die Hobelmaschine.
5. Schalten Sie die Maschine aus, wenn Sie nicht unmittelbar weiterarbeiten.

Wartung und Reinigung



Vor jeder Wartungs- und Reinigungsarbeit

- Gerät ausschalten
- Stillstand der Maschine abwarten
- Netzstecker ziehen

Weitergehende Wartungs- und Reinigungsarbeiten, als die in diesem Kapitel beschrieben, dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden.

Zum Warten und Reinigen entfernte Sicherheitseinrichtungen müssen unbedingt wieder ordnungsgemäß angebracht und überprüft werden.

Nur Originalteile verwenden. Andere Teile können zu unvorhersehbaren Schäden und Verletzungen führen.

Reinigung

-  Beachten Sie folgendes, um die Funktionsfähigkeit der Maschine zu erhalten:

- Gerät nicht mit Wasser abspritzen.
- Hobelspäne und Staub nur mit Bürste oder Staubsauger entfernen.
- Sprühen Sie die Höhenverstelleinrichtung (5) des Dickenhobeltisches mit Wartungs- und Pflegespray oder Trockenschmiermittel leicht ein (verwenden Sie kein Fett).
- Sorgen Sie dafür, dass die Transportwalzen rost- und harzfrei bleiben.
- Entfernen Sie Harzrückstände von der Oberfläche der Tischplatten.
 -  Harzrückstände können mit einem handelsüblichen Wartungs- und Pflegespray entfernt werden.
- Behandeln Sie die Zuführ-, Abgabe- und Hobeltischplatten mit einer dünnen Schicht Gleitwachs.
- Entfernen Sie regelmäßig Harz von der Schneidwalze und den darauf angebrachten Teilen. Die Klemmvorrichtungen, die Messerhalterungen und Messer können Sie dazu für 24 Stunden in Paraffin, Benzin oder handelsüblichem Harzentferner einlegen.

Wartung

Die Hobelmesser sind Verschleißteile und werden nach längerem bzw. öfterem Gebrauch stumpf.

 Erneuern Sie dann die Hobelmesser oder lassen Sie sie von einem Fachmann schärfen.

 **Die Hobelmesser dürfen nur bis zu einer Höhe von 15 mm nachgeschliffen werden.**

Verwenden Sie nur Hobelmesser, die für die Maschine geeignet sind (Siehe "Technische Daten").

Verwenden Sie nur Hobelmesser gemäß EN 847-1, die mit MAN gekennzeichnet sind.

Wechseln bzw. lassen Sie immer beide Hobelmesser schärfen.



Vor dem Wechseln oder Schärfen der Hobelmesser Netzstecker ziehen.



Schnittgefahr! Tragen Sie beim Wechseln der Hobelmesser Handschuhe.



Wechseln der Hobelmesser

1. Entfernen Sie den Führungsanschlag (1)
2. Schieben Sie die Messerschutzabdeckung (12) ganz von der Tischplatte herunter.
3. Lösen Sie die Muttern der Klemmschrauben (A) mit dem mitgelieferten Maulschlüssel. 
Falls die Schrauben nicht sichtbar sind, drehen Sie die Schneidwalze (34) vorsichtig mit einem Stück Abfallholz.
4. Nehmen Sie die Klemmvorrichtung (36) und das Messer (35) heraus. 
5. Reinigen Sie alle Teile, auch die Messerschlitze in der Schneidwalze.
6. Setzen Sie die Klemmvorrichtung mit einem neuen oder geschärften Messer wieder ein.
7. Richten Sie das Messer aus:
 - Legen Sie die Einstellehre (32) für Hobelmesser auf die Abnahmetischplatte. 
 - Drücken Sie die Einstellehre fest auf die Abnahmetischplatte, achten Sie dabei darauf, dass die Kante der Einstellehre bündig mit der Kante der Abnahmetischplatte abschließt.
 - Die gebogene Fläche der Einstellehre drückt nun das Messer in die richtige Position.
 - Ziehen Sie die Klemmschrauben wieder fest. 
Gehen Sie dabei von innen nach außen vor.
8. Wechseln Sie auch das andere Messer der Schneidwalze aus.
9. Schieben Sie die Messerschutzabdeckung wieder über die Schneidwalze.



Spannung des Antriebsriemens (37) prüfen / Antriebsriemen wechseln

1. Schrauben Sie die Hutmuttern der Getriebeabdeckung und die beiden Kreuzschlitzschrauben ab.
2. Nehmen Sie die Getriebeabdeckung (10) ab.
3. Entfernen Sie Holzstaub und Späne mit Hilfe der Späneabsauganlage oder mit einem Pinsel.
4. Prüfen Sie die Spannung des Antriebsriemens, indem Sie mit dem Daumen den Antriebsriemen in der Mitte eindrücken. Der Antriebsriemen darf maximal 10 mm nachgeben.
5. Gibt der Antriebsriemen mehr nach, muss er ausgewechselt werden.



Wartung des Getriebes

1. Schrauben Sie die Hutmuttern der Getriebeabdeckung und die beiden Kreuzschlitzschrauben ab.
2. Nehmen Sie die Getriebeabdeckung (10) ab.
3. Entfernen Sie Holzstaub und Späne mit Hilfe der Späneabsauganlage oder mit einem Pinsel.
4. Behandeln Sie die Rollenkette (38) und die Lager der Riemenrolle und -scheibe (Pfeile) leicht mit einem Wartungs- und Pflegespray.
Verwenden Sie kein Fett!
5. Bringen Sie die Getriebeabdeckung wieder an.

Transport



Vor jedem Transport Netzstecker ziehen.

-  Achten Sie vor dem Transport darauf, dass die Messerschutzabdeckung die Schneidwalze vollständig abdeckt. Sie vermeiden dadurch Verletzungen durch die Messer. Tragen Sie die Maschine beim Transportieren nicht am Zuführ- oder Abnahmetisch. Fassen Sie dazu unter die Maschine.

Lagerung



Netzstecker ziehen.

- Bewahren Sie unbenutzte Geräte an einem trockenen, verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Beachten Sie vor einer längeren Lagerung folgendes, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und ein leichtgängiges Bedienen zu gewährleisten:
 - Führen Sie eine gründliche Reinigung und Wartung durch.

 **Niemals Fett verwenden!**

Wartungs- und Reinigungsplan

| | | |
|--|---|---|
| Vor jeder Inbetriebnahme | Überprüfen und kontrollieren Sie <ul style="list-style-type: none"> • die Rückschlagsicherung. • die Hobelmesser • die Transportwalzen (42) F • Aufnahme- und Abgabetisch | <p>Die Greifer müssen von selbst zurückfallen und die Spitzen dürfen nicht abgerundet sein.</p> <p>Die Hobelmesser müssen scharf sein und fest sitzen</p> <p>Ist die Beschichtung unbeschädigt, werden die Werkstücke einwandfrei transportiert?</p> <p>Tragen Sie dünn Gleitwachs auf.</p> |
| Nach jedem Gebrauch | Überprüfen und reinigen Sie <ul style="list-style-type: none"> • Den Innenbereich des Gerätes • Die Gewindestangen der Höhenverstellung • Absauganschluss | Entfernen Sie Holzstaub und -späne |
| 1 x im Monat (bei täglichem Gebrauch) | Überprüfen und kontrollieren Sie <ul style="list-style-type: none"> • Gewindestangen für die Höhenverstellung • Anschlusskabel | <p>Mit Wartungs- und Pflegespray leicht einsprühen</p> <p>Auf Beschädigungen überprüfen und bei Bedarf durch Elektrofachkraft ersetzen lassen</p> |

Gerätebeschreibung / Ersatzteile



Y

| Nr. | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Nr. | Bezeichnung | Bestell-Nr. |
|-----|--|-------------|-----|---|-------------|
| 1 | Führungsanschlag | 363743 | 22 | Skala für Winkelverstellung | 363763 |
| 2 | Zuführtischplatte | 363744 | 23 | Innensechskantschlüssel für Befestigung der GummifüÙe | |
| 3 | Schnitttiefenskala | 363745 | 24 | Innensechskantschlüssel für Führungsanschlag | |
| 4 | Einstellschraube für Schnitttiefe | 363746 | 25 | Innensechskantschlüssel | |
| 5 | Höhenverstelleinrichtung | | 26 | Maulschlüssel für Messerwechsel | |
| 6 | Ausziehbare Werkstückauflage | 363747 | 27 | Schiebeholz | 363764 |
| 7 | GummifüÙe | 363748 | 28 | Kontakt für den Sicherheitsschalter | |
| 8 | Motorschutzschalter | 363749 | 29 | Absaughaube | 363765 |
| 9 | Ein- / Ausschalter | 363750 | 30 | Sterngriffschraube | 363766 |
| 10 | Getriebeabdeckung | 363751 | 31 | Absauganschluss | 363767 |
| 11 | Feststellschraube für Halterung | 363752 | 32 | Messereinstelllehre | 363768 |
| 12 | Messerschutzabdeckung | 363753 | 33 | Sicherheitsaufkleber | 363742 |
| 13 | Halterung für Messerschutzabdeckung | 363754 | 34 | Schneidwalze T | 363769 |
| 14 | Messerschutzabdeckung kpl. | 363755 | 35 | Hobelmesser U | 363770 |
| 15 | Einstellkurbel für Höhenverstellung beim Dickenhobel | 363756 | 36 | Klemmvorrichtung U | 363771 |
| 16 | Feststellschraube für Messerschutzabdeckung | 363757 | 37 | Antriebsriemen X | 363772 |
| 17 | Abnahmetischplatte | 363758 | 38 | Rollenkette X | 363773 |
| 18 | Dickenhobeltischplatte | 363759 | 39 | Werkzeug kpl. | 363774 |
| 19 | Skala für Höhenverstellung beim Dickenhobel | 363760 | 40 | Schiebestock | 361110 |
| 20a | Halterung für Schiebestock | 363779 | 41 | Rückschlagsicherung F | |
| 20b | Kabelhalterung | 363761 | 42 | Transportwalze F | |
| 21 | Feststellhebel für Winkelverstellung | 363762 | | | |

Mögliche Störungen



Vor jeder Störungsbeseitigung

- Gerät ausschalten
- Stillstand der Maschine abwarten
- Netzstecker ziehen

Nach jeder Störungsbeseitigung alle Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb setzen und überprüfen.

| Störung | Mögliche Ursache | Beseitigung |
|---|---|--|
| Maschine läuft nach Einschalten nicht an oder schaltet während des Leerlaufs selbsttätig ab | <ul style="list-style-type: none"> • Stromausfall • Verlängerungskabel defekt • Motor oder Schalter defekt • Kohlebürsten abgenutzt | <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung überprüfen • Kabel überprüfen, defekte Kabel nicht mehr benutzen • Motor oder Schalter von einer konzessionierten Elektrofachkraft überprüfen oder reparieren lassen, bzw. durch Originalersatzteile ersetzen lassen • Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienstwerkstatt oder den Hersteller |
| Maschine bleibt während des Hobelns stehen | <ul style="list-style-type: none"> • Hobelmesser stumpf • zu großer Vorschub • Motorschutzschalter hat ausgelöst | <ul style="list-style-type: none"> • Messer wechseln oder schärfen • Mit geringerer Zuführgeschwindigkeit weiterarbeiten • Nach Abkühlzeit Motor wieder einschalten (siehe „Motorschutz“) |
| Werkstück klemmt beim Dickenhobeln | <ul style="list-style-type: none"> • Schnitttiefe zu groß | <ul style="list-style-type: none"> • Schnitttiefe reduzieren und Werkstück in mehreren Arbeitsgängen bearbeiten |
| Unbefriedigender Oberflächenzustand | <ul style="list-style-type: none"> • Hobelmesser stumpf • Hobelmesser durch Späne zugesetzt • Ungleichmäßige Zuführung | <ul style="list-style-type: none"> • Messer wechseln oder schärfen • Späne entfernen • Werkstück mit konstantem Druck und reduzierter Zuführungsgeschwindigkeit zuführen |
| Bearbeitete Oberfläche zu rau | <ul style="list-style-type: none"> • Werkstück enthält noch zu viel Feuchtigkeit | <ul style="list-style-type: none"> • Werkstück trocknen |
| Bearbeitete Oberfläche rissig | <ul style="list-style-type: none"> • Werkstück wurde gegen die Wuchsrichtung bearbeitet • Zu viel Material auf einmal abgehobelt | <ul style="list-style-type: none"> • Werkstück von der Gegenrichtung bearbeiten • Werkstück in mehreren Arbeitsgängen bearbeiten |
| Späneaustritt verstopft | <ul style="list-style-type: none"> • keine Absauganlage angeschlossen • Das Holz ist zu feucht | <ul style="list-style-type: none"> • Maschine ausschalten, Späne entfernen und Absauganlage anschließen • Trockenes Holz verwenden |
| Zu geringer Werkstückvorschub beim Dickenhobeln | <ul style="list-style-type: none"> • Harz auf der Hobeltischplatte • Transportwalzen schwergängig • Spannung des Antriebsriemens zu gering | <ul style="list-style-type: none"> • Tischplatte reinigen und dünn mit Gleitwachs behandeln • Transportwalzen reinigen oder instand setzen lassen • Antriebsriemen wechseln |

Technische Daten

| | | |
|---|------------------------|---|
| Modell / Typ | ADH 204 | |
| Baujahr | siehe letzte Seite | |
| Motorleistung P ₁ | 1500 W (S1) |  |
| Netzspannung | 230 – 240 V~ |  |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Netzsicherung | 10 A träge | |
| Leerlaufdrehzahl (Hobelmesser) | 9000 min ⁻¹ |  |
| Vorschubgeschwindigkeit beim Dickenhobeln | 6 m / min | |
| Werkstückbreite max. | 204 mm |  |
| Werkstückhöhe beim Dickenhobeln | 5 - 120 mm | |
| Schnitttiefe Abrichthobeln | 0 - 3 mm | |
| Schnitttiefe Dickenhobeln | 0 - 2 mm | |
| Abmessungen der Hobelmesser (Länge x Breite x Dicke) | 210 x 16,5 x 1,5 mm | |
| Tischgröße Abrichthobel | 740 x 210 mm | |
| Tischgröße Dickenhobel | 270 x 210 mm | |
| Tischhöhe | 345 mm | |
| Gewicht | ca. 26,5 kg |  |
| Absauganschluss Ø | 100 mm | |

Zum Absaugen können handelsübliche Kleinentstauber oder Industriesauger verwendet werden.

Garantie

Beachten Sie die beiliegende Garantieverklärung.

Technische Änderungen vorbehalten!

Contents

| | |
|-------------------------------------|---------|
| EC Declaration of Conformity | 16 |
| Extent of delivery | 16 |
| Characteristics noise values | 16 |
| Symbols machine / operating manual | 16 / 17 |
| Normal intended use | 17 |
| Residual risks | 17 |
| Safe working | 17 |
| Assembly | 19 |
| Preparing for startup | 19 |
| Start-up | 20 |
| Working instructions | 20 |
| Maintenance and Care | 22 |
| Transport | 23 |
| Storage | 23 |
| Maintenance and cleaning schedule | 23 |
| Description of device / spare parts | 24 |
| Possible faults | 24 |
| Technical data | 25 |
| Guarantee | 25 |

EC Declaration of Conformity

No. (S-No.): 10404

according to EC directive: **2006/42/EC**

We,

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany

herewith declare under our sole responsibility that the product

Abricht- und Dickenhobel (Surface planing and thicknessing machine) model / type ADH 204

Serial number: 004000 – 020000

is conform with the above mentioned EC directive as well as with the provisions of the guidelines below:

2014/30/EU and 2011/65/EU.

Following harmonized standards have been applied:

EN 61029-1:2009/A11:2010; EN 61029-2-3:2011;


EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000

Keeping of technical documents at:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technical department

Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany

i.A. 

Burgau, 22.10.2019

i.A./ G. Koppenstein,
Engineering design management

Extent of delivery

- Surface planing and thicknessing machine ADH 204
- Shavings exhaustor hood
- Shavings exhaustor connector
- 1 pushing block

- 1 pushing bar
- Blade shaft guard
- Guide plate
- Crank handle for height adjustment
- Cutting blade setting gauge
- 4 rubber feet
- Installation tools
- Fasteners
- Operating manual

 After unpacking, check the contents of the box

- ▶ That it is complete
- ▶ Check for possible transport damage

Report any damage or missing items to your dealer, supplier or the manufacturer immediately. Complaints made at a later date will not be acknowledged.

Characteristics noise values

EN ISO 3744

Machine used as surface planer and thicknesser with standard cutting blades.

| Noise power level | Sound pressure level at the workplace |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| $L_{WA} = 105,9 \text{ dB(A)}$ | $L_{pA} = 92,9 \text{ dB(A)}$ |

The factor of measurement uncertainty is 3 dB.

The values given are emission values and must therefore not simultaneously represent safe workplace values too. Although there is a relationship between emission and immersion levels, it can be reliably deduced whether additional precautionary measures are necessary or not. Factors, which can influence the immersion level currently existing at the workplace include the duration of the effects, the special type of the workroom, other noise sources, etc. e.g. the number of machines and other adjacent processes. The permissible workplace values can also vary from country to country. This information should however enable an improved assessment of the danger and risk to be carried out.

Symbols machine

| | | |
|--|--|--|
|  Carefully read operator's manual and the safety instructions before starting the machine and observe the instructions when operating. |  Shut off engine and remove power cord before performing cleaning, maintenance or repair work. | |
|  Risk of finger and hand injury by the cutting blade. |  Do not expose to rain. Protect against humidity. | |
|  Wear eye and ear protection |  Wear dust mask. |  Wear protective gloves. |

Symbols operating manual

| | |
|--|---|
|  | Threatened hazard or hazardous situation. Not observing this instruction can lead to injuries or cause damage to property. |
|  | Important information on proper handling. Not observing this instruction can lead to faults. |
|  | User information. This information helps you to use all the functions optimally. |
|  | Assembly, operation and servicing. Here you are explained exactly what to do. |

Normal intended use

- The surface planing and thicknessing machine is only intended for use in household and hobby areas. It is designed for surface planing and thicknessing of solid wood. Compliance with admissible work piece dimensions is compulsory (see Technical data). For thicknessing, the contact area of the work piece must be flat.
- The surface planing and thicknessing machine is not suited for outdoor use.
- Only workpieces which have been securely mounted and aligned can be processed.
- For safe working the machine must be securely fixed on the workbench or table on which it is placed (see "Securing on the workbench").
- Do not perform the following work activities with the planing and thicknessing machine:
 - Setting work (i.e. any type of machining that does not extend over the full length of the workpiece)
 - Indentations, mortise tenons or cut-outs
 - Thicknessing of heavily bent wood without adequate contact with the delivery table.
- The intended usage also includes compliance with the operating, servicing and repair conditions prescribed by the manufacturer and following the safety instructions included in the instructions.
- The relevant accident prevention regulations for the operation as well as the other generally acknowledged occupational medicine and safety rules must be complied with.
- Any other use is deemed not to be intended use. The manufacturer is not liable for any type of damage resulting from this: the user bears the sole risk.
- Unauthorised modifications on the surface planing and thicknessing machine will exempt the manufacturer from any liability for damages of any kind resulting from it.
- The surface planing and thicknessing machine shall only be assembled, used and maintained by persons who are familiar with it and instructed about the risks. Repair works may only be carried out by us or by a customer service agent nominated by us.
- The machine may not be used in a potentially explosive environment or be exposed to rain.
- Metallic parts (wires etc.) have unconditionally to be removed from the material to be planed or thicknessed.

Residual risks

Even if used properly, residual risks can exist even if the relevant safety regulations are complied with due to the design determined by the intended purpose.

Residual risks can be minimised if the "Safety instructions" and the "Normal intended use" as well as the whole of the operating instructions are observed.

Observing these instructions, and taking proper care, will reduce the risk of personal injury or damage to the equipment.

- Risk of injury on fingers and hands by touching the blades on non-covered areas.
- Risk of injury on fingers and hands when changing tools.
- Squeezing of fingers when opening the guards.
- Throwback of the workpiece or workpiece parts.
- Risk from electricity, by using non-standard electrical connections.
- Touching live parts of opened electrical components.
- Impairment of hearing when working on the machine for longer periods of time without ear protection.
- Emission of harmful timber dust when operating without exhaust suction.

In addition, in spite of all the precautionary measures taken, non-obvious residual risks can still exist.

Safe working

 **Woodworking machines can be dangerous if not used properly. If electrical tools are used, the fundamental safety precautions must be met to preclude the risks of fire, electric shock and injuries to persons.**

Before starting this device, read and keep to the following advice. Also observe the preventive regulations of your professional association and the safety provisions applicable in the respective country, in order to protect yourself and others from possible injury.

-  Pass the safety instructions on to all persons who work with the machine.
-  Keep these safety instructions in a safe place.
- Make yourself familiar with the equipment before using it, by reading and understanding the operating instructions.
- Do not use the machine for unsuitable purposes (see "Normal intended use").
- Mount the machine on a non-slip and level surface (risk of tipping). Make sure that the table plates are horizontally levelled.
- Avoid abnormal posture. Provide a safe standing position and keep at any time the balance.
- Be attentive. Be careful what you do. Behave sensibly when working. Do not use the device when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medicaments. One moment of carelessness when using the device can result in serious injuries.

- Wear suitable work clothes:
 - Do not wear loose-fitting clothes or jewellery; they can catch in moving parts.
 - slip-proof shoes
 - Hairnet in case of long hair
- Wear protective clothing:
 - hearing protection to reduce the risk of deafness / ear damage (Sound intensity level at workplace can exceed 85 dB (A))
 - safety goggles
 - dust mask for types of work that generate dust to reduce the risk of breathing in harmful dust
 - gloves when changing blades, handling the cutting roller and rough materials to reduce the risk of injury through sharp edges
- Keep your workplace in an orderly condition! Untidiness can result in accidents.
- Take into consideration environmental influences:
 - Do not expose this surface planing and thicknessing machine to rain.
 - Do not use the equipment in a damp or wet environment.
 - Do only work with sufficient visibility conditions. Provide for good illumination.
 - Do not use this machine near inflammable liquids or gases.
 - The wood dust generated during operation impedes the necessary view and is harmful to health to some degree. Connect this machine to a dust or shavings extractor (e.g. small portable deduster).
- Never leave the machine unattended.
- Persons under the age of 18 must not operate the device.
- Keep other persons away.
Do not allow other persons, especially children, to touch the tool or cable.
Keep them away from your working area.
- Avoid any inadvertent starting. Make sure that the switch is off before connecting the mains plug with the outlet socket.
- Do not overload the machine! You work better and safer in the given performance range.
- Always use the right power tool. Do not use low-power machines for heavy-duty work. Do not use the power tool for purposes for which it is not meant.
- Only operate the machine with complete and correctly attached safety equipment and do not alter anything on the machine that could impair the safety.
- Assume the correct work posture. Stand to the side of the machine.
- While the machine runs keep your hands at a safe distance from the blade shaft and the location where shavings are ejected.
- Always keep sufficient distance to the blade shaft. Maintain sufficient distance from driven components during operation.
- Remove all nails and metal pieces from the material and clean it before thicknessing. Nails, metal pieces and soiling cause damage to the cutting blades.
- Immediately replace damaged or torn cutting blades.
- Pay attention that the work piece does not contain any cables, ropes, cords or the like.
- Do not machine wood which has numerous knots and knot holes.
- Do not machine workpiece that are heavily splintered. These workpieces may break causing damage to the device and personal injuries.
- Only start planing and thicknessing when the blade shaft has reached its required speed.
- Use only well sharpened blades as edgeless blades increase not only the risk of backstrokes but also charge the motor.
- Use appropriate devices when machining thin work pieces to position and guide the wood pieces properly.
- When machining make sure that the unused blade shaft is covered by the knife guard.
- Do only use tools according to EN 847-1 which are marked with MAN.
 - ⚠ **The use of other tools and other accessories can signify a risk of injury for you.**
- Use pushing blocks or bars when machining short work pieces.
 - Do not use defective pushing blocks or bars
 - Always keep the pushing bars and blocks handy in their brackets (20a) at the machine if they are not used. 
-  **Secure long workpieces against dropping down when finishing the cutting process. Use roller supports or similar devices for this purpose.**
- Do not remove splinters, shavings and waste with your hands from the dangerous area of the blade shaft.
- Switch the machine off and remove the mains plug from the socket when
 - carrying out repair works
 - maintenance and cleaning
 - Fault elimination (this also includes removing of jammed shavings or splinters)
 - checks of connecting lines, whether these are knotted or damaged
 - Transporting the machine
 - Changing the blades
 - leaving the machine unattended (even during short interruptions)
- Maintain your machine with care:
 - Keep your tools sharp and clean in order to be able to work better and safer.
 - Follow the maintenance instructions and the instructions for tool exchange.
 - Keep handles dry and free of oil and grease.
- Check the machine for possible damage:
 - Before further use of the machine the protection devices or slightly damaged parts must be checked carefully for their proper and intended function.
 - Check whether the movable parts function perfectly and do not stick or whether the parts are damaged. All parts must be correctly installed and fulfil all conditions to ensure perfect operation of the machine.
 - Damaged guards and parts must be properly repaired or exchanged by a recognized, specialist workshop; insofar as nothing else is stated in the instructions for use.
 - Damaged or illegible safety labels should be replaced immediately.

- Do not allow any tool key to be plugged in!
Before switching on, check always that wrenches and adjusting tools are removed.
- Store unused equipment in a dry, locked place out of the reach of children.

Electrical safety

- Extension cable to be designed in compliance with IEC 60 245 (H 07 RN-F) having a core cross-section of at least:
 - 1.5 mm² for cable lengths up to 25 m
 - 2.5 mm² for cable lengths over 25m
- Long and thin connection lines result in a potential drop. The motor does not reach any longer its maximal power; the function of the device is reduced.
- Plugs and coupler outlets on connection cables must be made of rubber, non-rigid PVC or other thermoplastic material of same mechanical stability or be covered with this material.
- Protect yourself against an electric shock. Avoid touching earthed parts with your body.
- The connector of the connection cable must be splash-proof.
- Wind off completely the cable when using a cable drum.
- Do not use the cable for purposes for which it is not meant. Protect the cable against heat, oil and sharp edges. Do not use the cable to pull the plug from the socket.
- Regularly check the saw cable and if damaged, have it renewed by a recognised skilled electrician.
- When running the connection line observe that it does not interfere, is not squeezed, bended and the plug connection does not get wet.
- Regularly check the extension cables and replace them if they are damaged.
- Do not use any defective connection cables.
- Do not set up any provisional electrical connections.
- Never bypass protective devices or deactivate them.
- Only hook up the machine by means of a fault-current circuit breaker (30 mA).

 The electrical connection or repairs to electrical parts of the machine must be carried out by a certified electrician or one of our customer service points. Local regulations – especially regarding protective measures – must be observed.

 Repairs to other parts of the machine must be carried out by the manufacturer or one of his customer service points.

 Use only original spare parts and accessory parts. Accidents can arise for the user through the use of other spare parts. The manufacturer is not liable for any damage or injury resulting from such action.

Assembly

 You have to attach the following parts:

Rubber feet (7) **A**

Guide plate (1) **B**

- Attach the guide plate (1) to the table location provided for this.
- Secure the guide plate using two washers A 6.4 and two screws M6x25.

Blade shaft guard (14) **C**

- Attach the complete blade shaft guard (14) to the table location provided for this.
- Secure the blade shaft guard using the star grip screw (11).

Securing on the workbench **D**

Drill four holes into your workbench as shown in the picture. Secure the surface planing and thicknessing machine onto the workbench using 4 screws (M8). You can also secure the surface planing and thicknessing machine onto a work plate. In this case the plate must be safely secured onto the workbench.

Preparing for startup

 To achieve flawless functioning of the machine, please follow the instructions listed:

- Place the surface planing and thicknessing machine at a location which meets following conditions:
 - secured against slipping
 - free of vibrations
 - even
 - free of tripping hazards
 - adequate light
- Before each use, check
 - connection cables for defects (cracks, cuts, etc.)
 -  **Do not use any defective cables.**
 - the flawless condition of pushing bar and pushing block
 - faultless function of the blade shaft guard (12)
 - that the unused blade shaft is covered by the blade shaft guard
 - the proper condition of cutting blades
 - the faultless function of the backstroke protection (41)
 - the proper condition of the transport rollers

Checking the function of the blade shaft guard (12) **L**

Loosen the locking screw (16) and check whether the blade shaft guard can be freely moved.

Checking the function of the backstroke protection (41) **F**

Check first whether all grippers:

- return to their starting position on their own
- are tapered

Place a workpiece on the thicknesser table plate (18) and push it all the way beneath the grippers. Adjust the height of the table so that the transport rollers touch the workpiece. Now pull the workpiece towards you. The grippers must block preventing you from pulling out the workpiece.

Start-up

Mains connection

Compare the voltage listed on the machine's type plate, e.g. 230 V, with the mains voltage and connect the machine to a suited and properly earthed electrical socket.

-  Alternating current motor:
Use a shockproof plug, mains voltage 230 V with residual current circuit breaker and 10 A inert fuses.
- Use connection cable or extension cable respectively with a cross section of at least 1,5 mm².

On / Off Switch

Do not use any device where the switch can not be switched on and off. Damaged switches must be repaired or replaced immediately by the customer service.

Switch on

-  Fold up the yellow hinged cover.
→ If the hinged cover is locked into place, you have to push the red knob in arrow direction at first.
-  Press the green button (1) on the switch.
If there is a power cut, the machine switches off automatically. Push the green (1) button to start the machine again.

Switching off

-  Press the red button on the hinged cover.

Motor protection

-  The motor is equipped with a safety switch and switches off automatically when overloaded.
It can be switched back on following a cooling off phase (5 – 10 min).
Press the
 1. red button (0).
 2. the small button next to the button (8)
 3. the green button (1) to start

Dust / chip exhaustion

-  The wood dust generated during operation impedes the necessary view and is harmful to health to some degree.

Connect therefore always a chip exhaust system or small vacuum cleaner with suitable adapter to the chip exhaust neck (31) (Ø 100 mm).

-  Make sure that the shavings extractor is properly earthed.
-  Velocity of air on the extractor connector on the machine ≥ 20 m/sec.
-  The motor will only start if the extractor hood (29) is properly attached and thus releases the safety switch.

Working instructions

-  Before starting to work consider the following safety advices to keep the risk of injuries as small as possible.

- Workplace tidied?
- Is the surface planing and thicknessing machine securely installed?
- Are all fastening screws tightened?
- Is the blade securely fastened on the blade shaft?
- Are the cutting blades sharp and undamaged?
- Does the backstroke protection work?
- Are the pushing bars handy?
- You may not start to operate the machine until you have read these operating instructions, observed all the instructions given and installed the machine as described!

-  Also, note the following important points:

- When machining make sure that the unused blade shaft is covered by the knife guard.
- Place yourself outside of the area of danger.
- Place your hands flat on the workpiece with fingers closed.
- Never remove loose splinters, chips, or similar by hand.
- Connect a dust or shavings extractor.
- Make sure that the feed rollers and cutting tools are free from wood shavings and dust.
- Do only machine workpieces the dimensions of which are within the specifications for this machine (see "Technical data").
- Use a workpiece support (e.g. roll stand / table) for long workpieces. The workpiece support is correctly adjusted when the table plate and the workpiece support are at the same height.
- Do not guide back the workpiece over the open-running blade shaft.
- Adjust the smallest cutting depth after your work is finished.

-  At any rate, follow all instructions in the sections "Intended use" and "Safe working manners".

Surface planing

The objective of surface planing is to smooth a rough surface (planing), e.g. to smooth the edge of a board.
For this the workpiece is placed onto the feed table plate and is machined on its underside. Feed direction is from right to left. 

Preparations

-   Pull the mains plug before performing settings.

Installing the dust extractor

1. Place the crank handle (15) onto the shaft end on the table plate and turn it anticlockwise to bring the thicknessing table plate to its lowest position. 

- Place the extractor hood (29) onto the thickening table plate. Make sure that the both stop pins engage in the holes of the thickening table plate. **G**
- Turn the crank handle (15) clockwise until the extractor hood (29) is securely clamped by the thickening table plate.
- Fix the extractor hood using the nut M6 and a washer A 6.4. **H**
- Remove the crank handle (15).
- Push the extractor connector (31) on the extractor hood.
- Connect the shavings extractor with the extractor connector (31).

Planing and joining workpieces

Adjusting the guide plate (1) **I** - **J**

- Loosen the locking lever (21).
If you can not sufficiently turn the locking lever, pull out the lever head and turn it back.
- Tilt the guide plate to your desired angle which you can read from the angle scale (22).
- Tighten the locking lever (21) again.

Adjusting the depth of cut **K**

- Turn the adjusting screw for the depth of cut (4).
- You can read it from the depth of cut scale (3).

Adjusting the blade shaft guard

- Push the workpiece against the guide plate.
- Loosen the clamping screw for the blade shaft guard (16).
- For flat workpieces (< 75 mm): **L****
Push the blade shaft guard (12) against the guide plate (1) and lift it according to the workpiece thickness.
Push the workpiece somewhat below the blade shaft guard and lower the latter onto the workpiece.
- For high workpieces (> 75 mm): **M****
Lower the blade shaft guard down to the table plate and push it against the workpiece.

Planing

- Start the motor.
- Push the workpiece right-angled over the feed table plate. **N**
- Hold your fingers close to each other and guide the workpiece with flat hands or with pushing bars over the feed table plate.
- When planing narrow surfaces (joining edges) push the workpiece with both hands and clenched fists against the guide plate and the table plate and push it over the feed table plate. **O**

- When planing and joining short workpieces use the pushing block (27) **P**
- Press down the workpiece only on the delivery table.
- Turn the machine off if the work is not immediately continued.

Skewing **Q**

- Place the workpiece against the tilted guide plate.
- Adjust the blade shaft guard so that it just contacts the workpiece and tighten the clamping screw for the blade shaft guard.
- With your left clenched fist press the workpiece against the guide plate and the delivery table plate. Push the workpiece with your closed right hand over the feed table plate.
- Turn the machine off if the work is not immediately continued.

Thickening

The purpose of thickening is to make the workpiece with already planed surface thinner.

For this the workpiece is guided through the machine and machined on its top surface. The already planed surface faces the thickening table plate. The feed direction is exactly the other way round as for planing from left to right.

- i** When thickening a step will be formed on the lead and tail edges of the workpieces. Therefore cut the workpiece to length only after thickening

Preparation



Pull the mains plug before performing settings.

Installing the dust extractor **R**

- Loosen the clamping screw (16) and push the blade shaft guard off from the table plate.
- Adjust the guide plate (1) to 45°.
- Place the extractor hood (29) onto the planing plate. Make sure that the both star grip screws (30) are aligned with the holes in the planing plate.
- Tighten the star grip screws (30). Make sure that the contact for the safety switch (28) rests on the safety switch.
- Push the extractor connector (31) on the extractor hood.
- Connect the shavings extractor with the extractor connector.

Thickening **S**

- Adjust the depth of cut. **F**
i In a single pass the machine can cut 2 mm as a maximum. However do only adjust this depth if:
 - your blades are very sharp,
 - you machine soft wood types,
 - you machine workpieces the width of which is smaller than the maximum width.

2. Start the motor.
3. Push in the workpiece slowly and right-angled in arrow direction. It will be drawn in automatically.
4. Guide the workpiece straight through the machine.
5. Turn the machine off if the work is not immediately continued.

Maintenance and Care



Before each maintenance and cleaning work

- Switch off device
- Wait until the machine comes to a stop
- Pull out power plug

Maintenance and repair work other than those described in this chapter is only allowed to be carried out by service staff.

For maintaining and cleaning, removed security devices must unconditionally be mounted properly and proved again.

Use only original parts. Other parts can result in unexpected damages and injuries.

Cleaning

i Observe the following to maintain the operability of the machine:

- Do not wash down device with water.
- Remove splints and dust only with a brush or vacuum cleaner.
- Slightly spray maintenance spray or dry-film lubricant on the height adjustment device (5) of the thickening table.
- Take care that the feed rollers remain free of rust and resin.
- Remove resin residues from the table plate surfaces.

i Resin residues can be removed with a commercial maintenance and care spray.

- Apply a thin film of sliding wax on the feed, delivery and thickening table plates.
- Regularly remove resin from the blade shaft and from the parts attached to it. For this purpose put the clamping device, the blade holders and the blades into paraffin, gasoline or commercial resin remover for 24 hours.

Maintenance

The cutting blades are wearing parts and will become dull after longer or frequent use.

🔧 Replace the cutting blades in this case or have them sharpened by a specialist.



Regrinding of cutting blades is only allowed to a height of 15 mm.

Always use cutting blades which are approved for the machine (see "Technical data").

Only use cutting blades according to EN 847-1 marked with MAN.

Always replace or have both cutting blades sharpened.



Before replacing or sharpening the cutting blades unplug the machine.



Danger of cutting! Wear gloves when replacing the cutting blades.



Replacing the cutting blades

1. Remove the guide plate (1).
2. Fully push off the blade shaft guard (12) from the table plate.
3. Loosen the nuts of the clamping screws (A) using the supplied open-end spanner. **i**
If the nuts are not visible, carefully turn the blade shaft (34) using a waste wood block.
4. Remove the clamping device (36) and the blade (35). **U**
5. Clean all parts including the blade slots in the blade shaft.
6. Re-insert the clamping device with a new or sharpened blade.
7. Align the blade:
 - Place the setting gauge (32) for the cutting blades onto the delivery table plate. **V**
 - Firmly press the gauge onto the delivery table plate while making sure that the edge of the setting gauge is flush with the edge of the delivery table plate.
 - Then, the curved surface of the setting gauge presses the blade in its correct position.
 - Retighten the clamping screws. **W**
When doing so start in the centre and move outwards.
8. Replace also the other blade of the blade shaft.
9. Push the blade shaft guard over the blade shaft.



Checking the tension of the drive belt (37) / replacing the drive belt **X**

1. Remove the cap nuts and the both recessed head screws from the gearbox cover.
2. Remove the gearbox cover (10).
3. Remove wood dust and shavings using the shavings extractor or a brush.
4. Check the tension of the drive belt by pressing with the thumb in the centre of the drive belt. The drive belt may not give way more than 10 mm.
5. If the drive belt gives more way it must be replaced.



Maintenance of the gearbox **X**

1. Remove the cap nuts and the both recessed head screws from the gearbox cover.
2. Remove the gearbox cover (10).
3. Remove wood dust and shavings using the shavings extractor or a brush.
4. Slightly spray maintenance spray on the roller chain (38) and on the bearings of the belt roller and pulley.
Do not use grease.
5. Re-mount the gearbox cover.

Transport



Remove mains plug before each transport.

- i** Before any transport make sure that the blade shaft guard fully covers the blade shaft.
This will avoid injury by the blades.
When handling do not take hold on the feed or delivery table. Take hold on the bottom of the machine.

Storage



Pull out power plug.

- Store unused equipment in a dry, locked place out of the reach of children.
- Before a longer period of storage carry out the following to extend the machine's service life and ensure an easy operating:

 - Carry out a thorough cleaning and maintenance.
- i** Never use any grease!

Maintenance and cleaning schedule

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Before each starting | <p>Check</p> <ul style="list-style-type: none"> • the backstroke protection, • the cutting blades, • the transport rollers (42) F, • the feed and delivery tables. | <p>The grippers must fall back automatically and the tips must not be rounded. The cutting blades must be sharp and properly secured. Check that the coating shows no damages and that the workpieces are conveyed without problems? Apply a thin film of sliding wax.</p> |
| After each use | <p>Check and clean</p> <ul style="list-style-type: none"> • the interior of the machine, • the threaded rods of the height adjustment, • exhaust connector. | <p>Remove wood dust and shavings.</p> |
| Once in a month (if used daily) | <p>Check</p> <ul style="list-style-type: none"> • the threaded rods of the height adjustment, • anschlusskabelthe mains cord. | <p>Slightly spray with maintenance spray. Check for damages and have it replaced by an electrician if required.</p> |



Y

| no. | Denomination | Order-No. | no. | Denomination | Order-No. |
|-----|--|-----------|-----|---|-----------|
| 1 | Guide plate | 363743 | 22 | Angle adjustment scale | 363763 |
| 2 | Feed table plate | 363744 | 23 | Hexagon socket screw key (Allan key) to install the rubber feet | |
| 3 | Depth-of-cut scale | 363745 | 24 | Hexagon socket screw key (Allan key) for guide plate | |
| 4 | Adjusting screw for depth of cut | 363746 | 25 | Hexagon socket screw key (Allan key) | |
| 5 | Height adjustment device | | 26 | Open-end spanner for blade replacement | |
| 6 | Pull-out workpiece support | 363747 | 27 | Pushing block | 363764 |
| 7 | Rubber feet | 363748 | 28 | Contact for safety switch | |
| 8 | Motor protection switch | 363749 | 29 | Extractor hood | 363765 |
| 9 | On / Off switch | 363750 | 30 | Star grip screw | 363766 |
| 10 | Gearbox cover | 363751 | 31 | Exhaust connector | 363767 |
| 11 | Fixing screw for holder | 363752 | 32 | Blade setting gauge | 363768 |
| 12 | Blade shaft guard | 363753 | 33 | Safety label | 363742 |
| 13 | Holder for blade shaft guard | 363754 | 34 | Blade shaft T | 363769 |
| 14 | Blade shaft guard cpl. | 363755 | 35 | Cutting blade U | 363770 |
| 15 | Crank handle for thicknesser height adjustment | 363756 | 36 | Clamping device U | 363771 |
| 16 | Fixing screw for blade shaft guard | 363757 | 37 | Driving belt X | 363772 |
| 17 | Delivery table plate | 363758 | 38 | Roller chain X | 363773 |
| 18 | Thicknesser table plate | 363759 | 39 | Tools cpl. | 363774 |
| 19 | Scale for thicknesser height adjustment | 363760 | 40 | Pushing bar | 361110 |
| 20a | Holder for pushing bar | 363779 | 41 | Backstroke protection F | |
| 20b | Cable holder | 363761 | 42 | Transport roller F | |
| 21 | Locking lever for angle adjustment | 363762 | | | |

Possible faults



Before each fault clearance


- Switch off device
- Wait until the machine comes to a stop
- Pull out power plug

After each fault clearance, put into operation and recheck all security installations.

| Fault | Possible cause | Remedy |
|---|---|---|
| Machine fails to start after switching on or switches off during idle running | <ul style="list-style-type: none"> • Power failure • Extension cable defect • Motor or switch defect • Carbon brushes worn. | <ul style="list-style-type: none"> • Check the fuse. • Check cable, no longer use defect cable • Have motor or switch checked by an approved electrician or replaced by original spare parts • To correct the problem, refer to the manufacturer or customer service. |
| Machine is stalled during machining. | <ul style="list-style-type: none"> • Dull cutting blades • Rate of feed too high • Motor protecting switch has tripped | <ul style="list-style-type: none"> • Replace or sharpen the blades. • Continue working with slower rate of feed. Switch motor back on after cooling (see 'Motor protection') |
| Workpiece is jammed during thickening. | <ul style="list-style-type: none"> • Excessive depth of cut | <ul style="list-style-type: none"> • Reduce depth of cut and machine workpiece in multiple passes. |

| Fault | Possible cause | Remedy |
|--|--|--|
| Surface unsatisfactory. | <ul style="list-style-type: none"> • Dull cutting blades • Cutting blades blocked by shavings • Erratic feeding | <ul style="list-style-type: none"> • Replace or sharpen the blades. • Remove shavings. • Feed the workpiece with constant pressure and reduced speed. |
| Machined surface too rough. | <ul style="list-style-type: none"> • Too much moisture in the workpiece | <ul style="list-style-type: none"> • Dry the workpiece. |
| Machined surface is shaky. | <ul style="list-style-type: none"> • Workpiece was machined against the growth direction • Too much material cut in a single pass | <ul style="list-style-type: none"> • Machine the workpiece in opposite direction. • Machine the workpiece in multiple passes. |
| Chip exit blocked | <ul style="list-style-type: none"> • keine Absaugung angeschlossen • Too much moisture in the wood | <ul style="list-style-type: none"> • Stop the machine, remove shavings and connect the extractor. • Use dry wood. |
| Workpiece advance is slow during thickening. | <ul style="list-style-type: none"> • Resin on the thickening table plate • Sluggish transport rollers • Tension of the drive belt too low | <ul style="list-style-type: none"> • Clean the table plate and apply a thin film of sliding wax. • Clean the transport rollers or have them repaired • Replace the drive belt |

Technical data

| | | |
|--|---------------------|---|
| Model / Type | ADH 204 | |
| Year of constructions | see last page | |
| Power P ₁ | 1500 W (S1) |  |
| Mains voltage | 230 – 240 V~ | |
| Mains frequency | 50 Hz | |
| Mains fuse | 10 A inert | |
| Idle speed (cutting blades) | 9000 rpm |  |
| Feed rate for thickening | 6 m / min | |
| Max. workpiece width | 204 mm |  |
| Workpiece height for thickening | 5 - 120 mm | |
| Depth of cut for planing | 0 - 3 mm | |
| Depth of cut for thickening | 0 - 2 mm | |
| Cutting blade dimensions (length x width x thickness) | 210 x 16.5 x 1.5 mm | |
| Table dimensions → Planing | 740 x 210 mm | |
| Table dimensions → Thickening | 270 x 210 mm | |
| Table height | 345 mm | |
| Weight | approx. 26.5 kg |  |
| Exhaust connection Ø | 100 mm | |

Commercial small dust removers or industrial vacuum cleaners can be used for exhaustion.

Guarantee

Please observe the enclosed terms of guarantee.

Technical modifications reserved!

Sommaire

| | |
|--|---------|
| Déclaration de conformité CE | 26 |
| Fourniture | 26 |
| Émissions sonores | 26 |
| Symboles appareils / notice d'utilisation | 26 / 27 |
| Emploi conforme à l'usage prévu | 27 |
| Risques résiduels | 27 |
| Consignes de sécurité | 27 |
| Assemblage | 29 |
| Préparation à la mise en service | 30 |
| Mise en service | 30 |
| Consignes de travail | 30 |
| Entretien et nettoyage | 32 |
| Transport | 33 |
| Entreposage | 33 |
| Plan d'entretien et de nettoyage | 34 |
| Description de l'équipement / Pièces de rechange | 34 |
| Pannes | 35 |
| Caractéristiques techniques | 36 |
| Garantie | 36 |

Déclaration de conformité CE

N° (S-No.): 10404

Conformément à la directive CE: **2006/42/CE**

Par la présente, nous

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit **Abricht- und Dickenhobel (Dégauchisseuse / raboteuse) modèle / type ADH 204**

Numéro de série: 004000 – 020000

est conforme aux dispositions de la directive CE susnommée ainsi qu'aux dispositions des directives suivantes: **2014/30/UE et 2011/65/UE.**

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées:

EN 61029-1:2009/A11:2010; EN 61029-2-3:2011;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;


EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000

Conservation de la documentation technique:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technique Bureau

Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

Burgau, 22.10.2019

i.A. 
i.A./G. Koppenstein,
Direction du bureau d'études

Fourniture

- Dégauchisseuse / raboteuse ADH 204
- Capot d'aspiration des copeaux
- Conduite d'aspiration des copeaux
- 1 patin
- 1 bouton-poussoir

- Capot de protection des lames
- Butoir de guidage
- Manivelle pour le réglage de la hauteur
- Calibre de réglage des lames de rabot
- 4 x pieds en caoutchouc
- Outils de montage
- Matériel de fixation
- Notice d'utilisation

 Après le déballage de la machine, vérifiez le contenu du carton quant à

- ▶ l'intégralité des pièces
- ▶ la présence éventuelle de dommages dus au transport.

Informez immédiatement le revendeur, le transporteur et / ou le fabricant en cas de réclamation. Sachez que les réclamations ultérieures ne sont plus acceptées.

Émissions sonores

EN ISO 3744

Utilisation de la machine comme dégauchisseuse / raboteuse avec des lames de rabot de série

| Niveau de conductibilité acoustique | Niveau de pression acoustique à la place de travail |
|-------------------------------------|---|
| L _{WA} = 105,9 dB (A) | L _{PA} = 92,9 dB (A) |

Facteur d'incertitude de mesurage: 3 dB

Les valeurs indiquées sont des valeurs d'émissions sonores qu'on ne saurait simultanément appliquer comme valeurs maximales définitives au poste de travail respectif. L'existence d'un rapport entre les niveaux d'émission et de pollution est un fait établi, bien que ces valeurs ne permettent pas de décider définitivement de la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires ou non. Les facteurs susceptibles d'influencer le niveau de pollution sonore existant sur le poste de travail incluent notamment la durée d'action, la nature des locaux, d'autres sources de nuisances sonores, etc. p. ex. le nombre de machines et les opérations environnantes. Les valeurs maximales applicables au poste de travail respectif varient également d'un pays à l'autre. Ces informations permettent cependant à l'utilisateur de mieux évaluer les dangers et risques.

Symboles utilisés sur cet appareil

| | | |
|---|--|--|
|  Lire la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant la mise en service et en tenir compte pendant le fonctionnement. |  Arrêter le moteur et débrancher la fiche de contact avant toute opération d'entretien, de remise en état ou de nettoyage. | |
|  Risques de blessure aux doigts et aux mains avec les lames de rabot. |  Ne pas laisser la machine sous la pluie. Protéger la machine de l'humidité. | |
|  Porter un dispositif de protection de l'ouïe et des yeux. |  Porter un masque de protection anti-poussières. |  Portez des gants de protection. |

Symboles utilisés dans cette notice d'utilisation

| | |
|--|---|
|  | Danger imminent ou situation dangereuse. L'inobservation de ces indications peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. |
|  | Indications importantes pour un emploi conforme à l'usage prévu. L'inobservation de ces indications peut provoquer des dysfonctionnements. |
|  | Indications pour l'utilisateur. Ces indications sont d'une aide précieuse pour un emploi optimal des différentes fonctions. |
|  | Montage, exploitation et maintenance. Ce symbole attire votre attention sur ce que vous devez faire. |

Emploi conforme à l'usage prévu

- La dégauchisseuse / raboteuse a été conçue exclusivement pour une utilisation privée. Elle est destinée au dégauchissage et au rabotage de bois massif. Les cotations autorisées des pièces sont à respecter (voir la fiche technique). Pour le rabotage, la surface de contact de la pièce doit être plate.
- La dégauchisseuse / raboteuse n'est pas destinée à être utilisée en extérieur.
- Ne doivent être travaillées que des pièces d'œuvre qui peuvent être posées et guidées de manière sûre.
- La machine doit être fixée fermement à l'établi ou la table, sur laquelle elle est placée, afin de permettre de travailler en toute sécurité. (voir « Fixation à l'établi »)
- Les travaux suivants ne doivent pas être réalisés à l'aide de la dégauchisseuse / raboteuse
 - travaux de marqueterie (c'est-à-dire tout traitement ne couvrant pas toute la longueur de la pièce)
 - creux, tenons ou évidements
 - rabotage de bois fortement courbé pour lequel il n'existe pas un contact suffisant avec la table de chargement.
- Un emploi conforme à l'usage prévu implique notamment aussi l'observation des instructions de service, de maintenance et de réparation du fabricant et le respect des consignes de sécurité contenues dans ces instructions.
- Les prescriptions de prévention des accidents applicables au site d'exploitation ainsi que les dispositions de médecine du travail et de sécurité technique générales sont à respecter.
- Toute utilisation divergente de la machine est considérée comme emploi non conforme à l'usage prévu. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages en résultant, le risque incombe exclusivement à l'utilisateur.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages de tout type résultant de modifications non autorisées de la dégauchisseuse / raboteuse effectuées par l'utilisateur.
- Seule les personnes maîtrisant la machine et ayant reçu les instructions adéquates concernant les dangers sont autorisées à équiper, utiliser et entretenir la dégauchisseuse / raboteuse. Les travaux d'entretien doivent être uniquement effectués par nous ou par le service après-vente que nous avons désigné.

- Une utilisation de la machine en environnement explosif et son exposition à la pluie sont interdites.
- Le matériel à raboter doit obligatoirement être exempt de toute pièce en métal (clous, etc...).

Risques résiduels

Même un emploi conforme à l'usage prévu et le respect des consignes de sécurité applicables en la matière ne sauraient exclure tous les risques résiduels générés par la construction et l'emploi de la machine.

Les risques résiduels sont minimisés en respectant les « Consignes de sécurité », « L'emploi conforme à l'usage prévu » et toutes les indications des présentes instructions de service.

La prise de précautions et la prudence réduisent les risques de blessures corporelles et d'endommagements.

- Risques de blessure aux doigts et aux mains par le contact avec les lames dans les zones non protégées.
- Risques de blessure aux doigts et aux mains lors du remplacement des outils.
- Risques de coincement lors de l'ouverture des capots de protection.
- Contrecoups de la pièce usinée ou de parties de cette pièce.
- Dangers d'électrocution en cas d'utilisation de câbles de raccordement non conformes.
- Contact avec des pièces sous tension de composants électriques ouverts.
- Endommagement de l'ouïe en cas de travaux particulièrement longs sur la machine sans protection acoustique.
- Émission de poussières de bois nuisibles à la santé en cas d'exploitation sans aspiration.

Il se peut que des risques résiduels non apparents persistent bien que toutes les mesures de protection aient été prises.

Consignes de sécurité

 **Tout emploi non conforme d'un outillage à travailler le bois est dangereux. L'utilisation des outillages électriques impose certaines mesures de sécurité générales afin d'exclure les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures de personnes.**

Avant toute mise en service de ce produit, lire et respecter les indications suivantes et les règlements de prévention d'accident de l'association préventive des accidents du travail, particulièrement les règlements de sécurité en vigueur dans les pays respectifs afin d'éviter tout risque d'accident possible.

-  Remettez les consignes de sécurité à toutes les personnes devant travailler avec la machine.
-  Conservez ces consignes de sécurité en lieu sûr.
- Avant utilisation, familiarisez-vous avec l'appareil à l'aide de la notice d'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil à des fins non appropriées (voir « Emploi conforme à l'usage prévu »).

- Poser la machine sur un sol plat et antidérapant (risque de basculement). Veiller à ce que les plateaux de table soient positionnés à l'horizontale.
- Éviter les postures anormales. Prenez correctement appui sur vos jambes et veillez à votre équilibre à tout moment.
- **Soyez attentif. Veillez à ce que vous faites. Travaillez de façon raisonnable. N'utilisez pas l'équipement si vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments. La moindre inattention pendant l'utilisation de l'équipement peut provoquer de graves blessures.**
- Portez des vêtements de protection appropriés:
 - pas d'habits larges ou de bijoux que la machine pourrait entraîner.
 - Chaussures avec des semelles antidérapantes.
 - filet pour les cheveux s'ils sont longs.
- Portez des vêtements de protection personnels :
 - protection auditive afin de diminuer le risque de devenir malentendant (niveau de pression acoustique sur le poste de travail habituellement supérieur à 85 dB (A).
 - lunettes de protection
 - masque de protection contre la poussière pour les travaux produisant de la poussière afin de diminuer le risque d'inhaler de la poussière nocive
 - gants pour remplacer les lames, manipuler le cylindre de coupe et protéger contre les matières rugueuses afin de diminuer le risque de blessures dues aux arêtes vives
- Veillez à maintenir la zone de travail en ordre ! Le désordre peut être la cause d'accidents.
- Prenez les conditions environnantes en considération :
 - Protéger la dégauchisseuse / raboteuse de la pluie.
 - Ne pas utiliser la machine dans un environnement humide.
 - Travaillez uniquement avec de bonnes conditions visuelles, veillez au bon éclairage de la zone de travail.
 - Ne pas utiliser la machine à proximité de liquides ou de gaz inflammables.
 - Les poussières de bois générées pendant l'exploitation peuvent influencer la visibilité et elles sont parfois aussi nocives pour la santé. Raccorder la machine à un dispositif d'aspiration de la poussière ou des copeaux (par ex. un petit aspirateur transportable).
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- Les personnes de moins de 18 ans n'ont pas le droit de manipuler cette machine.
- Tenir à l'écart toute personne étrangère.
Ne pas laisser toute personne étrangère, particulièrement les enfants toucher le câble ou l'appareil.
Tenir à l'écart de votre plan de travail toute personne étrangère.
- Éviter le démarrage intempestif de l'appareil. Assurez-vous que l'interrupteur est ouvert avant de brancher la fiche dans la prise de courant.
- Ne surchargez pas la machine ! Elle fonctionne mieux et avec une sécurité accrue dans la plage indiquée.
- Utilisez les outils électriques corrects. N'utilisez pas de machines à faible puissance pour effectuer des travaux difficiles. N'utilisez pas les outils électriques pour une destination d'utilisation non conforme.
- Veillez au montage complet et correct des équipements de sécurité pendant l'exploitation et ne modifiez rien sur la machine qui risquerait d'influencer sa sécurité.
- Il est nécessaire de se placer en bonne position de travail. Placez-vous latéralement par rapport à la machine.
- Lorsque la machine est en service, veiller à ce que les mains soient à distance suffisante du cylindre de coupe et de l'endroit où les copeaux sont évacués.
- Rester toujours à distance suffisante du cylindre de coupe. Garder toujours une distance suffisante par rapport aux composants en mouvement.
- Avant les travaux de rabotage, enlever tous les clous et autres pièces métalliques se trouvant sur la pièce et la nettoyer. Les clous, les pièces métalliques et les impuretés entraînent des dommages sur les lames de rabot.
- Remplacer immédiatement toutes les lames de rabot endommagées ou cassées.
- Veiller à ce que la pièce à scier ne comporte aucun câble, cordon ou objet similaire.
- Ne pas utiliser de bois contenant beaucoup d'inclusions et de trous de nœud.
- Ne pas travailler sur une pièce fortement éclatée. Ces pièces peuvent se casser et entraîner des dommages sur l'appareil et vous causer des blessures.
- Ne pas débiter le rabotage tant que le cylindre de coupe n'a pas atteint la vitesse de rotation nécessaire.
- Utiliser uniquement des lames de rabot bien aiguisées car les lames de rabot émoussées augmentent non seulement les risques de contrecoups mais soumettent également le moteur à de fortes contraintes.
- Pour le rabotage de pièces minces, utiliser des dispositifs permettant de positionner et de guider les morceaux de bois.
- Lors du rabotage, veiller à ce que le cylindre de coupe non utilisé soit recouvert à l'aide du capot de protection des lames.
- Utiliser uniquement des outils conformes à la norme EN 847-1 et marqués MAN.
- **⚠ L'utilisation d'autres outils et d'autres accessoires peut constituer un risque pour l'utilisateur.**
- Pour le travail sur des pièces courtes, utiliser les patins ou les boutons-poussoirs.
- Ne pas utiliser de patins ou de boutons-poussoirs défectueux.
- Toujours conserver les guides coulissants et les patins dans leur logement (20a) sur la machine lorsque vous ne les utilisez pas. **Y**
- **⚠ Protéger les pièces longues afin qu'elles ne basculent pas une fois le rabotage terminé. Utiliser pour cela par ex. le dérouleur ou des dispositifs similaires.**
- Ne pas enlever à la main les échardes, copeaux et autres déchets se trouvant dans la zone de danger du cylindre de coupe.
- Débranchez la machine et retirez la fiche de la prise au secteur en cas de
 - travaux de réparation
 - travaux de maintenance et de nettoyage
 - l'élimination de perturbations (ceci concerne également les copeaux ou échardes coincés)

- vérifications pour savoir si les conduites de raccordement sont enchevêtrées ou endommagées
- transport de la machine
- remplacement des lames
- quitter la machine (même en cas d'interruption brève)
- Il est nécessaire de prendre grand soin de la machine:
 - Maintenez les outils affûtés et propres afin de travailler mieux et en toute sécurité.
 - Respectez les prescriptions de maintenance et les indications relatives au remplacement des outils.
 - Les poignées doivent toujours être sèches et exemptes d'huile et de graisse.
- Vérifiez si la machine est éventuellement endommagée.
 - Avant de continuer l'utilisation de la scie, examiner avec précaution le fonctionnement correct et conforme des dispositifs de protection et des composants légèrement endommagés.
 - Vérifiez le fonctionnement correct des pièces mobiles et assurez-vous qu'elles ne sont ni coincées ni partiellement endommagées. Toutes les pièces doivent être montées correctement et toutes les conditions requises doivent être remplies afin de garantir une exploitation impeccable de la machine.
 - Les dispositifs de sécurité et les pièces endommagés doivent être réparés ou remplacés convenablement dans un atelier spécialisé agréé, à moins que d'autres informations ne soient mentionnées dans le mode d'emploi.
 - Les autocollants de sécurité endommagés ou illisibles doivent être remplacés.
- Ne pas laisser des clés de serrage sur la machine! Avant la mise en service, toujours vérifier que les clés et les autres outils de réglage sont enlevés de la machine.
- Conservez les appareils non utilisés dans un endroit sec et verrouillé et hors de portée des enfants.

Sécurité électrique

- Version du câble de rallonge selon IEC 60 245 (H 07 RN-F) avec une section conducteur minimum de:
 - 1,5 mm² pour les câbles d'une longueur de jusqu'à 25 m
 - 2,5 mm² pour les câbles de plus de 25 m
- Les conduites de raccordement longues et minces génèrent une chute de tension. Le moteur n'atteint plus sa puissance maximale et le fonctionnement de l'appareil est restreint.
- Les fiches et prises des rallonges doivent être en caoutchouc, PVC souple ou autre matière thermoplastique d'une résistance mécanique identique, ou revêtues de ce matériau.
- Protégez-vous contre les risques d'électrocutions. Évitez tout contact corporel avec des pièces mises à la terre.
- Le système d'enfichage de la conduite de raccordement doit être protégé contre les projections d'eau.
- En cas d'utilisation d'un tambour, dérouler le câble complètement.
- N'employez pas le câble à des fins pour lesquelles il n'est pas prévu. Protégez le câble de la chaleur, l'huile et des arêtes tranchantes. Ne tirez pas sur le câble pour retirer la fiche de la prise au secteur.

- Contrôlez régulièrement le câble et demandez à un spécialiste (électricien) de le remplacer en présence d'endommagements.
- Lors de la pose de la ligne de raccordement, veiller à ce qu'elle ne gêne pas, qu'elle ne soit pas coincée ni pliée et à ce que le connecteur ne soit pas mouillé.
- Vérifiez le câble de rallonge à intervalles réguliers et remplacez-le dès que vous constatez un endommagement.
- Ne vous servez jamais de lignes de raccordement défectueuses.
- Ne jamais utiliser de connexions électriques provisoires ou rafistolées.
- Ne pontez jamais les équipements de sécurité et ne les mettez jamais hors service.
- Brancher la machine à l'aide d'un disjoncteur à protection différentielle (30 mA).

 **Tout raccordement électrique, voire toute réparation sur les parties électriques de la machine doivent être effectués par des électriciens agréés ou confiés à l'un de nos services après-vente. Les règlements locaux, particulièrement en ce qui concerne les mesures de protection, sont à respecter.**

 **Toutes les réparations des différentes pièces de la machine doivent être effectuées par le fabricant, ou par l'un de ses services après-vente.**

 **Servez-vous toujours du capot de protection de la lame. L'utilisation d'autres pièces détachées et d'autres accessoires pourraient entraîner un risque d'accident pour l'utilisateur, le fabricant dégageant toute responsabilité pour tout dommage encouru. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages en résultant.**

Assemblage

 Les pièces suivantes sont encore à mettre en place:

Pieds en caoutchouc (7) **A**

Butoir de guidage (1) **B**

- Placer le butoir de guidage (1) à l'emplacement prévu à cet effet sur le plateau de table.
- Fixer le butoir de guidage respectivement avec deux rondelles A 6,4 et deux vis M 6 x 25.

Capot de protection des lames (14) **C**

- Placer le capot de protection des lames complet (14) à l'emplacement prévu à cet effet sur le plateau de table.
- Fixer le capot de protection des lames à l'aide de la vis à poignée étoile (11).

Fixation à l'établi **D**

Percer quatre trous dans votre établi comme indiqué sur le schéma. Fixer la dégauchisseuse / raboteuse avec 4 vis (M 8) à l'établi. Il est également possible de fixer ainsi la dégauchisseuse / raboteuse sur un plateau de travail. Celui-ci doit ensuite être fixé fermement à l'établi.

Préparation à la mise en service

- i** Pour garantir le fonctionnement correct de la machine, veuillez respecter les instructions suivantes:
- Placer la dégauchisseuse / raboteuse à un endroit qui répond aux conditions suivantes:
 - antidérapant
 - exempt de vibrations
 - plan
 - aucun risque de trébuchement
 - suffisamment éclairé
 - Contrôlez avant chaque utilisation:
 - que les lignes de raccordement ne présentent pas de défauts (fissures, coupures ou autres).
 - ⚠ Ne vous servez jamais de lignes défectueuses!**
 - que le patin en bois et le guide coulissant sont dans un état impeccable
 - que le capot de protection des lames (12) fonctionne parfaitement
 - que le cylindre de coupe non-utilisé est protégé par le capot de protection des lames
 - que la lame de rabot est en bon état
 - que la sécurité contre les contrecoups (41) fonctionne parfaitement
 - que les rouleaux de transport sont en bon état

Vérifier le fonctionnement du capot de protection des lames (12) **L**

Desserrer la vis de blocage (16) et vérifier si le capot de protection des lames peut être déplacé librement.

Vérifier le fonctionnement de la sécurité contre les contrecoups (41) **F**

- Vérifier en premier lieu si toutes les pinces
- reviennent d'elles-mêmes dans leur position de départ
 - sont agencées en pointe
- Placer une pièce sur le plateau de rabotage (18) et la glisser sous les pinces. Régler la hauteur du plateau de telle façon que les rouleaux de transport touchent la pièce. Tirez à présent la pièce vers vous. Les pinces doivent se bloquer afin que vous ne puissiez pas sortir la pièce.

Mise en service

Branchement au secteur

Comparer la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, par exemple 230 V, à la tension d'alimentation et brancher ensuite la machine à l'aide de la prise de courant correspondante reliée à la terre.

- i** Moteur à courant alternatif :
- prise à contact de protection, tension du secteur de 230 V avec interrupteur de protection contre les courants de court-circuit et fusible 10 A inerte
 - Servez-vous de câbles de raccordement respectivement de rallonge avec une section d'au moins 1,5 mm².

Interrupteur marche / arrêt **E**

Ne jamais utiliser un appareil dont l'interrupteur ne peut pas être fermé et ouvert. Les interrupteurs endommagés doivent être immédiatement réparés ou remplacés par le S.A.V.

Mise en marche

-  Relever l'abattant jaune.
- Lorsque l'abattant est enclenché, pousser d'abord le bouton rouge dans le sens de la flèche.
-  Appuyez sur le bouton vert (1) placé sur l'interrupteur.
- En cas de panne de courant, la machine s'arrête automatiquement. Actionner de nouveau le bouton vert (1) pour la remettre en service.

Mise en arrêt

-  Appuyer sur le bouton rouge qui se trouve sur l'abattant.

Protection du moteur

-  Le moteur est équipé d'un disjoncteur de protection et s'arrête automatiquement en cas de surcharge. Une remise en marche du moteur est possible après une phase de refroidissement (env. 5 – 10 min).
- appuyez sur
- le bouton rouge (0)
 - le petit bouton rouge à côté de l'interrupteur (8)
 - le bouton vert (1) pour la mise en route.

Aspiration des poussières et des copeaux

⚠ Les poussières de bois générées pendant l'exploitation peuvent influencer la visibilité et elles sont parfois aussi nocives pour la santé.

Raccorder toujours un dispositif d'aspiration des copeaux ou un aspirateur à la tubulure d'aspiration en utilisant un adaptateur approprié (31) (Ø 100 mm).

⚠ Veiller à ce que le dispositif d'aspiration des copeaux soit relié à la terre !

- i** Vitesse de l'air à la conduite d'aspiration de la machine ≥ 20 m/sec
- i** Le moteur fonctionne uniquement si le capot d'aspiration (29) a été monté correctement et s'il déclenche l'interrupteur de sécurité.

Consignes de travail

⚠ Avant de commencer le travail, respecter les instructions de sécurité suivantes afin de garder le risque de sécurité aussi faible que possible.

- Poste de travail bien ordonné?
- La dégauchisseuse / raboteuse est-elle installée de manière stable ?
- Toutes les vis de fixation ont-elles été serrées ?

- La lame est-elle correctement fixée au cylindre de coupe ?
- Les lames de rabot sont-elles aiguisées et non endommagées ?
- La sécurité contre les contrecoups est-elle opérationnelle ?
- Les patins sont-ils à portée de main ?
- Vous ne devez pas mettre la machine en route avant d'avoir lu attentivement ce mode d'emploi, d'avoir observé toutes les informations indiquées et d'avoir monté la machine tel que cela est décrit.

⚠ Observez également les points suivants:

- Veiller à ce que le cylindre de coupe non utilisé soit recouvert à l'aide du capot de protection des lames.
- Placez-vous en dehors de la zone dangereuse.
- Placez vos mains à plat et les doigts resserrés sur la pièce à usiner.
- Ne retirez jamais les éclats, copeaux, etc. avec la main.
- Raccorder un dispositif d'aspiration de la poussière ou des copeaux.
- Veiller à ce que les cylindres d'alimentation et les outils de coupe soient exempts de tous copeaux ou de sciure.
- Travailler uniquement sur des pièces dont les dimensions correspondent à celles définies pour cette machine (voir la « Caractéristiques techniques »).
- Utiliser un plateau (par ex. support de rouleaux / table à rouleaux) pour soutenir les pièces à usiner longues. Le plateau est réglé correctement lorsque la table et le plateau sont à la même hauteur.
- Ne pas retirer la pièce en la faisant passer par-dessus le cylindre de coupe en fonctionnement.
- Une fois les travaux terminés, régler la machine sur la profondeur de coupe minimale.

⚠ Respectez dans tous les cas toutes les consignes données dans le chapitre « Utilisation conforme » et « Travailler en toute sécurité ».

Dégauchissage

Le dégauchissage sert à rendre plane une surface irrégulière, par exemple pour ébavurer les coins d'un madrier. Pour réaliser ce travail, la pièce est posée en haut sur la plaque d'alimentation et est travaillée par le dessous. Le sens d'avancement est de la droite vers la gauche. **L**

Préparations



Retirer la fiche de la prise de courant avant d'effectuer les réglages.



Assemblage du dispositif d'aspiration de poussière

1. Placer la manivelle (15) à l'extrémité de l'arbre sur le plateau et tourner dans le sens anti-horaire afin de positionner le plateau de rabotage dans la position la plus basse. **F**
2. Poser le capot d'aspiration (29) sur le plateau de rabotage. Veiller à ce que les deux tiges de butée s'engrènent correctement dans les trous du plateau de rabotage. **G**

3. Tourner la manivelle (15) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le capot d'aspiration (29) soit fermement enclenché par le plateau de rabotage.
4. Fixer le capot d'aspiration avec l'écrou M6 et la rondelle A6,4. **H**
5. Retirer à nouveau la manivelle (15).
6. Ouvrir la conduite d'aspiration (31).
7. Relier le dispositif d'aspiration des copeaux à la conduite d'aspiration (31).

Dégauchissage et jointage des pièces



Réglage du butoir de guidage (1) **J** - **K**

1. Desserrer le levier de blocage (21)
S'il n'est pas possible de tourner suffisamment le levier de blocage, tirer la tête du levier et la tourner en arrière.
2. Faire basculer le butoir de guidage dans l'angle souhaité qui est indiqué sur l'échelle de graduation angulaire (22).
3. Resserrer à nouveau le levier de blocage (21).



Réglage de la profondeur de rabotage **K**

1. Tourner la vis de réglage pour la profondeur de coupe (4).
2. La profondeur de coupe est indiquée sur l'échelle graduée pour le réglage de la profondeur de coupe (3).



Réglage du capot de protection des lames

1. Placer la pièce contre le butoir de guidage.
2. Desserrer la vis de réglage pour le capot de protection des lames (16).
3. **Pour les pièces plates (< 75 mm) : **L****
Faire glisser le capot de protection des lames (12) tout contre le butoir de guidage (1) et le monter en fonction de l'épaisseur correspondant à celle de la pièce.
Faire glisser la pièce quelque peu en dessous du capot de protection des lames et le faire redescendre sur la pièce.

Pour les pièces hautes (< 75 mm) : **M**

Faire descendre le capot de protection des lames jusqu'au plateau et jusqu'à toucher la pièce.



Dégauchissage

1. Mettre le moteur sous tension. **N**
2. Faire glisser la pièce en ligne droite sur la table d'alimentation.
3. Les doigts doivent rester serrés. Faire glisser la pièce avec la main à plat ou à l'aide des patins sur la table d'alimentation.
4. Lors du rabotage de chants, appuyer la pièce avec les deux mains, à poings fermés, contre le butoir et le plateau de table et la faire glisser sur la table d'alimentation. **O**

- Utiliser le patin (27) pour le dégauchissage et le jointage de pièces courtes. **P**
- Appuyer sur la pièce uniquement lorsqu'elle se trouve sur la table de réception.
- Mettre la machine hors tension si vous ne continuez pas immédiatement le travail.

Chanfreiner **Q**

- Placer la pièce contre le butoir de guidage en biais.
- Régler le capot de protection des lames de façon à ce qu'il touche juste légèrement la pièce et resserrer la vis de fixation du capot de protection des lames.
- Appuyer la pièce avec la main gauche en fermant le poing contre le butoir et la table de réception. Faire glisser la pièce sur la table d'alimentation avec la main droite en gardant le poing fermé.
- Mettre la machine hors tension si vous ne continuez pas immédiatement le travail.

Rabotage

Le rabotage sert à raboter plus finement une surface qui a déjà été rabotée à plat.

La pièce est guidée sur la raboteuse et travaillée en surface. La surface ayant déjà été rabotée à plat se trouve sur le plateau de rabotage. Le sens d'avancement est contraire au sens de dégauchissage et va de la gauche vers la droite.

- i** Lors du rabotage, une épaule se forme aux deux extrémités de la pièce; cette dernière ne doit donc être sectionnée qu'une fois le travail de rabotage terminé.

Préparation



Retirer la fiche de la prise de courant avant d'effectuer les réglages.



Assemblage du dispositif d'aspiration de poussière **R**

- Desserrer la vis de fixation (16) et faire glisser le capot de protection des lames de la table.
- Régler le butoir de guidage (1) sur 45°.
- Placer le capot d'aspiration (29) sur le plateau de dégauchissage. Veiller à ce que les deux vis à poignée étoile (30) se trouvent au dessus des trous dans la table.
- Serrer les vis à poignée étoile (30). Veiller à ce que le contact pour le disjoncteur (28) soit établi sur l'interrupteur de sécurité.
- Ouvrir la conduite d'aspiration (31).
- Relier le dispositif d'aspiration des copeaux à la conduite d'aspiration.



Rabotage **S**

- Régler l'épaisseur de rabotage **F**.
 - i** La machine peut raboter au maximum 2 mm à chaque passage. Régler la machine sur cette épaisseur uniquement si :
 - les lames de rabotages sont très bien aiguisées,
 - le bois est tendre,
 - la largeur de la pièce est inférieure à la largeur maximale.
- Mettre le moteur sous tension.
- Faire glisser la pièce lentement en ligne droite dans le sens de la flèche. La pièce est alors tirée automatiquement.
- Faire glisser la pièce en ligne droite sur la raboteuse.
- Mettre la machine hors tension si vous ne continuez pas immédiatement le travail.

Entretien et nettoyage



Avant de toute intervention d'entretien et de nettoyage

- Arrêter l'équipement
- Attendre l'arrêt complet de la machine
- Retirer la fiche du secteur

Les autres interventions d'entretien et de réparation qui ne sont pas décrites dans ce chapitre doivent être effectuées uniquement par le S.A.V.

Les dispositifs de sécurité enlevés pour effectuer des interventions de maintenance ou de nettoyage doivent impérativement être remontés et vérifiés.

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine. Toute autre pièce risque de provoquer des blessures et dommages imprévisibles.

Nettoyage

- i** Respectez ce qui suit pour maintenir la capacité de fonctionnement de la machine:
- Ne pas laver l'équipement à l'eau.
 - Enlever les copeaux et les poussières uniquement à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur.
 - Appliquer un spray d'entretien et de soin ou un lubrifiant sec (ne pas utiliser de graisse) sur le dispositif de réglage de la hauteur (5) de la table de rabotage.
 - Veiller à ce que les rouleaux de transport restent à l'abri de la rouille et de la résine.
 - Enlever les résidus de résine se trouvant sur la surface des plateaux de table.
 - i** Les résidus de résine peuvent être éliminés à l'aide d'un aérosol d'entretien et de soin du commerce.
 - Appliquer une mince couche de cire sur les tables d'alimentation, de réception et de rabotage.

- Enlever régulièrement la résine du cylindre de coupe et des éléments montés dessus. Pour cela, les dispositifs de fixation, les fixations pour les lames et les lames peuvent être placés pendant 24 heures dans de la paraffine, de l'essence ou dans un détachant de résine disponible dans le commerce.

Entretien

Les lames de rabot sont des pièces d'usure et s'émoussent dans le cas d'une utilisation prolongée ou répétée.

 Dans ce cas, remplacer les lames de rabot ou faites-les aiguiser par un spécialiste.

 **Les lames de rabot ne doivent être aiguisées que jusqu'à une hauteur de 15 mm.**

N'utiliser que les lames de rabot adaptées à la machine (voir la « Caractéristiques techniques »).

Utiliser uniquement des lames de rabot conformes à la norme EN 847-1 et marquées MAN.

Toujours remplacer ou faire aiguiser les deux lames de rabot.

  **Retirer le câble d'alimentation avant de remplacer ou d'aiguiser les lames de rabot.**

 **Risques de coupure ! Porter des gants lors du remplacement des lames de rabot.**

Remplacement des lames de rabot

1. Enlever le butoir de guidage (1).
2. Faire entièrement glisser le capot de protection des lames (12) du plateau de table.
3. Desserrer les écrous des vis de blocage (A) à l'aide de la clé plate livrée avec la machine.
Si les vis ne sont pas visibles, tourner le cylindre de coupe (34) avec précaution à l'aide d'un morceau de bois. 
4. Retirer le dispositif de fixation (36) et la lame (35). 
5. Nettoyer toutes les pièces, y compris les fentes des lames dans le cylindre de coupe.
6. Remettre le dispositif de fixation en place avec une nouvelle lame ou une lame aiguisée.
7. Ajuster la lame :
 - Placer le calibre de réglage (32) pour les lames de rabot sur la table de réception. 
 - Bien appuyer le calibre de réglage sur la table de réception tout en veillant à ce que le bord du calibre de réglage soit en affleurement avec le bord de la table de réception.
 - La surface courbée du calibre de réglage repousse à présent la lame dans la bonne position.
Resserrer à nouveau les vis de blocage. 
 - Travailler de l'intérieur vers l'extérieur.
8. Remplacer également l'autre lame du cylindre de coupe.
9. Remettre le capot de protection des lames au dessus du cylindre de coupe.



Vérifier la tension de la courroie d'entraînement (37) / remplacer la courroie d'entraînement

1. Dévisser les écrous borgnes du couvercle de l'engrenage ainsi que les deux vis cruciformes.
2. Enlever le couvercle de l'engrenage (10).
3. Éliminer toute la sciure et les copeaux à l'aide du dispositif d'aspiration de copeaux ou d'un pinceau.
4. Vérifier la tension de la courroie d'entraînement en appuyant avec le pouce au milieu de la courroie d'entraînement. La courroie d'entraînement doit s'enfoncer au maximum de 10 mm.
5. Si la courroie d'entraînement s'enfonce encore plus, elle doit être remplacée.



Entretien de l'engrenage

1. Dévisser les écrous borgnes du couvercle de l'engrenage ainsi que les deux vis cruciformes.
2. Enlever le couvercle de l'engrenage (10).
3. Éliminer toute la sciure et les copeaux à l'aide du dispositif d'aspiration de copeaux ou d'un pinceau.
4. Utiliser un spray d'entretien et de soin pour la chaîne à rouleaux (38) et les coussinets de la courroie et du disque (flèches).
Ne pas utiliser de graisse !
5. Remettre le couvercle de l'engrenage en place.

Transport



Retirez la fiche de la prise avant tout transport.



Avant le transport, veiller à ce que le capot de protection des lames recouvre entièrement le cylindre de coupe. Ceci permet d'éliminer tout risque de blessure en raison des lames.
Durant le transport, ne pas tenir la machine par le plateau d'alimentation ou de réception. Tenir la machine par le dessous.

Entreposage



Retirez la fiche de la prise au secteur.

- Conservez les appareils non utilisés dans un endroit sec et verrouillé et hors de portée des enfants.
- Avant une période de stockage prolongée, tenir compte des instructions suivantes afin de prolonger la durée de vie de la machine et de garantir une utilisation aisée :
 - Effectuer un nettoyage et un entretien approfondi de la machine.

 **Ne jamais utiliser de graisse!**

Plan d'entretien et de nettoyage

| | | |
|--|---|---|
| Avant chaque utilisation | Vérifier et contrôler <ul style="list-style-type: none"> la sécurité contre les contrecoups les lames de rabot les rouleaux de transport (42) F les tables d'alimentation et de réception | <p>Les pinces doivent retomber d'elles-mêmes et les pointes ne doivent pas être arrondies.</p> <p>Les lames de rabot doivent être bien aiguisées et bien fixées.</p> <p>Le revêtement est-il en parfait état, les pièces sont-elles parfaitement transportées ?</p> <p>Appliquer une fine couche de cire.</p> |
| Après chaque utilisation | Vérifier et nettoyer <ul style="list-style-type: none"> la partie intérieure de l'appareil les chevilles filetées du dispositif de réglage de la hauteur Conduite d'aspiration | Éliminer la sciure et les copeaux |
| 1 x par mois (en cas d'utilisation quotidienne) | Vérifier et contrôler <ul style="list-style-type: none"> les tiges filetées pour le réglage de la hauteur le câble de connexion | <p>Pulvériser légèrement avec un spray d'entretien et de soin</p> <p>Vérifier si le câble est endommagé et, si nécessaire, le faire remplacer par un électricien</p> |

Description de l'équipement / Pièces de rechange



Y

| N°. | Désignation | Réf. de cde. | N°. | Désignation | Réf. de cde. |
|-----|---|--------------|-----|--|--------------|
| 1 | Butoir de guidage | 363743 | 21 | Levier de blocage pour le réglage de l'angle | 363762 |
| 2 | Plateau d'alimentation | 363744 | 22 | Échelle pour le réglage de l'angle | 363763 |
| 3 | Échelle graduée pour la profondeur de coupe | 363745 | 23 | Clé Allen pour la fixation des pieds en caoutchouc | |
| 4 | Vis de réglage pour la profondeur de coupe | 363746 | 24 | Clé Allen pour le butoir de guidage | |
| 5 | Dispositif pour le réglage de la hauteur | | 25 | Clé Allen | |
| 6 | Plateau extensible | 363747 | 26 | Clé plate pour le remplacement des lames | |
| 7 | Pieds en caoutchouc | 363748 | 27 | Patin | 363764 |
| 8 | Disjoncteur moteur | 363749 | 28 | Contact pour l'interrupteur de sécurité | |
| 9 | Interrupteur marche/arrêt | 363750 | 29 | Capot d'aspiration | 363765 |
| 10 | Couvercle de l'engrenage | 363751 | 30 | Vis à poignée étoile | 363766 |
| 11 | Vis de fixation pour support | 363752 | 31 | Conduite d'aspiration | 363767 |
| 12 | Capot de protection des lames | 363753 | 32 | Calibre de réglage des lames | 363768 |
| 13 | Support pour le capot de protection des lames | 363754 | 33 | Autocollants de sécurité | 363742 |
| 14 | Capot de protection des lames - complet | 363755 | 34 | Cylindre de coupe T | 363769 |
| 15 | Manivelle de réglage de la hauteur pour le rabot | 363756 | 35 | Lame de rabot U | 363770 |
| 16 | Vis de fixation pour le capot de protection des lames | 363757 | 36 | Dispositif de fixation U | 363771 |
| 17 | Table de réception | 363758 | 37 | Courroie d'entraînement X | 363772 |
| 18 | Plateau de rabotage | 363759 | 38 | Chaîne de rouleau X | 363773 |
| 19 | Échelle de réglage de la hauteur pour le rabot | 363760 | 39 | Outils – compl. | 363774 |
| 20a | Support pour le bouton-poussoir | 363779 | 40 | Bouton-poussoir | 361110 |
| 20b | Support de câbles | 363761 | 41 | Sécurité contre les contrecoups F | |
| | | | 42 | Rouleau de transport F | |



Avant de procéder à l'élimination des défauts

- Arrêter l'équipement
- Attendre l'arrêt complet de la machine
- Retirer la fiche du secteur

Après chaque dépannage, remettre en service et vérifier l'ensemble des dispositifs de sécurité.

| Panne | Cause possible | Solution |
|---|--|--|
| La machine ne démarre pas après son branchement ou elle se débranche automatiquement au ralenti | <ul style="list-style-type: none"> • Coupure de courant • Câble ou rallonge défectueux • Moteur ou commutateur défectueux | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le disjoncteur • Vérifiez le câble, ne vous servez jamais d'un câble défectueux • Demandez à un électricien concessionnaire de vérifier le moteur ou le commutateur ou de le réparer, respectivement de remplacer ces pièces par des pièces d'origine • Adressez-vous à un service après-vente agréé |
| Machine s'arrête pendant le processus de rabotage | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de rabot émoussée • Avance de coupe trop importante • Disjoncteur-protecteur du moteur s'est déclenché | <ul style="list-style-type: none"> • Remplacer ou aiguiser la lame • Travailler à une vitesse d'avancement moins élevée • Remettez le moteur en marche après son refroidissement (voir la « Protection du moteur ») |
| Pièce reste coincée pendant le rabotage | <ul style="list-style-type: none"> • Profondeur de coupe trop élevée | <ul style="list-style-type: none"> • Réduire la profondeur de coupe et travailler la pièce en plusieurs étapes |
| État insatisfaisant de la surface | <ul style="list-style-type: none"> • Lame de rabot émoussée • Trop de copeaux sur la lame de rabot • Transport/alimentation irrégulière | <ul style="list-style-type: none"> • Remplacer ou aiguiser la lame • Enlever les copeaux • Faire glisser la pièce sous une pression constante et à une vitesse d'avancement réduite |
| Surface traitée est trop rugueuse | <ul style="list-style-type: none"> • La pièce contient encore trop d'humidité | <ul style="list-style-type: none"> • Sécher la pièce |
| Surface traitée est fissurée | <ul style="list-style-type: none"> • La pièce n'a pas été travaillée dans le sens du bois • Trop de bois raboté en un seul passage | <ul style="list-style-type: none"> • Travailler la pièce dans le sens contraire • Travailler la pièce en plusieurs étapes |
| Évacuation des copeaux bouchée | <ul style="list-style-type: none"> • Pas d'aspiration • Le bois est trop humide | <ul style="list-style-type: none"> • Mettre la machine hors tension, enlever les copeaux et brancher le dispositif d'aspiration • Utiliser du bois sec |
| Avancement du bois trop faible lors du rabotage | <ul style="list-style-type: none"> • Résine sur le plateau de rabotage • Rouleaux de transport difficiles à manier • Tension de la courroie d'entraînement trop basse | <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer le plateau de table et appliquer une fine couche de cire • Nettoyer les rouleaux de transport et les faire remettre en état • Remplacer la courroie d'entraînement |

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|------------------------|--|
| Modèle / Type | ADH 204 | |
| Année de construction | voir la dernière page | |
| Puissance du moteur P ₁ | 1500 W (S1) |  |
| Tension d'alimentation | 230 – 240 V~ |  |
| Fréquence du réseau | 50 Hz | |
| Fusible de secteur | 10 A retardé | |
| Régime de ralenti (lame de rabot) | 9000 min ⁻¹ |  |
| Vitesse d'avancement pendant le rabotage | 6 m / min | |
| Largeur max. de la pièce | 204 mm |  |
| Hauteur de la pièce pour le rabotage | 5 - 120 mm | |
| Profondeur de coupe pour le dégauchissage | 0 - 3 mm | |
| Profondeur de coupe pour le rabotage | 0 - 2 mm | |
| Dimensions des lames de rabot (Longueur x largeur x épaisseur) | 210 x 16,5 x 1,5 mm | |
| Taille de la table → Dégauchisseuse | 740 x 210 mm | |
| Taille de la table → Raboteuse | 270 x 210 mm | |
| Hauteur de la table | 345 mm | |
| Poids | environ 26,5 kg |  |
| Diamètre du raccordement de l'aspiration | 100 mm | |

Aspiration : utiliser des aspirateurs conventionnels du commerce ou des aspirateurs industriels.

Garantie

Veuillez tenir compte de la déclaration de garantie ci-jointe.

Inhoud

| | |
|--|---------|
| EG-Conformiteitsverklaring | 37 |
| Lever hoeveelheid | 37 |
| Geluidskenmerken | 37 |
| Symbolen apparaat / gebruiksaanwijzing | 37 / 38 |
| Reglementaire toepassing | 38 |
| Restrisico's | 38 |
| Veilig werken | 38 |
| Montage | 40 |
| Vorbereidingen voor ingebruikname | 40 |
| Inbedrijfstelling | 41 |
| Werkinstructies | 41 |
| Onderhoud en verzorging | 43 |
| Transport | 44 |
| Opslag | 44 |
| Onderhouds- en reinigingsschema | 44 |
| Apparaatbeschrijving / Reserveonderdelen | 45 |
| Storingen | 45 |
| Technische gegevens | 46 |
| Garantie | 46 |

EG-Conformiteitsverklaring

Nr. (S-No.): 10404

volgens de richtlijn van de raad: **2006/42/EG**

Hiermede verklaren wij

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

in uitsluitende verantwoordelijkheid, dat het product
Abricht- und Dickenobel (Vlak- en vandiktebank)
model / type ADH 204

Serienummer: 004000 – 020000

aan de bepalingen van de boven vermelde EG-richtlijne alsook
aan de bepalingen van de volgende verdere richtlijnen
beantwoordt:

2014/30/EU en 2011/65/EU.

De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast:

EN 61029-1:2009/A11:2010; EN 61029-2-3:2011;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000

Bewaring van de technische documenten:

Altrad Lescha Atika GmbH – Technisch kantoor
Josef-Drexler-Str. 8 – 89331 Burgau – Germany

i.A. 
Burgau, 22.10.2019 i.A. G. Koppenstein, Constructieleiding

Lever hoeveelheid

- Vlak- en vandiktebank ADH 204
- Spaanafzuigkap
- Spaanafzuigaansluiting

- 1 duwhout
- 1 duwstok
- Mesafdekking
- Geleideaanslag
- Slinger voor de hoogterstelling
- Instelmal voor schaaftmessen
- 4 x rubberen voetjes
- Montagegereedschap
- Bevestigingsmateriaal
- Gebruiksaanwijzing

 Controleer na het uitpakken de inhoud van de verpakking op:

- ▶ Aanwezigheid van alle onderdelen
- ▶ Eventuele transportschade

In het geval van onvolkomenheden dit direct aan uw leverancier melden. Latere reclamaties worden niet in behandeling genomen.

Geluidskenmerken

ISO 3744

Toepassing van de machine als vlak- en vandiktebank met standaard schaaftmessen.

| Geluidsvermogen | Geluidsdrukpegel bij het werk |
|--------------------------------|-------------------------------|
| $L_{WA} = 105,9 \text{ dB(A)}$ | $L_{pA} = 92,9 \text{ dB(A)}$ |

Meetonzekerheidsfactor: 3 dB

De opgegeven waarden zijn emissiewaarden en kunnen niet als veilige werkplekwaarden genomen worden. Hoewel er samenhang tussen emissie- en immisiewaarden is, kan men deze waarden niet gebruiken voor het vaststellen van veiligheidsvoorzieningen tijdens het werk. Deze waarden kunnen sterk beïnvloed worden door verschillende factoren zoals, de tijdsduur, de eigenschappen van de ruimte, andere geluidsbronnen, het aantal machines, andere werkzaamheden in de directe omgeving, enz. De toegelaten waarden kunnen van land tot land verschillen. Deze gegevens zal de gebruiker echter in staat stellen een betere inschatting van de van de gevaren en risico's te maken.

Symbolen apparaat

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Lees voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing en veiligheidvoorschriften en neem deze in acht.</p> |  <p>Schakel de motor uit voor reparatie-, onderhouds- en reinigingswerkzaamheden en haal de netstekker uit de ontactdoos.</p> | |
|  <p>Gevaar voor letsel aan vingers en handen door de schaaftmessen</p> |  <p>Niet aan regen blootzetten. Tegen vochtigheid beschermen.</p> | |
|  <p>Oog- en geluidsbescherming dragen.</p> |  <p>Stofmasker dragen.</p> |  <p>Draag veiligheids handschoenen</p> |

Symbolen gebruiksaanwijzing

| | |
|--|---|
|  | Dreigend gevaar of gevaarlijke situatie. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan schade of verwondingen tot gevolg hebben. |
|  | Belangrijke aanwijzing voor het vakkundig gebruik. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan storing aan de machine veroorzaken. |
|  | Gebruikersaanwijzingen. Deze aanwijzingen helpen u de machine optimaal te benutten. |
|  | Montage, gebruik en onderhoud. Hier wordt precies uitgelegd wat u moet doen. |

Reglementaire toepassing

- De vlak- en vandiktebank is alleen geschikt voor thuisgebruik en hobbymatig gebruik. De vlak- en vandiktebank is bedoeld voor het vlakschaven en vandikteschaven van massief hout. De toegestane afmetingen van de werkstukken moeten in acht worden genomen (zie Technische gegevens). Bij het vandikteschaven moet het contactoppervlak van het werkstuk vlak zijn.
- De vlak- en vandiktebank is niet geschikt voor buitengebruik.
- U mag alleen werkstukken verwerken die veelig ondersteund of geleid kunnen worden.
- Om veilig te kunnen werken, moet de machine goed bevestigd worden op de werkbank of tafel waar ze op geplaatst is (zie "Bevestiging op de werkbank").
- Voer de volgende werkzaamheden niet met de vlak- en vandiktebank uit.
 - Inzetwerkzaamheden (d.w.z. iedere bewerking die niet over de gehele lengte van het werkstuk gaat)
 - Dieptes, tappen of uitsparingen
- Schaven van sterk gebogen hout, waarbij een niet voldoende contact met de tafel bestaat.
- Tot het toepassen volgens de voorschriften behoren ook het opvolgen van de gebruiks-, en onderhoudsvoorschriften en na leven van de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.
- Men moet zich tevens houden aan de algemeen geldende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en die aanvullende voorschriften van het bedrijf.
- Alle verdere toepassingen gelden als niet volgens de voorschriften. Voor de hieruit voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk - de aansprakelijkheid is alleen voor de gebruiker.
- Bij eigenmachtige veranderingen aan de vlak- en vandiktebank is de fabrikant niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.
- Reparatiewerkzaamheden mogen alleen via ons resp. door een door ons benoemde servicedienst worden uitgevoerd. Reparatiewerkzaamheden mogen alleen via ons resp. door een door ons benoemde servicedienst worden uitgevoerd.
- Gebruik de apparaat niet in de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gassen of in vochtige of natte omgeving.
- Metalen onderdelen (spijkers etc.) moeten absoluut uit het te schaven materiaal verwijderd worden.

Restrisico's

Ook bij het gebruik volgens de voorschriften zijn er op grond van de constructie voor de toepassing van deze machine nog een aantal restricties.

De restricties kunnen geminimaliseerd worden wanneer de veiligheid-, gebruiks-, gezondheids- en onderhoudsvoorschriften nauwkeurig in acht genomen worden.

Consideratie en voorzichtigheid verminderen het risico van personenletsels en beschadigingen.

- Gevaar voor letsel aan vingers en handen door het aanraken van de messen op plaatsen die niet afgedekt zijn.
- Gevaar voor letsel aan vingers en handen bij het wisselen van gereedschap.
- Knellen van de vingers bij het openen van de veiligheidsafdekkingen.
- Terugslag van het werkstuk of delen hiervan.
- Gevaar door stroom door het niet juist aansluiten van de aansluitdraden.
- Het aanraken van onder spanning staande delen bij een geopende elektrische delen.
- Vermindering van het gehoor bij langdurig werken zonder gehoorbescherming.
- Emissie van zaagstof door het werken zonder voldoende stofafzuiging.

Verder kunnen er ondanks alle genomen maatregelen niet zichtbare restricties bestaan.

Veilig werken

 Bij ondeskundig gebruik kunnen houtbewerkingsmachines gevaarlijk zijn. Worden elektrowerktuigen toegepast, moeten de principiële veiligheidsvoorzieningen worden opgevolgd om het risico van vuur, elektrische slag en verwondingen van personen uit te sluiten.

Lees en volg de onderstaande aanwijzingen, de voorschriften te voorkoming van ongevallen en de algemene veiligheidsvoorschriften op, om u zelf en anderen tegen verwondingen te beschermen.

-  Geef de veiligheidsvoorschriften aan alle personen, die met deze machine werken, door.
-  Bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed.
- Maak u voor gebruik met het apparaat vertrouwd, met behulp van de gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet voor doeleinden voor die het niet is bestemd (zie "Reglementaire toepassing").
- Stel de machine op een antislipvaste en rechte ondergrond (gevaar van kantelen). Let erop dat de tafelbladen horizontaal zijn.
- Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg voor een stabiele en uitgebalanceerde houding.
- Wees oplettend. Let op dat, wat u doet. Ga met verstand te werk. Gebruik het apparaat niet, wanneer u moe bent of onder de invloed van drugs, alcohol of medicamenten staat. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.

- Draag de juiste werkkleding.
 - Nauw sluitende kleding en geen sieraden dragen.
 - Geen schoenen met gladde zolen dragen.
 - Bij lang haar een haarnet dragen.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - Lawaaibescherming om het risico te voorkomen, doof te worden (het geluidsniveau in de werkplaats komt over het algemeen boven de 85dB(A).
 - Veiligheidsbril
 - Stofbeschermmasker bij stofveroorzakende werkzaamheden om het risico te reduceren, stof in te ademen die schadelijk voor de gezondheid is
 - Handschoenen bij de meswissel, bij het handhaven aan de snijwals en van ruwe grondstoffen om het risico van verwondingen door scherpe kanten te reduceren
- Zorg dat uw werkomgeving op orde is. Rommel kan ongevallen veroorzaken.
- Let op de omgevingsinvloeden:
 - Stel de vlak- en vandiktebank niet bloot aan regen.
 - Gebruik de machine niet in een vochtige of natte omgeving.
 - Zorg voor voldoende omgevingslicht.
 - Gebruik de machine niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
 - De bij het gebruik ontstane houtstof belemmert het vereist zicht en is gedeeltelijk schadelijk voor de gezondheid. Sluit de machine op een stof- of spaanafzuiginrichting (bijvoorbeeld een verplaatsbare ontstoffer) aan.
- Laat de machine niet zonder toezicht achter.
- Personen onder 18 jaren mogen het werktuig niet bedienen.
- Hou andere personen op afstand.
Laat andere personen, in het bijzonder kinderen, het gereedschap of de kabel niet aanraken.
Houdt ze ver van uw werkplek weg.
- Voorkom een onopzettelijke starten. Vergewist u zich dat de schakelaar bij het insteken van de steker in het stopcontact uitgeschakeld is.
- Overbelast de machine niet. U werkt beter en zeker met de juiste belasting van de machine.
- Maak gebruik van het correct elektrisch werktuig. Maak geen gebruik van machines met een zwak vermogen voor zware werkzaamheden. Gebruik het elektrisch werktuig niet voor doeleinden, waarvoor het niet bestemd is.
- Werk alleen met alle veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze aangebracht. Verander niets aan de machine wat de veiligheid in gevaar kan brengen.
- Neem de juiste werkpositie in. Ga aan de zijkant van de machine staan.
- Houd uw handen bij een draaiende machine op veilige afstand van de snijrol en van de plaats waar de spanen uitgeworpen worden.
- Houd altijd voldoende afstand tot de snijrol. Houdt gedurende het bedrijf voldoende afstand tot aangedreven bouwdeelen.
- Verwijder voor het schaven spijkers en metalen delen uit het werkstuk en reinig het. Spijkers, metalen delen en verontreinigingen veroorzaken beschadigingen aan de schaafmessen.
- Vervang beschadigde of gescheurde schaafmessen onmiddellijk.
- Let erop dat het werkstuk geen kabels, touwen, snoeren of dergelijke omvat.
- Bewerk geen hout dat veel knoesten of knoestgaten bevat.
- Bewerk geen werkstuk, dat sterk heeft gesplinterd. Deze werkstukken kunnen breken en tot schade aan het apparaat of verwondingen leiden.
- Begin pas met schaven, als de snijrol het vereiste toerental bereikt heeft.
- Gebruik uitsluitend scherpe schaafmessen, aangezien stompe schaafmessen niet alleen het terugslaggevaar verhogen, maar ook de motor belasten.
- Gebruik voor het schaven van dunne werkstukken voorzieningen om de stukken hout in positie te brengen en te verplaatsen.
- Let er bij het schaven op dat de niet-gebruikte snijrol door de mesafdekking wordt afgedekt.
- Gebruik alleen gereedschap dat aan de norm NEN-EN 847-1 voldoet en met MAN gekenmerkt is.
 - ⚠ **Het gebruik van gereedschappen en toebehoren van een ander fabrikaat kan risico's met zich meebrengen.**
- Gebruik voor het bewerken van korte werkstukken de duwhouten of duwstokken.
- Gebruik geen kapotte duwstokken en -houten.
- Bewaar duwhouten en -stokken altijd bij de machine in hun houder (20a), als ze niet gebruikt worden. 
- ⚠ **Beveilig lange werkstukken tegen afglijden aan het einde van het schaven. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld afrolstandaards of soortgelijke voorzieningen.**
- Verwijder splinters, spanen en afval niet met uw handen uit de gevarezone van de snijrol.
- Schakel de machine uit en neem de steker uit het stopcontact bij:
 - reparatiewerkzaamheden
 - onderhouds- en reinigings- werkzaamheden
 - Verhelpen van storingen (daar hoort ook het verwijderen van vastzittende spanen of splinters bij)
 - Controleren of de aansluitkabels verstrengeld of beschadigd zijn
 - transport van de machine
 - vervanging van messen
 - Het verlaten van de machine (ook voor een korte tijd).
- Onderhoud uw machine zorgvuldig:
 - Houdt de werktuigen scherp en schoon, om beter en veilig te kunnen werken.
 - Volg de onderhoudsvoorschriften en de aanwijzingen op bij het wisselen van het werktuigen.
 - Hou de handgrepen vrij van vet en olie.
- Onderzoek de machine op eventuele beschadigingen.
 - Voordat de machine verder wordt gebruikt, moet zorgvuldig worden onderzocht of de beschermingsvoorzieningen en licht beschadigde onderdelen foutloos en volgens de voorschriften functioneren.
 - Controleer of alle bewegende delen van de machine goed functioneren en niet klemmen of beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten correct gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden voldoen om een optimale werking van de machine te garanderen.

- Beschadigde beschermingsinrichtingen en delen moeten, indien noodzakelijk, door een erkende reparatiewerkplaats gerepareerd of verwisseld worden. Met uitzondering indien in de gebruiksaanwijzing anders aangegeven.
- Beschadigde of onleesbare veiligheidsstickers dienen te worden vervangen.
- Laat geen sleutels steken!
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels en instelgereedschappen verwijderd zijn.
- Bewaar ongebruikte apparaten op een droge, afgesloten plaats buiten de reikwijdte van kinderen op.

Elektrische veiligheid

- Uitvoering van de verlengkabel volgens IEC 60 245 (H 07 RN-F) met een aderdoorsnede van ten minste:
 - 1,5 mm² bij een lengte tot 25 m.
 - 2,5 mm² bij een lengte vanaf 25 m.
- Lange en dunne aansluitkabels zorgen voor een spanningsverlies. De motor bereikt zijn maximale vermogen niet meer, de werking van het toestel wordt minder.
- Stekker en aansluitdozen aan aansluitleidingen moeten uit rubber, zacht PVC of een ander thermoplastisch materiaal van dezelfde mechanische vastheid zijn of met dit materiaal zijn gecoat.
- Beschermt u zich tegen elektrische slag. Raak geen geaarde delen aan.
- De stekkervoorziening van de aansluitleiding moet tegen spatwater beveiligd zijn.
- Wikkel bij gebruik van een kabeltrommel de kabel geheel af.
- Gebruik de kabel niet voor doeleinden waarvoor hij niet geschikt is. Bescherm de kabel tegen hitte, olie of scherpe randen. De stekker niet met de kabel uit het stopcontact trekken.
- Controleer de aansluitkabel van de machine regelmatig en laat hem indien nodig vervangen door een vakman.
- Bij het verleggen van de aansluitkabel erop letten dat deze niet stoort, gekneust, geknikt en de steekverbinding niet nat wordt.
- Controleer de verleng kabel regelmatig op beschadigingen en vervang hem als hij beschadigd is.
- Gebruik geen defecte kabels.
- Maak geen geknutselde elektrische aansluitingen.
- Veiligheidsvoorzieningen nooit overbruggen of buitenwerking stellen.
- Het apparaat via een veiligheidsschakelaar (30 mA) aansluiten.

 Elektrische aansluitingen of reparaties mogen alleen door een erkend bedrijf of een erkende reparatiewerkplaats uitgevoerd worden. De plaatselijke voorschriften moeten opgevolgd worden.

 Reparaties aan andere delen van de machine mogen alleen door de fabrikant of een door hem erkende werkplaats uitgevoerd worden.

 Alleen de originele onderdelen gebruiken. Bij het gebruik van niet originele onderdelen kunnen risico's voor de gebruiker ontstaan. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen hierdoor ontstaan.

Montage

 U moet de volgende delen aanbrengen:

Rubberen voetjes (7) **A**

Geleideaanslag (1) **B**

- Breng de geleideaanslag (1) op de hiervoor bestemde plaats op het tafelblad aan.
- Bevestig de geleideaanslag met twee plaatjes A6,4 en twee schroeven M6 x 25.

Mesafdekking (14) **C**

- Breng de complete mesafdekking (14) op de hiervoor bestemde plaats op het tafelblad aan.
- Bevestig de mesafdekking met de stergreepschroef (11).

Bevestiging op de werkbank **D**

Breng vier gaten in uw werkbank aan (zie afbeelding). Bevestig de vlak- en vandiktebank met vier schroeven (M8) op de werkbank. U kunt de vlak- en vandiktebank ook op een werkblad bevestigen. In dat geval moet het werkblad goed op de werkbank bevestigd worden.

Vorbereidingen voor ingebruikname

 Om de machine correct te laten functioneren moet u de volgende aanwijzingen opvolgen.

- Zet de vlak- en vandiktebank neer op een plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet:
 - Slipvrij
 - Trillingsvrij
 - Vlak
 - Vrij van struikel gevaar
 - Met goede lichtomstandigheden
- Controleer voor elk gebruik:
 - de aansluitkabels op beschadiging
 -  Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.
 - Duwhout en -stok in foutvrije toestand
 - de veiligheidsafdekking van de messen (12) op foutvrije werking
 - dat de niet gebruikte snijwals door de afdekking van de mesbeveiliging is afgedekt
 - schaafmes op reglementaire toestand
 - de terugslagzekering (41) op foutvrije werking
 - de transportwalsen op reglementaire toestand

Werking van de veiligheidsafdekking messen (12) controleren **L**

Maak de vastzetschroef (16) los en controleer of de veiligheidsafdekking mes vrij kan worden beweegd.

Werking van de terugslagzekering (41) controleren **F**

- Controleer vooraf, of alle grijpers:
- van zelf in hun uitgangspositie terugvallen
 - spits toelopen

Leg een werkstuk op de vandiktebank (18) en schuif het tot onder de grijpers. Stel de hoogte van de bank zo in, dat de transportwalsen het werkstuk raken. Trek het werkstuk in uw richting. De grijpers moeten blokkeren, zo dat u het werkstuk niet eruit kunt trekken.

Ingebruikname

Aansluiting op het net

Vergelijk de op het typeplaatje vermelde spanning, bijvoorbeeld 230 V, met de netspanning en sluit de machine op een passend en correct geaard stopcontact aan.

- Wisselstroommotor:
- ⓘ Schuko contactdoos gebruiken met een netspanning van 230 V, een aardlekschakelaar en 10 A traag afgezekerd.
 - Gebruik aansluit- resp. verlengkabels met een aderdoorsnede van ten minste 1,5 mm²

In-/uitschakelaar

Gebruik geen toestel, waarbij zich de schakelaar niet laat in- en uitschakelen. Beschadigde schakelaar moeten onmiddellijk door de klantenservice worden gerepareerd of worden vervangen.

Inschakelen

-  Doe het gele klapdeksel omhoog.
 - ➔ Wanneer het klapdeksel ingeklikt is, moet u hiervoor eerst de rode knop in de richting van de pijl schuiven.
-  Druk op de groene knop (I) aan de schakelaar.

Bij stroom uitval schakelt de machine automatisch uit. Om de machine weer in te schakelen druk op de groene knop (I).

Uitschakelen

-  Druk op de rode knop op het klapdeksel.

Motorbeveiliging

-  De motor is uitgevoerd met een beveiliging tegen overbelasting. Deze schakelt zelfstandig uit. Als de motor is afgekoeld (ca. 5 – 10 min) kunt u de machine weer inschakelen.

Druk op

 1. de rode (0) knop
 2. de kleine knop naast de schakelaar (8)
 3. de groene knop (I) om te starten

Stof- / spanenafzuiging

-  De bij het gebruik ontstane houtstof belemmert het vereist zicht en is gedeeltelijk schadelijk voor de gezondheid.

Sluit daarom altijd een spanenafzuiginstallatie of een kleinstofzuiger met een geschikte adapter aan het spanenafzuigstuk (31) aan (Ø 100 mm).

-  **Let erop dat de spaanafzuiginstallatie geaard is!**

- ⓘ Luchtsnelheid op de afzuigaansluiting van de machine ≥ 20 m/sec
- ⓘ De motor loopt alleen, als de afzuigkap (29) correct aangebracht is en daardoor de veiligheidsschakelaar activeert.

Werkinstructies

-  **Voor aanvang van de werkzaamheden dient u de volgende punten in acht te nemen om de kans op verwondingen zo laag mogelijk te houden.**

- Werkplek opgeruimd?
- Staat de vlak- en vandiktebank stabiel?
- Zijn alle bevestigingsschroeven goed vastgedraaid?
- Is het mes juist aan de snijrol bevestigd?
- Zijn de schaafmesses scherp en onbeschadigd?
- Is de terugslagzekering goed werkend?
- Zijn de duwhouten binnen handbereik?
- U mag het apparaat niet gebruiken voordat u deze gebruiksaanwijzing heeft gelezen, alle voorschriften heeft opgevolgd en het apparaat als voorgeschreven heeft gemonteerd!

-  **De volgende punten zijn belangrijk:**

- Let erop dat de niet-gebruikte snijrol door de mesafdekking wordt afgedekt.
- Blijf buiten de gevarezone.
- Leg uw handen vlak en met gesloten vingers op het werkstuk.
- Verwijder losse delen, spanen en splinters niet met de hand.
- Sluit een stof- of spaanafzuiginrichting aan.
- Let erop dat de aanvoerrollen en snijgereedschappen vrij van spaanders en schaaftmeel zijn.
- Bewerk alleen werkstukken die aan de voor deze machine aangegeven afmetingen voldoen (zie "Technische gegevens").
- Gebruik een werkstuksteun (b.v. rolstator/ -tafel) voor het steunen van lange werkstukken. De werkstuksteun is correct ingesteld, wanneer het tafelblad en de werkstuksteun op gelijke hoogte zijn.
- Leid het werkstuk niet terug via de onbeschermd draaiende snijrol.
- Stel na afloop van het werk de kleinste snijdiepte in.

-  **Let in ieder geval op alle vermelde instructies in het hoofdstuk "Reglementaire toepassing" en "Veilig werken".**

Vlakschaven

Het vlakschaven wordt toegepast om een onregelmatig oppervlak vlak te schaven, bijvoorbeeld om de rand van een plank netjes af te werken.

Hierbij ligt het werkstuk boven op het aanvoertafelblad en wordt het aan de onderzijde bewerkt. De voedingsrichting is van rechts naar links. 

Vorbereidingen



Vóór instelwerkzaamheden de netsteker uit het stopcontact nemen.



Aanbrengen van de stofafzuiginrichting

1. Plaats de slinger (15) op het aseinde op het tafelblad en draai hem naar links om het vlaktafelblad in de laagste positie te brengen. **F**
2. Plaats de afzuigkap (29) op het vlaktafelblad. Let erop dat de twee aanslagpennen in de gaten van het vlaktafelblad vallen. **G**
3. Draai de slinger (15) naar rechts tot de afzuigkap (29) stevig door het vlaktafelblad wordt ingeklemd.
4. Bevestig de afzuigkap met de moer M6 en het plaatje A6,4. **H**
5. Verwijder de slinger (15) weer.
6. Schuif de afzuigaansluiting (31) op.
7. Verbind een spaanafzuiginstallatie met de afzuigaansluiting (31).

Vlakschaven en voegen van werkstukken



Instellen van de geleideaanslag (1) **J** - **J**

1. Zet de vastzethendel (21) los
Wanneer u de vastzethendel niet voldoende kunt draaien, trekt u de hendelkop uit en draait u deze terug.
2. Draai de geleideaanslag in de gewenste hoek, die u op de hoekschaal (22) kunt aflezen.
3. Trek de vastzethendel (21) weer aan.



Instellen van de schaafdiepte **K**

1. Draai aan de stelschroef voor de snijdiepte (4).
2. Op de snijdiepteschaal (3) kunt u de snijdiepte aflezen.



Instellen van de mesafdekking

1. Leg het werkstuk tegen de geleideaanslag.
2. Draai de vastzetschroef voor de mesafdekking (16) los.
3. **Bij vlakke werkstukken (< 75 mm): **L****
schuif de mesafdekking (12) tot aan de geleideaanslag (1) en breng de mesafdekking overeenkomstig de werkstukdikte omhoog.
Schuif het werkstuk iets onder de mesafdekking en laat de mesafdekking op het werkstuk zakken.
4. **Bij hoge werkstukken (> 75 mm): **M****
laat de mesafdekking tot op het tafelblad en tot aan het werkstuk zakken.



Vlakschaven

1. Zet de motor aan.

2. Schuif het werkstuk recht over het aanvoertafelblad. **N**
3. Houd uw vingers hierbij gesloten en voer het werkstuk met de vlakke hand of met het duwhout over het aanvoertafelblad.
4. Druk het werkstuk bij het schaven van smalle zijden (voegen) met twee gesloten vuisten tegen de aanslag en het tafelblad en schuif het over het aanvoertafelblad. **O**
5. Gebruik voor het vlakschaven en voegen van korte werkstukken het duwhout (27). **P**
6. Oefen eerst op het afnametafelblad druk op het werkstuk uit.
7. Schakel de machine uit, als u niet meteen verder werkt.



Aanschuinen **Q**

1. Leg het werkstuk tegen de schuin geplaatste aanslag.
2. Stel de mesafdekking zodanig in dat ze het werkstuk niet raakt en draai de vastzetschroef voor de mesafdekking aan.
3. Druk het werkstuk met uw linkerhand, met een gesloten vuist, tegen de aanslag en het afnametafelblad. Schuif het werkstuk met uw gesloten rechterhand over het aanvoertafelblad.
4. Schakel de machine uit, als u niet meteen verder werkt.

Vandikteschaven

Het vandikteschaven wordt toegepast om een werkstuk met een reeds vlak geschaafd oppervlak dunner te schaven. Hierbij wordt het werkstuk door de schaafmachine geleid en op het oppervlak bewerkt. Het reeds vlak geschaafde oppervlak ligt op het vlaktafelblad. De aanvoerrichting is tegenovergesteld aan de aanvoerrichting bij het vlakschaven, d.w.z. van links naar rechts.

i Bij het vandikteschaven ontstaat aan het begin en aan het einde een uitstekend gedeelte op het werkstuk. Zaag het werkstuk daarom pas na het schaven op lengte.

Vorbereiden



Vóór instelwerkzaamheden de netsteker uit het stopcontact nemen.



Aanbrengen van de stofafzuiginrichting **R**

1. Draai de vastzetschroef (16) los en schuif de mesafdekking van het tafelblad af.
2. Stel de geleideaanslag (1) op 45° in.
3. Plaats de afzuigkap (29) op de vlakplaat. Let erop dat de twee stergreepschroeven (30) zich boven de gaten in het tafelblad bevinden.
4. Draai de stergreepschroeven (30) vast. Let erop dat het contact voor de veiligheidsschakelaar (28) op de veiligheidsschakelaar ligt.
5. Schuif de afzuigaansluiting (31) op.
6. Verbind een spaanafzuiginstallatie met de afzuigaansluiting.



Vandikteschaven **S**

1. Stel de schaafdikte in **F**
 - i** De machine kan in één keer maximaal 2 mm afschaven. Stel deze afmeting echter alleen in bij:
 - zeer scherpe schaafmessen,
 - zacht hout
 - een werkstukbreedte die kleiner dan de maximale werkstukbreedte is
2. Zet de motor aan.
3. Schuif het werkstuk langzaam en recht in de richting van de pijl. Het werkstuk wordt automatisch ingetrokken.
4. Leid het werkstuk recht door de schaafmachine.
5. Schakel de machine uit, als u niet meteen verder werkt.

Onderhoud en verzorging



Voor aanvang van iedere onderhouds- en reinigingsbeurt

- Toestel uitschakelen
- Wachten tot de machine stilstaat
- Neem de steker uit het stopcontact

Verder gaande onderhouds- en reinigingswerkzaamheden dan in dit hoofdstuk zijn beschreven, moeten door de klantenservice worden uitgevoerd.

De in het kader van onderhoud of reiniging verwijderde veiligheidsvoorzieningen moeten absoluut weer correct aangebracht en gecontroleerd worden.

Gebruik alleen originele onderdelen. Andere onderdelen kunnen onverwachte schade en verwondingen tot gevolg hebben.

Reiniging

- i** Om de goede werking van de machine te behouden, moet u het volgende in acht nemen:
 - Spuit het toestel niet schoon met water.
 - Verwijder houtkruls en stof uitsluitend met een borstel of stofzuiger.
 - Spuit de hoogteverstelrichting (5) van de vandiktetafel licht in met onderhoudsspray of droogsmeermiddel (gebruik geen vet).
 - Zorg ervoor dat de transportrollen roest- en harsvrij blijven.
 - Verwijder harsresten van het oppervlak van de tafelbladen. Harsresten kunnen worden verwijderd met een gangbare onderhouds- en verzorgingsspray.
 - Behandel de aanvoer-, uitloop- en vlaktafelbladen met een dunne laag skiwax.
 - Verwijder regelmatig hars van de snijrol en de hierop aangebrachte onderdelen. De klemrichtingen, meshouders en messen kunt u hiertoe 24 uur in paraffine, benzine of een gebruikelijke harsverwijderaar leggen.

Onderhoud

De schaafmessen zijn onderhevig aan slijtage en worden na langdurig of regelmatig gebruik stomp.

Vervang dan de schaafmessen of laat ze door een vakman scherp.

! De schaafmessen mogen slechts tot een hoogte van 15 mm nageslepen worden.

Gebruik alleen schaafmessen die geschikt zijn voor de machine (zie "Technische gegevens").

Maak alleen gebruik van schaafmessen volgens EN 847-1 die met MAN zijn gekenmerkt.

Vervang resp. laat altijd beide schaafmessen scherp.



Vóór het vervangen of slijpen van de schaafmessen de stekker uit het stopcontact trekken.



Snijgevaar! Draag handschoenen bij het vervangen van de schaafmessen.



Vervangen van de schaafmessen

1. Verwijder de geleideaanslag (1)
2. Schuif de mesafdekking (12) volledig van het tafelblad af.
3. Draai de moeren van de klemschroeven (A) los met de meegeleverde steeksleutel. **I**
Als de schroeven niet zichtbaar zijn, moet u de snijrol (34) voorzichtig draaien met een stuk afvalhout.
4. Neem de klemrichting (36) en het mes (35) uit. **U**
5. Reinig alle onderdelen, ook de mesgleuven in de snijrol.
6. Breng de klemrichting weer aan met een nieuw of geslepen mes.
7. Breng het mes in de juiste positie:
 - Leg de instelmal (32) voor schaafmessen op het afnametafelblad. **V**
 - Druk de instelmal stevig op het afnametafelblad. Let er hierbij op dat de rand van de instelmal gelijk ligt met de rand van het afnametafelblad.
 - Het gebogen vlak van de instelmal drukt het mes nu in de juiste positie.
 - Draai de klemschroeven weer vast. **W**
Ga hierbij van binnen naar buiten te werk.
8. Vervang ook het andere mes van de snijrol.
9. Schuif de mesafdekking weer over de snijrol.



Spanning van de aandrijfriem (37) controleren / aandrijfriem vervangen **X**

1. Schroef de dopmoeren van de transmissieafdekking en de beide kruisgleufbouten los.
2. Ontneem de transmissieafdekking (10).
3. Verwijder houtstof en spanen met behulp van de spanenafzuiginstallatie of een kwast.

4. Controleer de spanning van de aandrijfriem, doordat u met de duim de aandrijfriem in het midden indrukt. De aandrijfriem mag maximaal 10 mm meegeven.
5. Geeft de aandrijfriem meer mee, moet hij worden vervangen.



Onderhoud aan het drijfwerk **X**

1. Draai de dopmoeren van de drijfwerkafdekking en de beide kruiskopschroeven los.
2. Neem de drijfwerkafdekking (10) af.
3. Verwijder houtstof en spanen met behulp van de spaanafzuiginstallatie of met een kwast.
4. Spuit de rollenketting (38) en de lagers van de riemrol en -schijf (pijlen) licht in met een onderhoudsspray.
Gebruik geen vet!
5. Breng de drijfwerkafdekking weer aan.

Transport



Voor het transport de stekker uit het stopcontact nemen.



Controleer vóór het transport of de mesafdekking de snijrol volledig afdekt.

Hiermee voorkomt u letsel door de messen.

Draag de machine bij het transporteren niet aan de aanvoer- of afnametafel, maar pak haar aan de onderkant vast.

Opslag



Neem de stekker uit het stopcontact.


- Bewaar ongebruikte apparaten op een droge, afgesloten plaats buiten de reikwijdte van kinderen op.
- Neem vóór een langdurige opslag het volgende in acht om de levensduur van de machine te verlengen en een soepele bediening te garanderen:
 - Voer een grondige reiniging en onderhoudsbeurt uit.



Nooit vet gebruiken!

Onderhouds- en reinigingsschema

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Vóór elke inbedrijfstelling | Controleer <ul style="list-style-type: none"> • de terugslagbeveiliging • de schaafmessen • de transportwalsen(42) F • de opname- en uitlooptafel | <p>De grijpers moeten automatisch terugvallen en de uiteinden mogen niet afgerond zijn.</p> <p>De schaafmessen moeten scherp zijn en goed vastzitten</p> <p>Is de coating onbeschadigd, worden de werkstukken correct getransporteerd?</p> <p>Breng een dunne laag skiwax aan.</p> |
| Na elk gebruik | Controleer en reinig <ul style="list-style-type: none"> • het binnengedeelte van het apparaat • de draadstangen voor de hoogteverstelling • Afzuigaansluiting | <p>Verwijder houtstof en spaanders</p> |
| 1x per maand (bij dagelijks gebruik) | Controleer <ul style="list-style-type: none"> • de draadstangen voor de hoogteverstelling • de aansluitkabels | <p>Licht inspuiten met onderhoudsspray</p> <p>Op beschadigingen controleren en desgewenst door een elektricien laten vervangen</p> |



Y

| Nr. | Benaming | Reserveonderdeel - nr. | Nr. | Benaming | Reserveonderdeel - nr. |
|-----|--|---------------------------|-----|---|---------------------------|
| 1 | Geleideaanslag | 363743 | 22 | Schaal voor hoekverstelling | 363763 |
| 2 | Aanvoertafelblad | 363744 | 23 | Inbussleutel voor bevestiging van de rubberen voetjes | |
| 3 | Snijdiepteschaal | 363745 | 24 | Inbussleutel voor geleideaanslag | |
| 4 | Stelschroef voor snijdiepte | 363746 | 25 | Inbussleutel | |
| 5 | Hoogteverstelrichting | | 26 | Steeksleutel voor vervanging van de messen | |
| 6 | Uittrekbare werkstuksteun | 363747 | 27 | Duwhout | 363764 |
| 7 | Rubberen voetjes | 363748 | 28 | Contact voor de veiligheidsschakelaar | |
| 8 | Motorveiligheidsschakelaar | 363749 | 29 | Afzuigkap | 363765 |
| 9 | In- / uitschakelaar | 363750 | 30 | Stergreepschroef | 363766 |
| 10 | Drijfwerkafdekking | 363751 | 31 | Afzuigaansluiting | 363767 |
| 11 | Vastzetschroef voor houder | 363752 | 32 | Instelmal voor messen | 363768 |
| 12 | Mesafdekking | 363753 | 33 | Veiligheidssticker | 363742 |
| 13 | Houder voor mesafdekking | 363754 | 34 | Snijrol I | 363769 |
| 14 | Mesafdekking compleet | 363755 | 35 | Schaafmes U | 363770 |
| 15 | Slinger voor hoogteverstelling bij de vandiktebank | 363756 | 36 | Kleinrichting U | 363771 |
| 16 | Vastzetschroef voor mesafdekking | 363757 | 37 | Aandrijfriem X | 363772 |
| 17 | Afnametafelblad | 363758 | 38 | Rollenketting X | 363773 |
| 18 | Vandiktetafelblad | 363759 | 39 | Gereedschap compleet | 363774 |
| 19 | Schaal voor hoogteverstelling bij de vandiktebank | 363760 | 40 | Duwstok | 361110 |
| 20a | Houder voor duwstok | 363779 | 41 | Terugslagzekering F | |
| 20b | Kabelhouder | 363761 | 42 | Transportwals F | |
| 21 | Vastzethendel voor hoekverstelling | 363762 | | | |

Storingen



Voor het verhelpen van iedere storing

- Toestel uitschakelen
- Wachten tot de machine stilstaat
- Neem de steker uit het stopcontact

Na het verhelpen van iedere storing moeten alle veiligheidsvoorzieningen weer in werking gesteld en getest worden.

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--|--|--|
| De machine schakelt niet in of schakelt onbelast weer uit. | <ul style="list-style-type: none"> • Stroomuitval. • Verlengkabel defect. • Motor of schakelaar defect. • Koolborstels versleten | <ul style="list-style-type: none"> • Zekering controleren • Kabel controleren, defecte kabel niet meer gebruiken • Motor of schakelaar door een servicewerkplaats laten repareren of met originele onderdelen laten vervangen. • Gelieve contact op te nemen met een geautoriseerde klantenservice |
| Machine blijft stilstaan tijdens het schaven | <ul style="list-style-type: none"> • Schaafmessen stomp • Te grote aanvoer • De motorveiligheidsschakelaar is geactiveerd | <ul style="list-style-type: none"> • Messen vervangen of slijpen • Met een lagere aanvoersnelheid verder werken • Na de afkoel periode de motor weer inschakelen (zie "Motorbeveiliging") |

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--|---|---|
| Werkstuk klemt bij het vandikteschaven | <ul style="list-style-type: none"> • Snijdiepte te groot | <ul style="list-style-type: none"> • Snijdiepte verminderen en werkstuk in meerdere fasen bewerken |
| Onbevredigende toestand van het oppervlak | <ul style="list-style-type: none"> • Schaafmessen stomp • Verstopping van de schaafmessen door spanen • Ongelijkmatige aanvoer | <ul style="list-style-type: none"> • Messen vervangen of slijpen • Spanen verwijderen • Werkstuk met constante druk en verminderde aanvoersnelheid aanvoeren |
| Bewerkt oppervlak te ruw | <ul style="list-style-type: none"> • Werkstuk bevat nog te veel vocht | <ul style="list-style-type: none"> • Werkstuk drogen |
| Scheuren in bewerkt oppervlak | <ul style="list-style-type: none"> • Werkstuk is tegen de groeirichting in bewerkt • Te veel materiaal in één keer afgeschaafd | <ul style="list-style-type: none"> • Werkstuk vanuit de tegenovergestelde richting bewerken • Werkstuk in meerdere fasen bewerken |
| Spaanuitworp verstopt. | <ul style="list-style-type: none"> • Geen afzuiger aangesloten. • Het hout is te vochtig | <ul style="list-style-type: none"> • Machine uitschakelen, spanen verwijderen en afzuiginstallatie aansluiten • Droog hout gebruiken |
| Te geringe werkstukaanvoer bij het vandikteschaven | <ul style="list-style-type: none"> • Hars op het vlaktafelblad • Transportrollen stroef • Spanning van de aandrijfriem te gering | <ul style="list-style-type: none"> • Tafelblad reinigen en met een dunne laag skiwax behandelen • Transportwalsen reinigen of laten repareren • Aandrijfriem vervangen |

Technische gegevens

| | | |
|---|------------------------|---|
| Model / Type | ADH 204 | |
| Bouwwjaar | zie laatste pagina | |
| Vermogen P ₁ | 1500 W (S1) |  |
| Spanning | 230 – 240 V- |  |
| Frequentie | 50 Hz | |
| Zekering van het net | 10 A traag | |
| Onbelast toerental (schaafmessen) | 9000 min ⁻¹ |  |
| Aanvoersnelheid bij het vandikteschaven | 6 m / min | |
| Werkstukbreedte max. | 204 mm |  |
| Werkstukhoogte bij het vandikteschaven | 5 - 120 mm | |
| Snijdiepte vlakschaven | 0 - 3 mm | |
| Snijdiepte vandikteschaven | 0 - 2 mm | |
| Afmetingen van de schaafmessen (lengte x breedte x dikte) | 210 x 16,5 x 1,5 mm | |
| Tafelgrootte vlakbank | 740 x 210 mm | |
| Tafelgrootte vandiktebank | 270 x 210 mm | |
| Tafelhoogte | 345 mm | |
| Gewicht | ca. 26,5 kg |  |
| Afzuigaansluiting Ø | 100 mm | |

Als afzuiging kunt u een stofzuiger of een industriezuiger gebruiken

Garantie

Houdt u alstublieft rekening met de ingesloten garantieverklaring.

Technische wijzigingen voorbehouden!

Tartalomjegyzék

| | |
|---|---------|
| EK-megfelelőségi nyilatkozat | 47 |
| Szállítási terjedelem | 47 |
| Zajkibocsátási értékek | 47 |
| A berendezésen / használati útmutatóban található szimbólumok | 47 / 48 |
| Rendeltetésszerű felhasználás | 48 |
| Maradék kockázatok | 48 |
| Biztonsági munkavégzés | 48 |
| Összeszerelés | 50 |
| Előkészületek üzembehelyezéshez | 50 |
| Üzembehelyezés | 51 |
| Műveleti útmutatások | 51 |
| Karbantartás és tisztítás | 53 |
| Szállítás | 54 |
| Tárolás | 54 |
| Karbantartási és tisztítási terv | 54 |
| A berendezés leírása / Alkatrészek | 55 |
| Lehetséges hibák | 55 |
| Műszaki adatok | 56 |
| Garancia | 56 |

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Sz. (S-No.): 10404

a 2006/42/EK irányelv szerint

Mi, az

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8 – D-89331 Burgau – Németország

ezennel kizárólagos felelősséggel kijelentjük, hogy

ADH 204 típusú / modell (számú egyengető és vastagoló gyalugép) Abricht- und Dickenhobel

Sorozatszám: 004000 – 020000

megfelel a fenti EK-irányelvek rendelkezéseinek, valamint az alábbi további irányelveknek:

2014/30/EU és 2011/65/EU

A következő, harmonizált szabványokat alkalmaztuk:

EN 61029-1:2009/A11:2010; EN 61029-2-3:2011;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000

A műszaki dokumentáció megőrzésének helye:

Altrad Lescha Atika GmbH – Műszaki Iroda

Josef-Drexler-Str. 8 – D-89331 Burgau – Németország

Burgau, 22.10.2019

i.A.

i.A./G. Koppenstein,

Tervező részleg vezetése

Szállítási terjedelem

- ADH 204 típusú egyengető és vastagoló gyalugép
- forgácselszívó sisak
- forgács elszívó csatlakozás
- 1 tolófa

- 1 tolóbot
- késvédő burkolat
- vezető ütköző
- magasságállító tekerőkar
- gyalukés beállító mérőeszköz
- 4 x gumiláb
- összeszereléshez szükséges szerszámok
- rögzítéshez szükséges anyagok
- használati útmutató

☞ A kartondoboz kicsomagolása után haladéktalanul ellenőrizze tartalmának

- ▶ teljességét
- ▶ az esetleges szállítási sérüléseket.

Kifogásait azonnal közölje a kereskedővel, szállítóval, ill. a gyártóval. Későbbi reklamációkat nem fogadunk el.

Zajkibocsátási értékek

EN ISO 3744

A gép használata egyengető és vastagoló gyalugépként szériafelszereltséghez tartozó gyalukésekkel

| Zajszint | Zajszint a munkahelyen |
|--------------------------------|-------------------------------|
| $L_{WA} = 105,9 \text{ dB(A)}$ | $L_{pA} = 92,9 \text{ dB(A)}$ |

Mérési bizonytalansági tényező: 3 dB

A megadott értékek kibocsátási értékek, és ezzel együtt nem kell biztonságos munkahelyi értékeket jelenteniük. Habár összefüggés van az emisszió és imisszió szintek között, ebből nem vezethető le megbízhatóan, hogy kiegészítő óvintézkedések szükségesek-e vagy sem. A jelenlegi munkahelyen meglévő imissziós szintet olyan tényezők befolyásolhatják, amelyek a behatások időtartamát, a munkatér sajátosságát, más zajforrásokat, stb. pl. a gépek és más szomszédos munkafolyamatokat. A megbízható munkahelyi értékek ugyanígy országonként eltérőek lehetnek. Ez az információ azonban a felhasználót képessé kell tegye arra, hogy a veszélyeztetést és kockázatot jobban meg tudja becsülni.

Készüléken lévő szimbólumok jelentései

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Üzembehelyezés előtt kérjük a használati útmutatót és a biztonsági tudnivalókat elolvasni és betartani.</p> |  <p>Javítási, karbantartási és tisztítási munkálatok megkezdése előtt a motort állítsa le és húzza ki a hálózati csatlakozót.</p> | |
|  <p>Az ujjak és a kezek sérülésveszélye a gyalukések miatt.</p> |  <p>Szabadtéren ne használja. Nedvességtől védve tárolja.</p> | |
|  <p>Szem- és hallásvédelem viselése kötelező</p> |  <p>Porvédő maszk viselése kötelező</p> |  <p>Védőkesztyű viselése kötelező</p> |

A használati útmutatóban található szimbólumok

| | |
|--|--|
|  | Fenyegető veszély vagy veszélyes helyzet. E tudnivalók be nem tartásának következménye sérülés vagy dologi kár lehet. |
|  | Fontos tudnivalók a szakszerű kezeléshez. E tudnivalók be nem tartása hibákhoz vezethet |
|  | Felhasználói tudnivalók. Ezek a tudnivalók segítenek Önnek valamennyi funkciót optimálisan használni. |
|  | Összeszerelés, kezelés és karbantartás. Itt található annak pontos magyarázata, hogy mit kell tennie. |

Rendeltetésszerű felhasználás

- Az egyengető és vastagoló gyalugép csak háztartási és hobby célokra használható. Tömörfa egyengető és vastagoló gyalulására alkalmas. A munkadarabok maximális megengedett értékeit be kell tartani (lásd műszaki adatokat). Vastagoló gyaluláskor a munkadarab érintkező felületének laposnak kell lennie.
- Az egyengető és vastagoló gyalugép kültéri használatra nem alkalmas.
- Csak olyan munkadarabok munkálhatók meg, amelyeket biztonságosan lehet felhelyezni és vezetni.
- Biztonságos munkavégzéshez a gépet a munkapadhoz vagy asztalhoz, amelyen felállítják, szorosan rögzíteni kell. (lásd „Rögzítés a munkapadon“)
- Az alábbiakban felsorolt munkákat ne az egyengető és vastagoló gyalugéppel végezze el:
 - berakó munkák (vagyis minden olyan megmunkálás, amit nem a teljes munkadarab hosszon kell végezni)
 - bemélyítés, csapolás vagy kivágás
 - erősen hajlított fa gyalulása, ahol nincs meg a szükséges érintkezés a felrakó asztallal.
- A rendeltetésszerű használathoz a gyártó által előírt üzemeltetési, karbantartási és javítási feltételek, és az útmutatóban tartalmazzott biztonsági tudnivalók betartása is hozzátartozik.
- Az üzemeltetésre érvényes vonatkozó baleset megelőzési előírásokat, valamint az egyéb általánosan elfogadott munkaegészségügyi és biztonságtechnikai szabályokat be kell tartani.
- Minden további ezt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó semminemű felelősséget nem vállal: a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli.
- Az egyengető és vastagoló gyalugépen eszközölt önhatalmú változtatások a gyártó felelősséget az abból eredő mindennemű károkért kizárják.
- Az egyengető és vastagoló gyalugépet csak olyan személyek szerelhetik össze, használhatják és tarthatják karban, akik azt ismerik és a veszélyekről tájékozottak. A javítási munkálatokat csak mi, ill. az általunk megnevezett ügyfélszolgálatok végezhetik el.
- A gépet nem szabad robbanásveszélyes környezetben használni, vagy esőnek kitenni.
- A fémrészeket (szögeket, stb.) a gyalulandó anyagból feltétlenül el kell távolítani.

Maradék kockázatok

Rendeltetésszerű használat esetén is a vonatkozó biztonsági rendelkezések betartása ellenére a felhasználási célra készült konstrukció alapján még maradék kockázatok állhatnak fenn.

A maradék kockázatok minimalizálhatók, ha a „biztonsági tudnivalókat“ és a „rendeltetésszerű használatot“, valamint a használati útmutatót együttesen betartja.

A körültekintő munkavégzés és elővigyázatosság csökkenti a személyi sérülések és károk kockázatát.

- Az ujjak és kezek sérülésveszélye a kések érintése miatt a burkolattal nem fedett területeken.
- Az ujjak és kezek sérülésveszélye szerszámcsere során.
- Ujjak zúzódása a védőburkolatok felnyitásakor.
- A munkadarab vagy munkadarab részek visszacsapódása.
- Áramütés veszélye nem szabályos elektromos csatlakozó vezetékek felhasználása esetén
- Feszültség alatt lévő részek érintése nyitott elektromos alkatrészek esetén
- Halláskárosodás hosszú ideig hallásvédelem nélkül történő munkavégzésnél.
- Egészségkárosító fapor kibocsátása elszívás nélküli üzemeltetés esetén.

Továbbá minden meghozott óvintézkedés ellenére nem nyilvánvaló maradék kockázatok állhatnak fenn.

Biztonságos munkavégzés

 **Szakszerűtlen használat esetén a famegmunkáló gépek veszélyesek lehetnek. Elektromos szerszámok használatakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani, hogy a tüzeset, áramütés és személyi sérülések kockázatait kizárjuk**

Ezért a berendezés üzembe helyezése előtt olvassa el és tartsa be az alábbi tudnivalókat és szakmai szövetségének baleset megelőzési előírásait, ill. a mindenkori országban érvényes biztonsági rendelkezéseket, hogy magát és másokat a lehetséges sérülésektől megvédje

- ① A biztonsági tudnivalókat minden olyan személynek adja tovább, akik a géppel dolgoznak.
- ① Gondosan őrizze meg ezeket a biztonsági tudnivalókat.
 - Használat előtt az útmutató segítségével ismerkedjen meg a berendezéssel.
 - Ne használja a gépet nem rendeltetésszerű célokra (lásd „rendeltetésszerű felhasználás“)
 - A gépek csúszásbiztos és sík padlón állítsa fel (borulásveszély) Ügyeljen arra, hogy az asztallapok vízszintesen legyenek.
 - Kerülje az abnormális testtartást. Gondoskodjon a biztonságos állásról és mindig tartsa meg az egyensúlyát.
 - Legyen figyelmes. Ügyeljen arra, amit csinál. Józanul menjen dolgozni. Ne használja a berendezést, ha fáradt, vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. A figyelmetlenség egy pillanata a berendezés használata során komoly sérülésekhez vezethet.

- Viseljen megfelelő munkaruházatot:
 - ne viseljen bő ruházatot vagy ékszer, ezeket a mozgó részek elkapathatják
 - csúszásmentes lábbeli
 - hosszú haj esetén viseljen hajhálót
 - Viseljen személyes védőfelszerelést
 - hallásvédelmet a későbbi nagyothallás kockázatának csökkentése érdekében (a munkahelyi zajszint általában meghaladja a 85 dB (A)-t)
 - védőszemüveget
 - porvédő álarcot porképző munka során az egészségkárosító por belélegzése kockázatának csökkentése érdekében
 - kesztyűt késcsere esetén, a vágóhengeren végzett munka és durva felületű munkadarabok megmunkálása során az éles tárgyak okozta sérülés kockázatának elkerülése érdekében.
 - Tartsa rendben munkaterületét! A rendtelenség következménye baleset lehet.
 - Vegye figyelembe a környezeti hatásokat:
 - Ne tegye ki az egyengető és vastagoló gyalugépet esőnek.
 - Soha ne használja a gépet nyirkos vagy nedves környezetben.
 - Csak megfelelő látási viszonyok esetén dolgozzon. Gondoskodjon a jó megvilágításról.
 - Ne használja a gépet éghető folyadékok vagy gázok közelében.
 - Az üzemeltetés során keletkező fapor korlátozza a szükséges látást és részben egészségkárosító. Csatlakoztasson por- vagy forgácsel szívó berendezést a géphez (pl. hordozható kisméretű porelszívót).
 - Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet működés közben.
 - 18 éven aluli személyek a gépet nem használhatják.
 - Más személyeket tartson távol a géptől.
Ne hagyja, hogy más személyek, különösen gyerekek a szerszámot vagy a kábelt megérintsék.
Tartsa őket távol a munkaterületétől.
 - Kerülje a szerszám véletlen beindulását. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a csatlakozó dugó behelyezésekor a dugaszoló aljzatba kikapcsolt helyzetben van.
 - Ne terhelje túl a gépet! Jobban és biztonságosabban dolgozik a megadott teljesítménytartományban.
 - Mindig a célnak megfelelő elektromos szerszámot használja. Nehéz munkához ne használjon kis teljesítményű gépet. Ne használja az elektromos szerszámot rendeltetésétől eltérő célokra.
 - A gépet csak komplett és helyesen felhelyezett védőfelszerelésekkel üzemeltesse és ne változasson semmit a gépen, amely a biztonság rovására mehet.
 - Vegyen fel megfelelő munkahelyzetet. Álljon oldalt a géphez.
 - Működő gép esetén tartsa kezeit biztonságos távolságban a vágóhengertől és attól a helytől, ahol a forgácsokat kilöki.
 - Mindig elegendő távolságot tartson a vágóhengertől. Üzemeléskor tartson megfelelő távolságot a meghajtott alkatrészekről.
 - A gyalulási művelet megkezdése előtt távolítsa el a munkadarabból a szögeket és egyéb fémdarabokat, és tisztítsa meg a munkadarabot. A szög, fémdarabok és szennyeződések károsítják a gyalukést.
 - A sérült vagy megrepedt gyalukést haladéktalanul cserélje ki.
 - Ügyeljen arra, hogy a munkadarab ne tartalmazzon semmilyen kábelt, huzalt, drótot, zsineget vagy hasonlót.
 - Ne munkáljon meg csomókat vagy göcsöket tartalmazó fát.
 - Ne dolgozzon fel erősen szálkás munkadarabot. Az ilyen munkadarab eltörhet és károsítja a készüléket, valamint balesetveszélyes.
 - Csak akkor kezdjen el gyalulni, ha a vágóhenger a szükséges fordulatszámot elérte.
 - Csak éles gyalukést használjon, mivel a tompa gyalukés nem csak a visszacsapódási veszélyt növeli, hanem a motort is megterheli.
 - Vékony munkadarabok gyalulásához használjon készülékeket, hogy a fadarabokat el tudja helyezni és vezetni tudja.
 - Gyaluláskor ügyeljen arra, hogy a nem használt vágóhengert a késvédő burkolat fedje.
 - Csak olyan EN 847-1 szabványnak megfelelő szerszámot használjon, amely MAN jelöléssel rendelkezik.
- ⚠ Más szerszámok és más tartozékok használata Önre nézve sérülésveszélyt jelenthetnek.**
- Rövid munkadarabok megmunkálásához tolófákat vagy tolóbotokat használjon.
 - Ne használjon hibás tolóbotokat és fákat.
 - Az éppen nem használt tolófákat és tolórudakat tartsa mindig a gépen található (20a) tartójában. **Y**
 - **⚠ A hosszú munkadarabokat biztosítsa a gyalulási folyamat végén a leborulás ellen. Ehhez használjon pl. guruló állványokat vagy hasonló berendezéseket.**
 - A szilánkokat, forgácsokat és hulladékot ne kézzel távolítsa el a vágóhenger veszélyes zónájából.
 - Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzattól az alábbi esetekben:
 - javítási munkák
 - karbantartási és tisztítási munkák
 - hibaelhárítás (ehhez tartozik a beszorult forgácsok vagy szilánkok eltávolítása is)
 - a csatlakozó vezetékek felülvizsgálata, hogy nincsenek-e összegabalyodva vagy nem sérültek-e
 - a gép szállítása
 - késcsere
 - a gép elhagyása (rövid ideig tartó megszakítás esetén is)
 - Ápolja gondosan a gépet:
 - tartsa a szerszámokat éles és tiszta állapotban, hogy jobban és biztonságosabban dolgozhasson.
 - Kövesse a karbantartási előírásokat és a szerszámcserevel kapcsolatos tudnivalókat
 - Tartsa a fogantyúkat szárazon és olaj- és zsírmentesen.
 - Vizsgálja felül a gépet esetleges sérülések vonatkozásában
 - A gép további használata előtt a védő felszereléseket vagy enyhén sérült részeket gondosan vizsgálja meg kifogástalan és rendeltetészerű működésük vonatkozásában.
 - Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e és nem szorultak-e meg, vagy az alkatrészek nem sérültek-e meg. Valamennyi alkatrészt helyesen kell összeszerelni és minden feltételt teljesíteni kell ahhoz, hogy a gép kifogástalan üzemelése biztosított legyen.

- A sérült védő felszereléseket és alkatrészeket szakszerűen szakmühelynek kell kijavítania vagy kicserélnie, amennyiben a használati útmutatóban más nincs feltüntetve.
- A sérült vagy olvashatatlan biztonsági matricákat ki kell cserélni.
- Ne hagyjon semmilyen szerszámkulcsot a gépben!
Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a kulcsokat és beállító szerszámokat eltávolította-e.
- A nem használt berendezést száraz, zárt helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

Elektromos biztonság

- A csatlakozóvezeték IEC 60 245 (H 07 RN-F) szabvány szerinti,
 - 25 m kábelhosszúságig legalább 1,5 mm²
 - 25 m kábelhosszúság felett legalább 2,5 mm² érkeresztmetszettel.
- Hosszú és vékony csatlakozóvezetékek feszültségvesztést okoznak. A motor nem éri el maximális teljesítményét, a berendezés funkciójának rovására.
- A csatlakozó vezetékeken lévő csatlakozó dugóknak gumi, puha PVC vagy más, azonos mechanikai szilárdságú hőre lágyuló anyagból kell készülniük vagy ilyen anyaggal bevontnak kell lenniük.
- Védje magát az áramütéstől. Kerülje az érintkezést a földelt részekkel.
- A csatlakozó vezeték dugaszolójának fröccsenő víz ellen védettnek kell lennie.
- Kábeldob használata esetén a kábelt teljesen tekerje le.
- Ne használjon nem erre a célra rendeltetett kábelt. Védje a kábelt hőtől, olajtól és éles szegélyektől. Ne használja a kábelt arra, hogy a dugaszolóaljzatból a csatlakozó dugót kihúzza.
- Rendszeresen ellenőrizze a kábelt és sérülések esetén szakemberrel javítsa meg.
- A csatlakozó vezeték elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne zavarjon, ne tekeredjen meg, ne törjön meg, és a hálózati csatlakozás ne legyen nedves.
- Ellenőrizze rendszeresen a hosszabbító kábelt és cserélje ki, ha sérült.
- Ne használjon hibás csatlakozó vezetéket.
- Ne használjon ideiglenes elektromos csatlakozásokat.
- A védelmi berendezéseket soha ne hidalja át vagy helyezze üzemem kívül.
- A berendezést hibaáramvédő kapcsolóval (30 mA) csatlakoztassa.

 Az elektromos csatlakozást ill. a gép elektromos alkatrészeinek javítását regisztrált villanyszerelő vagy ügyfélszolgálataink egyike végezze. A helyi előírásokat különösen a védelmi intézkedések vonatkozásában be kell tartani.

 A gép más alkatrészein javításokat a gyártó, illetve ügyfélszolgálataink egyike végezhet.

 Csak eredeti cserealkatrészek, tartozékok vagy külön tartozékok használhatók. Más alkatrészek és más tartozékok használatával a felhasználó számára balesetek következhetnek be. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Összeszerelés

 Még a következő alkatrészeket kell Önnek felszerelnie:

(7) gumilábak **A**

(1) vezető ütköző **B**

- Helyezze fel az (1) vezető ütközőt az asztallapon erre szolgáló helyre.
- Rögzítse a vezető ütközőt kettő-kettő A 6,4 alátéttel és kettő M 6 x 25 csavarral.

(14) késvédő burkolat **C**

- A (14) késvédő burkolatot helyezze fel az asztallapon erre szolgáló helyre.
- Rögzítse a késvédő burkolatot a (11) csillagfogantyús csavarral.

Rögzítés a munkapadon **D**

Az ábrán mutatottak szerint helyezze el a 4 lyukat a munkapadján. Rögzítse az egyengető és vastagoló gyalut 4 csavarral (M 8) a munkapadhoz. Ezekkel az egyengető és vastagoló gyalut munkalapon is rögzíteni lehet. Utána pedig ezt kell biztonságosan a munkapadhoz rögzíteni.

Előkészületek az üzembe helyezéshez

 A gép kifogástalan működésének elérése érdekében kövesse az alábbi tudnivalókat:

- Az egyengető és vastagoló gyalugépet olyan helyen állítsa fel, ahol teljesülnek az alábbi feltételek:
 - csúszásmentes
 - billegésmentes
 - vízszintes
 - botlásveszély mentes
 - megfelelő fényviszonyok
- Minden használat előtt ellenőrizze
 - a csatlakozó vezetékeket a hibás helyeken (repedések, vágások, vagy hasonló)
 -  **Ne használjon hibás vezetékeket**
 - tolófa és tolórud kifogástalan állapotát
 - a (12) késvédő burkolat hibamentes működését
 - azt, hogy a nem használt vágóhenger a késvédő burkolat által védve van
 - gyalukés megfelelő állapotát
 - a (41) visszacsapó biztosíték hibamentes működését
 - a szállítóhenger megfelelő állapotát.

A (12) késvédő burkolat működésének ellenőrzése **L**

Oldja ki a (16) rögzítőcsavart és győződjön meg arról, hogy a késvédő burkolat szabadon eltolható.

A (41) visszacsapó biztosíték működésének ellenőrzése **F**

- Elsőként ellenőrizze, hogy minden fogó:
- magától visszamegy kiinduló helyzetébe
 - heges szögben indul

Helyezzen fel a (18) vastagoló gyaluasztallapra egy munkadarabot és tolja el azt a fogók alá. Állítsa be úgy az asztal magasságát, hogy a szállítóhengerek érintsék a munkadarabot. Most húzza maga felé a munkadarabot. A fogók olyan szorosan kell hogy megtartsák a munkadarabot, hogy azt ne lehessen kihúzni.

Üzembe helyezés

Hálózati csatlakozás

Hasonlítsa össze a készülék típusabláján megadott feszültséget, pl. 230 V a hálózati feszültséggel és a gépet a **megfelelő és előírászerűen földelt** dugaszolóaljzatba csatlakoztassa.

- ❗ Váltakozó áramú motor:
Földelt hálózati csatlakozó, 230 V hálózati feszültség hibaáram védőkapcsolóval és 10 A késleltetett kioldású biztosítókkal.
- Legalább 1,5 mm² érkeresztmetszetű csatlakozó ill. hosszabbító kábelt használjon.

Ki/be kapcsoló

Ne használjon olyan gépet, amelyen a kapcsoló nem kapcsolható be vagy ki. A sérült kapcsolót az ügyfélszolgálattal haladéktalanul meg kell javíttatni, vagy ki kell cseréltetni.

Bekapcsolás

-  Emelje fel a sárga kapcsolófedelet.
→ Ha a kapcsolófedél reteszelve van, először tolja a piros gombot a nyíl irányába.
-  Nyomja meg a kapcsolón lévő zöld gombot (I).
Áramszünet esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg újra a zöld gombot (I)

Kikapcsolás

-  Nyomja meg a piros gombot a kapcsolófedélen.

Motorvédelem

- ☞ A motor védőkapcsolóval ellátott és túlterheléskor automatikusan kikapcsol.
Lehűlés után (5-10 perc) újra bekapcsolható.
Ehhez nyomja meg
 1. a piros gombot (0)
 2. a sárga gombot a kapcsoló mellett (8)
 3. a zöld gombot (I) az indításhoz.

Por-/ forgácselszívás

 **Az üzemelés során keletkező fapor rontja a szükséges látást és részben egészségszükségítő.**

Ezért mindig csatlakoztasson por vagy forgácselszívó berendezést vagy kisebb porelszívót megfelelő adapterrel az elszívó csatlakozáshoz (31) (Ø 100 mm).

 **Ügyeljen arra, hogy porelszívó berendezés földelt legyen!**

- ❗ Levegősebesség a gép elszívó csatlakozásán ≥ 20 m/sec
- ❗ A motor csak akkor üzemel, ha az elszívó sisakot (29) szabályszerűen felhelyezték és ezáltal a biztonsági kapcsoló kioldódik.

Műveleti útmutatások

 **A munka megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat, hogy a sérülésveszély a lehető legminimálisabb legyen.**

- Munkaterületet feltakarította?
- Az egyengető és vastagoló gyalut biztonságosan, billegésmentesen állította fel?
- Meg van húzva minden rögzítőcsavar?
- A vágóhengeren lévő kést helyesen rögzítette?
- Élesek és sérülésmentesek a gyalukések?
- Működik a visszacsapó biztosíték?
- A tolfák kéznél vannak?
- A készüléket ne helyezze üzembe, mielőtt ezt az üzemeltetési útmutatót nem olvasta el, valamennyi tudnivalót figyelembe nem vette és a berendezést a leírtak szerint össze nem szerelte!

 **Ezenkívül ügyeljen az alábbi fontos pontokra:**

- Ügyeljen arra, hogy a nem használt vágóhengert a késvédő burkolat fedje-e.
- Álljon a veszélyes területen kívülre.
- A kezét laposan zárt ujjakkal helyezze a munkadarabra.
- Soha ne kézzel távolítsa el a lógó szilánkokat, forgácsokat és hasonlókat.
- Csatlakoztasson por vagy forgácselszívó berendezést.
- Ügyeljen arra, hogy a bevezető hengerek és vágószerszámok mentesek legyenek a faforgácstól és faliszttól.
- Csak olyan munkadarabokat munkáljon meg, amelyek az erre a készülékre megadott méreteknek megfelelnek (lásd „Műszaki adatokat”).
- Hosszú munkadarab kitámasztásához használjon munkadarab alátétet (pl. görgős állványt vagy görgős asztalt). A kitámasztás akkor van megfelelően beállítva, ha az asztallap és a munkadarab kitámasztás azonos szinten vannak.
- A munkadarabot ne vezesse a nyitottan futó vágóhenger fölött vissza.
- A munka befejezése állítsa be a legkisebb vágásmélységet.

 **Minden esetben vegye figyelembe a "Rendeltetésszerű használat" és a "Biztonságos munkavégzés" fejezetekben foglalt tudnivalókat.**

Egyengető gyalulás

Az egyengető gyalulás arra szolgál, hogy az egyenetlen felületet síkra gyaluljuk (=egyengessük), pl. palló élet letisztázzuk.

Ekkor a munkadarab a bevezető asztallapon fekszik és az alsó oldalát munkáljuk meg. A munkadarabot jobbról balra kell tolni.



Előkészületek



Beállítási munkák előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.



Porelszívó berendezés felszerelése

1. Helyezze a (15) tekerőkart a tengely végére az asztallapon és tekerje óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a gyaluasztallapot a legalacsonyabb helyzetbe állítsa. **F**
2. Helyezze fel a (29) elszívó sisakot a gyaluasztallapra. Ügyeljen arra, hogy a két ütköző stift az asztallapon lévő furatokba érjen. **G**
3. Tekerje a (15) tekerőkart az óramutató járásával megegyezően addig, amíg a (29) elszívó sisakot a gyaluasztallap szorosan be nem feszíti.
4. Rögzítse az elszívó sisakot M6 anyával és A6, 4 alátéttel. **H**
5. Távolítsa el ismét a (15) tekerőkart.
6. Tolja rá a (31) elszívó csatlakozást.
7. Kapcsolja össze a forgácselszívó berendezést az elszívó csatlakozással (31).

Munkadarabok egyengetése és illesztése



Az (1) vezető ütköző beállítása **I - J**

1. Lazítsa meg a (21) rögzítő kart
Ha nem tudja forgatni a rögzítő kart megfelelően, húzza ki a emelőkar fejét és forgassa vissza.
2. Döntse a vezető ütközőt a kívánt szögig, amelyet a (22) szögskálán tud leolvasni.
3. Ismét szorítsa meg a (21) rögzítő kart.



A gyalulási mélység beállítása **K**

1. A beállító csavart fordítsa a megfelelő vágási mélységre (4).
2. A (3) vágásmélység skálán tudja leolvasni a vágásmélységet.



A késvédő burkolat beállítása

1. Helyezze a munkadarabot a vezető ütközőhöz.
2. Oldja a késvédő burkolat rögzítő csavarját (16).
3. Lapos munkadarabok esetén (< 75 mm): **L**
Tolja a késvédő burkolatot (12) a vezető ütközőig (1) és azt a munkadarab vastagságnak megfelelően emelje meg.
Tolja be a munkadarabot valamivel a késvédő burkolat alá és süllyessze le azt a munkadarabra.

Magas munkadarabok esetén (> 75 mm): **M**

Süllyessze le a késvédő burkolatot az asztallapra és a munkadarabra.



Egyengetés

1. Kapcsolja be a motort.
2. Tolja a munkadarabot egyenesen a bevezető asztallap fölé. **N**
3. Közben tartsa ujjait zárva, és a munkadarabot tenyerével vagy tolófákkal vezesse a vezető asztallap fölé.
4. Keskeny oldalak (illesztések) gyalulásakor a munkadarabot mindkét kezével nyomja, zárt ököllel az ütközőnek és az asztallapnak, és tolja azt a vezetőlap fölé. **O**
5. Rövid munkadarabok egyengetéséhez és illesztéséhez a (27) tolófát használja. **P**
6. Csak az átvevő asztallapon gyakoroljon nyomást a munkadarabra.
7. Kapcsolja ki a gépet, ha közvetlenül után nem dolgozik tovább.



Réselés **Q**

1. Helyezze a munkadarabot a ferdén állított ütközőhöz.
2. Állítsa úgy be a késvédő burkolatot, hogy az egyenesen érintse a munkadarabot és húzza meg a késvédő burkolat rögzítő csavarját.
3. A munkadarabot balkézrel, zárt ököllel nyomja az ütközőnek és az asztallapnak. A munkadarabot zárt jobb kézzel vezesse a vezető asztallap felett.
4. Kapcsolja ki a gépet, ha közvetlenül utána nem dolgozik tovább.

Vastagoló gyalulás

A vastagoló gyalulás arra szolgál, hogy a már egyenletesre gyalult felületű munkadarabot vékonyabban gyaluljunk.

Ehhez a munkadarabot a gyalugépen keresztül kell vezetni, és a felületét munkáljuk meg. A már egyenletesre gyalult felület fekszik a gyaluasztallapon. Az előtoló berendezés fordítva működik, mint az egyengető gyalulásnál, balról jobbra.

I Vastagoló gyalulásakor a munkadarab elején és végén sarok keletkezik, ezért csak gyalulás után szabad méretre vágni.

Előkészületek



Beállítási munkák előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.



Porelszívó berendezés felszerelése **R**

1. Lazítsa meg a rögzítő csavart (16) és tolja le a késvédő burkolatot az asztallapról.
2. Állítsa be az (1) vezető ütközőt 45° -ra.
3. Helyezze fel a (2) elszívó sisakot az egyengető lapra. Ügyeljen arra, hogy a két (30) csillagfogantyús csavar az asztallapon lévő furatok fölé kerüljön.
4. Húzza meg szorosan a (30) csillagfogantyús csavarokat
Ügyeljen arra, hogy a (28) biztosító kapcsoló érintkezése a biztonsági kapcsolóra felfeküdjön.

- Tolja fel a (31) elszívó csatlakozást.
- Kapcsolja össze a forgácselszívó berendezést az elszívó csatlakozással.

Vastagoló gyalulás S

- Állítsa be a gyalulási vastagságot **F**.
 - i** A gép egy menetben max. 2 mm-t tud legyalulni. Ezt a mértéket azonban csak:
 - nagyon éles gyalukések esetén
 - puha fák esetén
 - a maximális munkadarab szélességnél kisebb szélességű munkadarab esetén állítsa be.
- Kapcsolja be a motort.
- Tolja a munkadarabot lassan és egyenesen a nyíl irányában. A gép a munkadarabot automatikusan behúzza.
- Vezesse a munkadarabot egyenesen a gyalugépen keresztül.
- Kapcsolja ki a gépet, ha nem közvetlenül dolgozik tovább azzal.

Karbantartás és tisztítás



Mindegyik karbantartási és tisztítási munka előtt

- kapcsolja ki a gépet
- várja meg, míg a gép leáll
- húzza ki a hálózati csatlakozót

A jelen fejezetben leírtat meghaladó karbantartási és tisztítási munkákat csak az ügyfélszolgálat végezhet.

A karbantartáshoz és tisztításhoz eltávolított biztonsági berendezéseket feltétlenül ismét szabályosan fel kell szerelni, és működésüket ellenőrizni kell.

Csak eredeti alkatrészeket használjon. Más alkatrészek használata előre nem látható károkhoz és sérülésekhez vezethet.

Tisztítás

i Kérjük, ügyeljen az alábbiakra annak érdekében, hogy a gép működőképességét megtartsa.

- A gépet ne spriccelje le vízzel.
- A faforgácsokat és port csak kefével vagy porszívóval távolítsa el.
- A vastagoló gyaluasztal magasságállítóját (5) fújja be vékonyan karbantartó és ápoló sprayjel vagy száraz kenőanyaggal (ne használjon zsírt).
- Gondoskodjon arról, hogy a továbbító hengerek rozsdá és gyantamentesek maradjanak.
- Távolítsa el a gyantamaradványokat az asztallapok felületeiről.

i A gyantamaradványok a kereskedelemben kapható karbantartó és ápolósprayek alkalmazásával eltávolíthatók.

A vezető, kiadó- és gyalugép lapokat vékonyan viasszal kezelje.

- Rendszeresen távolítsa el a gyantát a vágóhengerről és a szennyezett alkatrészekről. A szorító készülékeket, a késtartókat és a késeket ehhez 24 órára parafinba, benzinbe vagy kereskedelemben kapható gyantaeltávolítóba áztathatja.

Karbantartás

A gyalukések kopó alkatrészek és hosszabb ill. gyakoribb használat után kitompulnak.

 Cserélje ki vagy szakemberrel élesítse ki a gyalukéseket.

! A gyalukések max. 15 mm-t élezhetőek.

Csak a géphez alkalmas gyalukéseket használjon (lásd „Műszaki adatok“).

Csak az EN 847-1 szabványnak megfelelő, MAN jelzéssel ellátott gyalukést használjon.

Egyszerre mindkét gyalukést cserélje ki vagy élesítse meg.



A gyalukések cseréje vagy élezése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.



Vágásveszély! A gyalukések cseréjekor viseljen kesztyűt.



A gyalukések cseréje

- Távolítsa el az (1) vezető ütközőt
- Tolja le a késvédő burkolatot (12) teljesen az asztallapról.
- Lazítsa meg az (A) szorítócsavarokat a szállított franciakulccsal. **i**
Ha nem láthatók a csavarok, forgassa óvatosan a vágóhengert (34) egy hulladékfalval.
- Vegye ki a (36) szorító készüléket és a (35) kést. **U**
- Tisztítsa meg minden alkatrészt, a vágóhengerben található sliccet is.
- A szorító készüléket új vagy élezett késsel helyezze vissza.
- Állítsa be helyesen a kést:
 - Helyezze a gyalukés beállító (32) mérőeszközt a levevő asztallapra. **V**
 - Nyomja szorosan a mérőeszközt a levevő asztallapra, ügyeljen közben arra, hogy a beállító készülék éle a levevő asztal élével szorosan záródjon.
 - A beállító készülék hajlított felülete most a két a helyes pozícióba nyomja.
 - Húzza meg ismét a szorító csavarokat. **W**
Ennek során belülről kifelé haladjon.
- Cserélje ki a vágóhenger másik kését is.
- Tolja ismét a késvédő burkolatot a vágóhenger fölé.



(37) hajtósíj feszessége / hajtósíj cseréje X

- Csavarja ki a hajtómű fedél kalapos anyáit és a két csillagcsavart.
- Vegye le a (10) hajtómű fedelet.
- A forgácselszívó berendezéssel vagy ecsettel távolítsa el a fűrészport és a forgácsot.

- Ellenőrizze úgy a hajtósíj feszességét, hogy hüvelykujjával benyomja a hajtósíj közepét. A hajtósíjnak legfeljebb 10 mm-rel szabad benyomódnia.
- Ha a síj ennél jobban benyomódik, akkor az megérett a cserére.

A meghajtás karbantartása

- A meghajtás burkolat kalapos anyáit és a két keresztornyos csavart csavarja le.
- Vegye le a (10) meghajtás burkolatot.
- Távolítsa el a faport és forgácsokat a forgácselszívó berendezés vagy egy ecset segítségével.
- Kezelje a (3) görgőláncot és az szíjgörgő és -tárcsa csapágait (nyilak) vékonyan karbantartó és ápoló sprayvel.
Ne használjon zsírt!
- Helyezze fel a meghajtás burkolatot.

Szállítás



A hálózati csatlakozót minden szállítás előtt húzza ki.

- i** Szállítás előtt ügyeljen arra, hogy a késvédő burkolat a vágóhengert teljesen fedje.
Így elkerülhetők a kések által okozott sérülések.
Ne hordja a gépet szállításkor a vezető vagy levevő asztalnál fogva. Nyúljon ehhez a gép alá.

Tárolás



Húzza ki a hálózati csatlakozót.

- A nem használt berendezéseket száraz, zárt helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.
- Ügyeljen hosszabb tárolás előtt az alábbiakra, hogy a gép élettartamát meghosszabbítsa, és könnyű kezelését biztosítsa:
 - Végezze el a gép alapos karbantartását és tisztítását.

i **Soha ne használjon kenőzsírt!**

Karbantartási és tisztítási terv

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Minden üzembe helyezés előtt | vizsgálja meg és ellenőrizze <ul style="list-style-type: none"> a visszacsapódás elleni biztosítást. a gyalukéseket a (42) szállítóhengereket F felvevő és leadóasztalt | <p>A befogóknak maguktól vissza kell esniük és hegyük nem lehet lekerekített.</p> <p>A gyalukéseknek éleseknek kell lenniük, és szorosan kell ülniük.</p> <p>Sértetlen a felületkezelés, a munkadarabok szállítása kifogástalan?</p> <p>Hordjon fel vékonyan viaszt.</p> |
| Minden használat után | vizsgálja meg és ellenőrizze <ul style="list-style-type: none"> a gép belsejét a magasságállítás menetes szárait az elszívó csatlakozást | <p>Távolítsa el a faport és forgácsot.</p> |
| Havonta 1 x (napi használat esetén) | vizsgálja meg és ellenőrizze <ul style="list-style-type: none"> a magasságállítás menetes szárait csatlakozó kábelt | <p>Vékonyan fújja be karbantartó és ápoló olajjal</p> <p>Ellenőrizze a sérüléseket, és szükség esetén cseréltesse ki elektromos szakemberrel</p> |



Y

| Szám | Megnevezés | Rendelészám | Szám | Megnevezés | Rendelészám |
|------|--|-------------|------|------------------------------------|-------------|
| 1 | Vezető ütköző | 363743 | 22 | Skála szögbeállításhoz | 363763 |
| 2 | Bevezető asztallap | 363744 | 23 | Imbuszkulcs gumilábak rögzítéséhez | |
| 3 | Vágásmélység-skála | 363745 | 24 | Imbuszkulcs a vezető ütközőhöz | |
| 4 | Vágásmélység beállító csavar | 363746 | 25 | Imbuszkulcs | |
| 5 | Magasságállító berendezés | | 26 | Franciakulcs késcseréhez | |
| 6 | Kihúzható munkadarab alátét | 363747 | 27 | Tolófa | 363764 |
| 7 | Gumilábak | 363748 | 28 | Biztonsági kapcsoló érintkezője | |
| 8 | Motorvédő kapcsoló | 363749 | 29 | Elszívósisak | 363765 |
| 9 | Be- / kikapcsoló | 363750 | 30 | Csillagfogantyús csavar | 363766 |
| 10 | Meghajtás burkolat | 363751 | 31 | Elszívó csatlakozás | 363767 |
| 11 | Rögzítőcsavar a tartóhoz | 363752 | 32 | Késbeállító készülék | 363768 |
| 12 | Késvédő burkolat | 363753 | 33 | Biztonsági matrica | 363742 |
| 13 | Késvédő burkolat tartószerkezete | 363754 | 34 | Vágóhenger I | 363769 |
| 14 | Késvédő burkolat komplett | 363755 | 35 | Gyalukés U | 363770 |
| 15 | Magasságbeállító tekerőkar a vastagoló gyaluláskor | 363756 | 36 | Szorítókészülék U | 363771 |
| 16 | Rögzítő csavar a késvédő burkolathoz | 363757 | 37 | Meghajtó szíj X | 363772 |
| 17 | Leszedő asztallap | 363758 | 38 | Görgőslánc X | 363773 |
| 18 | Vastagoló gyaluasztallap | 363759 | 39 | Szerszám komplett | 363774 |
| 19 | Skála a magasságállításhoz vastagoló gyaluláskor | 363760 | 40 | Tolóbot | 361110 |
| 20a | Tároló a tolóbothoz | 363779 | 41 | Visszacsapó biztosíték F | |
| 20b | Kábeltartó | 363761 | 42 | Szállítóhenger F | |
| 21 | Rögzítőkar szögbeállításhoz | 363762 | | | |

Lehetséges hibák



Hibaelhárítás előtt mindig

- kapcsolja ki a gépet
- várja meg, míg a gép leáll
- húzza ki a hálózati csatlakozót

Minden hibaelhárítás után helyezze ismét üzembe az összes biztonsági berendezést és ellenőrizze működésüket.

| Hiba | Lehetséges ok | Elhárítás |
|---|---|--|
| Bekapcsolás a gép nem indul el vagy az üresjárat során automatikusan kikapcsol. | <ul style="list-style-type: none"> • áramszünet • hibás hosszabbító kábel • hibás motor vagy kapcsoló • szénkefe elkopott | <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a biztosítékot. • Ellenőrizze a kábelt, ne használjon hibás kábelt. • A motor vagy kapcsolót regisztrált elektromossági szakemberrel ellenőriztesse vagy javíttassa meg, ill. eredeti alkatrészekkel cseréltesse ki. • Forduljon szerződéses ügyfélszolgálati műhelyhez vagy a gyártóhoz. |
| A gép gyalulás közben leáll. | <ul style="list-style-type: none"> • Tompa gyalukések • Túl nagy előtolás • Motorvédő kapcsoló kioldott. | <ul style="list-style-type: none"> • Cserélje ki vagy éllezze(éleztesse) meg a késeket • Dolgozzon tovább kisebb bevezetési sebességgel • Lehűlési idő után kapcsolja be ismét a motort (lásd „Motorvédelem“) |

| Hiba | Lehetséges ok | Elhárítás |
|---|--|--|
| A munkadarab megszorul vastagoló gyalulás közben | <ul style="list-style-type: none"> Túl nagy vágásmélység | <ul style="list-style-type: none"> Csökkentse a vágásmélységet és a munkadarabot több munkafolyamatban munkálja meg. |
| Nem kielégítő felületi állapot | <ul style="list-style-type: none"> Tompa gyalukések A gyalukések forgácsokkal töltődnek fel Egyenetlen bevezetés | <ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki vagy élezze(éleztesse) meg a késeket Távolítsa el a forgácsokat Vezesse a munkadarabot egyenleges nyomással és csökkentett sebességgel |
| A megmunkált felület túl érdes | <ul style="list-style-type: none"> A munkadarab még túl sok nedvességet tartalmaz | <ul style="list-style-type: none"> Szárítsa ki a munkadarabot |
| A megmunkált felület repedt | <ul style="list-style-type: none"> A munkadarabot a száliránnyal szemben munkálta meg. Egyszerre túl sok anyagot gyalult le | <ul style="list-style-type: none"> A munkadarabot munkálja meg az ellenkező irányból A munkadarabot több munkafolyamatban munkálja meg |
| A forgácskidobó eltömődött | <ul style="list-style-type: none"> Nem csatlakoztatott elszívót A fa túl nedves. | <ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki a gépet, távolítsa el a forgácsokat és csatlakoztasson elszívó berendezést. Használjon száraz fát. |
| Vastagoló gyaluláskor túl kicsi munkadarab előtolás | <ul style="list-style-type: none"> Gyanta a gyaluasztalon A szállítóhengerek nehezen járnak Hajtósíj feszessége túl kevés | <ul style="list-style-type: none"> Tisztítsa meg az asztallapot és kenje be vékonyan viasszal. Tisztítsa meg vagy javíttassa meg a szállítóhengert. Cserélje ki a hajtósíjat |

Műszaki adatok

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Modell / Típus | ADH 204 | |
| Gyártási év | lásd az utolsó oldalon | |
| Motorteljesítmény P ₁ | 1500 W (S1) |  |
| Hálózati feszültség | 230 – 240 V~ |  |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
| Hálózati biztosíték | 10 A késleltetett kioldású | |
| Üresjárat fordulatszám (gyalukés) | 9000 min ⁻¹ |  |
| Előtolási sebesség vastagoló gyaluláskor | 6 m / min | |
| Munkadarab szélesség max. | 204 mm |  |
| Munkadarab magasság vastagoló gyaluláskor | 5 - 120 mm | |
| Egyengető gyalulás vágásmélység | 0 - 3 mm | |
| Vastagoló gyalulás vágásmélység | 0 - 2 mm | |
| A gyalukések méretei (hosszúság x szélesség x vastagság) | 210 x 16,5 x 1,5 mm | |
| Asztalméret → Egyengető gyalu | 740 x 210 mm | |
| Asztalméret → Vastagoló gyalu | 270 x 210 mm | |
| Asztalmagasság | 345 mm | |
| Tömeg | kb. 26,5 kg |  |
| Elszívó csatlakozás Ø | 100 mm | |

Elszíváshoz a kereskedelemben kapható kisméretű elszívók vagy az ipari elszívók használhatók.

Garancia

Kérjük, ügyeljen a csatolt garanciális nyilatkozatra.

Turinys

| | |
|---|-------|
| EB atitikties deklaracija | 57 |
| Tiekimo apimtis | 57 |
| Triukšmo charakteristikos | 57 |
| Simboliai Prietaisas / Eksploatacijos instrukcija | 57/58 |
| Naudojimas pagal paskirtį | 58 |
| Liekamoji rizika | 58 |
| Saugus darbas | 58 |
| Surinkimas | 60 |
| Parengimas eksploatacijos pradžia | 60 |
| Eksploatacijos pradžia | 61 |
| Nuorodos darbui | 61 |
| Techninis aptarnavimas ir valymas | 63 |
| Transportavimas | 64 |
| Sandėliavimas | 64 |
| Techninio aptarnavimo ir valymo darbų grafikas | 64 |
| Prietaiso aprašymas / Atsarginės dalys | 65 |
| Galimi sutrikimai | 65 |
| Techninės charakteristikos | 66 |
| Garantija | 66 |

EB atitikties deklaracija

Nr. (S-No.): 10404

atitinkamai EB direktyvai 2006/42/EB

Mes,

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Straße 8 – 89331 Burgau – Germany

atsakingai pareiškiame, kad gaminys

Abricht- und Dickenhobel (Reismusinės obliavimo staklės)

Modelis / tipas ADH 204

Serijos numeris: 004000 - 020000

atitinka aukščiau nurodytų EB direktyvų bei žemiau išvardintų papildomų direktyvų reikalavimus:

2014/30/EU und 2011/65/EU.

Buvo taikytos šios harmonizuotos normos:

EN 61029-1:2009/A11:2010; EN 61029-2-3:2011;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000

Techninė dokumentacija saugoma:

Altrad Lescha Atika GmbH – Techninės dokumentacijos biuras

Josef-Drexler-Straße 8 – 89331 Burgau – Germany

Burgau, 22.10.2019

i.A.

i.A. G. Koppenstein

Konstravimo skyriaus vadovybė

Tiekimo apimtis

- Reismusinės obliavimo staklės ADH 204
- Drožlių susiurbimo gaubtas
- Drožlių siurbimo antgalis
- 1 Medinis stūmiklis

- 1 Detalės stūmiklis
- Peilio apsauginė uždanga
- Kreiptuvo atrama
- Aukščio reguliavimo skriejikas
- Obliavimo peilio reguliavimo šablonas
- 4 x guminės kojelės
- Montavimo įrankiai
- Tvirtinimo medžiagos
- Eksploatacijos instrukcija

👉 Išpakavę, patikrinkite pakuotės turinį dėl

- ▶ komplektacijos
- ▶ galimų transportavimo pažeidimų

Apie aptiktus trūkumus nedelsdami informuokite pardavėją, tiekėją arba gamintoją. Vėliau pateiktos pretenzijos nepripažįstamos.

Triukšmo charakteristikos

EN ISO 3744


Staklių naudojimas kaip reismusinių obliavimo staklių su serijinės gamybos obliavimo peiliais.

| Triukšmo lygis | Triukšmo garso slėgio lygis darbo vietoje |
|--------------------------------|---|
| $L_{WA} = 105,9 \text{ dB(A)}$ | $L_{PA} = 92,9 \text{ dB(A)}$ |

Matavimo paklaidos faktorius: 3 dB

Pateiktos vertės yra emisijos vertės ir neprivalo automatiškai atitikti ir darbo vietos saugumui užtikrinti reikalaujamų verčių. Nepaisant to, jog yra ryšys tarp emisijos ir imisijos lygių, iš to patikimai negalima paskaičiuoti, ar papildomos atsargumo priemonės yra būtina reikalingos ar ne. Faktoriai, kurie gali įtakoti dabartinę esamą darbo vietoje imisijos lygį, apima poveikio trukmę, darbo patalpos specifiką, kitus triukšmo šaltinius ir taip toliau, pvz. įrengimų skaičių ir kitus, netoliese vykstančius procesus. Taip pat galimi leistinų darbo vietoje verčių svyravimai, priklausomai nuo šalies. Tačiau šios informacijos paskirtis yra suteikti galimybę naudotojui geriau įvertinti galimas grėsmes ir rizikos faktorius.

Simboliai ant prietaiso

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | Prieš pradėdami eksploataciją, perskaitykite eksploatacijos instrukciją ir saugumo nuorodas bei jų laikykitės. |   | Prieš pradėdami vykdyti remonto, techninio aptarnavimo ar valymo darbus, išjunkite variklį ir ištraukite elektros kištuką iš rozetės. |
|  | Pirštų ir rankų sužeidimo pavojus, kylantis iš obliavimo peilių. |  | Neleiskite įrenginiui patekti po lietimui. Saugokite nuo drėgmės. |

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Naudokitės apsauginiais akiniais ir klausos organų apsaugos priemonėmis. | Naudokitės apsaugos nuo dulkių kauke. | Mūvėkite apsaugines pirštines! |

Eksploatacijos instrukcijoje naudojami simboliai

| | |
|--|---|
|  | Grėšiantis pavojus arba pavojinga situacija. Šių nuorodų ignoravimas gal tapti sužalojimų priežastimi arba sukelti materialinių nuostolių. |
|  | Svarbios nuorodos dėl kvalifikuoto darbo su staklėmis. Šių nuorodų ignoravimas gali sukelti staklių veikimo sutrikimus. |
|  | Nuorodos naudotojui. Šios nuorodos skirtos pagelbėti Jums optimaliai išnaudoti visas prietaiso funkcijas. |
|  | Staklių montavimas, valdymas ir techninė priežiūra. Čia Jums tiksliai paaiškinama, ką turite daryti. |

Naudojimas pagal paskirtį

- Reismusinės obliavimo staklės skirtos naudoti tik buitiniams reikmėms ir individualiems meistrams. Jos yra skirtos medienos masyvo reismusavimui ir obliavimui. Būtina laikytis leistinių apdorojamų detalių gabaritų (žiūrėkite skyriuje "Techninės charakteristikos"). Vykdamas storio obliavimo darbus kontaktinis apdorojamos detalės paviršius turi būti plokščias.
- Reismusinės obliavimo staklės negali būti naudojamos lauke.
- Leistinas tik tokių detalių apdorojimas, kurias galima saugiai uždėti ant staklių ir vesti staklėmis.
- Tam, kad būtų užtikrintas darbo saugumas, staklės turi būti tvirtai sujungtos su varstotu ar stalu, ant kurio jos pastatytos. (žiūrėkite skyriuje "Tvirtinimas prie varstoto")
- Su reismusinėmis obliavimo staklėmis nedirbkite tokių darbų:
 - Dalinio apdorojimo darbai (t. y. bet koks apdorojimas, atliekamas ne per visą apdorojamos detalės ilgį)
 - Ilgiliniai, įlaidos arba išdrožos
 - Labai išsiskraipusios medienos obliavimas, kai mediena neturi pakankamo sąlyčio su padavimo stalu.
- Į panaudojimo pagal paskirtį sąvoką įeina taip pat ir gamintojo nurodytų eksploatacijos, techninio aptarnavimo ir remonto darbų vykdymo sąlygų laikymasis ir saugumo nuorodų vykdymas.
- Būtina laikytis galiojančių atitinkamų nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimų, o taip pat kitų, visuotinai pripažintų darbo medicinos ir saugumo technikos taisyklių.
- Bet koks šias ribas peržengiantis panaudojimas yra laikomas panaudojimu ne pagal paskirtį. Už dėl šios priežasties susidariusią žalą gamintojas neatsako: riziką prisima tik naudotojas.
- Savavališkai atlikti prietaiso pakeitimai panaikina gamintojo atsakomybę už bet kokio tipo dėl to susidariusią žalą.

- Prietaisą derinti, naudoti ir atlikti jo techninį aptarnavimą gali tik asmenys, kurie su jomis yra gerai susipažinę ir instruktuoti apie galimus pavojus. Remonto darbus galime atlikti tik mes arba mūsų autorizuoti klientų aptarnavimo padaliniai.
- Staklių negalima naudoti sprogyje aplinkoje arba po lietumi.
- Metalinės dalis (vinis ir pan.) būtina pašalinti iš obliuojamos medžiagos.

Liekamoji rizika

Net ir naudojant pagal paskirtį, nepaisant visų atitinkamų saugumo reikalavimų laikymosi, dėl panaudojimo tikslo nulemtos konstrukcijos vis dar gali egzistuoti liekamosios rizikos veiksniai.

Liekamosios rizikos veiksnių galima sumažinti iki minimumo, laikantis „Saugumo nuorodų“ ir „Naudojimo pagal paskirtį“ bei visos eksploatacijos instrukcijos apskritai.

Įžvalgumas ir atsargumas sumažina asmenų sužalojimo ir turto sugadinimo riziką.

- Pirštų ir rankų sužalojimo pavojus, prisilietus prie obliavimo peilių neuždengtų vietų.
- Pirštų ir rankų sužeidimo pavojus, keičiant įrankius.
- Pirštų prispaudimo pavojus, atidarant apsaugines uždangas.
- Apdorojamos medžiagos arba apdorojamos medžiagos dalių atatranka.
- Pavojus, keliamas elektros srovės, naudojant netvarkingus jungiamuosius elektros kabelius.
- Prisilietimas prie po įtampa esančių dalių, esant atviriems elektrinės dalies mazgams.
- Klausos organų pažeidimai, ilgą laiką dirbant be klausos organų apsaugos.
- Kenksmingų sveikatai medienos dulkių emisija, eksploatuojant be dulkių išsiurbimo.

Be to, nežiūrint visų taikytų atsargumo priemonių, gali kilti neakivaizdžių liekamosios rizikos veiksnių.

Saugus darbas

⚠ Netinkamai naudojami medienos apdirbimo įrenginiai gali būti pavojingi. Naudojant elektros prietaisus, būtina laikytis pagrindinių darbų saugumo reikalavimų tam, kad būtų išvengta gaisro, elektros smūgio ar asmenų sužalojimų pavojaus.

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, perskaitykite ir paisykite žemiau esančių nuorodų ir Jūsų šalyje galiojančių darbų saugos reikalavimų tam, kad apsaugotumėte save ir kitus nuo galimų sužalojimų.

i Perduokite saugumo nurodymus visiems asmenims, kurie dirbs su įrenginiu.

i Gerai išsaugokite šiuos saugumo nurodymus.

- Prieš pradėdami naudoti stakles, padedami eksploatacijos instrukcijos, artimai su jomis susipažinkite.
- Nenaudokite staklių darbams, kuriems jos nėra skirtos (žiūrėkite „Panaudojimas pagal paskirtį“).

- Sumontuokite stakles ant neslidaus ir lygaus pagrindo (pavojus apvirsti). Atkreipkite dėmesį į tai, kad stalo plokštumos būtų nustatytos horizontaliai.
- Venkite nenormalios kūno laikysenos. Pasirūpinkite stabiliu stovėjimu ir visuomet išlaikykite pusiausvyrą.
- Būkite atidūs. Koncentruokitės į tai, ką darote. Darbus atlikite su nuovoka. Nesinaudokite prietaisu būdami, jei esate pavargę arba būdami apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio arba medikamentų. Viena neatidumo naudojantis prietaisu akimirka gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- Dėvėkite tinkamus darbo rūbus:
 - jokių plačių rūbų arba papuošalų, juos gali sugriebti besisukančios įrenginio dalys
 - mūvėkite neslidžią avalynę
 - tinklę plaukams, turintiems ilgus plaukus
- Dėvėkite asmeninę apsauginę aprangą:
 - Klausos apsaugos priemonės, rizikos apkursti sumažinimui (triukšmingumo lygis darbo vietoje kaip taisyklė viršija 85 dB (A))
 - apsauginius akinius
 - Kaukė nuo dulkių, vykdant dulkes keliančius darbus, rizikos įkvėpti sveikatai kenksmingų dulkių sumažinimui
 - Pirštinės, vykdant peilių keitimą, dirbant su pjovimo veleno ir su šurkščiomis medžiagomis, rizikos susižeisti į aštrias briaunas sumažinimui
- Palaikykite tvarką savo darbų vykdymo zonoje! Netvarka gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Įvertinkite aplinkos įtakos faktorius:
 - Neleiskite prietaisui patekti po lietumi.
 - Nenaudokite prietaiso drėgnoje arba šlapioje aplinkoje.
 - Dirbkite tik esant pakankamo matomumo sąlygoms, užtikrinkite gerą apšvietimą.
 - Nenaudokite staklių arti degių skysčių arba dujų.
 - Eksploatacijos metu susidarančios medienos dulkės neigiamai įtakoja būtiną matomumą ir iš dalies yra kenksmingos sveikatai. Prijunkite stakles prie dulkių arba drožlių ištraukimo įtaiso (pvz. portatyvinio dulkių surinktuvo).
- Niekuomet nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Asmenims iki 18 metų aptarnauti prietaisą draudžiama.
- Neleiskite kitiems asmenims būti nepakankamu atstumu. Neleiskite kitiems asmenims, ypač vaikams, liesti įrankį arba kabelį. Užtikrinkite patikimą jų atstumą iki savo darbo zonos.
- Užkirskite kelią netyčiam įrengimo paleidimui. Prieš įkišdami elektros kištuką į rozetę, įsitikinkite, kad įrenginio jungiklis yra išjungtas.
- Neperkraukite savo staklių! Geriau ir patikimiau Jūs dirbsite nurodytame galios diapazone.
- Naudokitės teisingais elektriniais įrankiais. Nenaudokite mažo galingumo įrenginių sunkiems darbams. Nenaudokite elektrinio įrankio tokiems tikslams, kuriems jis nėra numatytas.
- Eksploatuokite įrenginį tik su pilnai sukomplektuotais ir teisingai sumontuotais apsauginiais įtaisais ir neatlikite jokių įrenginio pakeitimų, galinčių neigiamai įtakoti jo saugumą.
- Užsiimkite teisingą darbinę padėtį. Atsistokite prie staklių iš šono.
- Veikiant staklėms, laikykite rankas saugiu atstumu nuo pjovimo veleno ir nuo tos vietos, kurioje yra išmetamos drožlės.
- Visuomet išlaikykite pakankamą atstumą iki pjovimo veleno. Eksploatacijos metu visuomet išlaikykite pakankamą atstumą nuo varomųjų įrenginio dalių.
- Prieš pradėdami obliuoti iš apdorojamos detalės pašalinkite vinis, metalines dalis ir ją nuvalykite. Vinys, metalinės dalys ir nešvarumai sukelia obliavimo peilių sugadinimą.
- Pažeistus arba įtrūkusius obliavimo peilius nedelsiant pakeiskite.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad apdorojama medžiaga neturėtų kabelių, lynų, virvių arba panašių dalykų.
- Nedirbkite su mediena, turinčia daug šakų ar iškritusių šakų skylių.
- Nedirbkite su stipriai suskeldėjusia mediena. Šios apdorojamos detalės gali sulūžti ir sukelti prietaiso sugadinimus ar Jus sužeisti.
- Obliuoti pradėkite tik tuomet, kai pjovimo diskas įsibėgės ir pasieks reikalingą sūkių skaičių.
- Naudokite tik aštrius obliavimo diskus, kadangi atšipę obliavimo diskai ne tik padidina atatrakos riziką, bet ir papildomai apkrauna variklį.
- Obliuodami plonas detales, naudokite pagalbinius įtaisus medienos pozicionavimui ir kreipimui.
- Obliuodami atkreipkite dėmesį į tai, kad nenaudojamas pjovimo velenas būtų uždengtas apsaugine peilio uždanga.
- Naudokite tik įrankius, atitinkančius standarto EN 847-1 reikalavimus ir paženklintus MAN.
- ⚠ **Kitų įrankių ar kitų priedų naudojimas Jums gali reikšti susižalojimo pavojų.**
- Dirbdami su trumpomis detalėmis, naudokite medinius stūmiklius arba stūmimo lazdas.
- Nenaudokite stūmiklių, turinčių defektų.
- Kuomet nenaudojate medinių stūmiklių ir stūmimo lazdu, visuomet laikykite juos jiems skirtoje laikymo vietoje (20a) prie staklių. ▮
- ⚠ **Ilgas detales apsaugokite nuo kritimo obliavimo proceso gale. Tuo tikslu naudokite pvz. stovus ant ratukų ar panašius įtaisus.**
- Niekuomet rankomis nešalinkite iš pavojingos pjovimo disko zonos atplaišų, drožlių ir atliekų.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite elektros kištuką iš rozetės, kuomet:
 - Vykdomo remonto darbus
 - Vykdomo techninio aptarnavimo ir valymo darbus
 - Sutrikimų šalinimas (tame tarpe ir įstrigusią drožlių bei atplaišų šalinimą)
 - tikrinant ar maitinimo laidai nesusipynę ir nepažeisti
 - Transportavimas
 - Peilių keitimas
 - pasitraukiate nuo prietaiso (net ir trumpam nutraukiant darbus)
- Rūpestingai prižiūrėkite savo stakles:
 - Tam, kad galėtumėte dirbti geriau ir saugiau užtikrinkite, kad įrankiai būtų aštrūs ir švarūs.
 - Vykdykite techninio aptarnavimo taisyklių reikalavimus ir nuorodas dėl instrumentų keitimo.
 - Prižiūrėkite, kad rankenos būtų sausas ir netepaluotos ir neriebaluotos.

- Patikrinkite stakles dėl galimų pažeidimų:
 - Prieš tęsiant staklių naudojimą, būtina patikrinti apsauginių įtaisų arba lengvai pažeistų dalių nepriekaištingą veikimą ir jiems numatytų funkcijų vykdymą.
 - Patikrinkite, ar judančios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa arba, ar nėra dalių pažeidimų. Tam, kad būtų užtikrintas nepriekaištingas prietaiso veikimas, visos dalys turi būti teisingai sumontuotos ir tenkinti visas sąlygas.
 - Jei naudojimo instrukcijoje nėra nurodyta kitaip, pažeisti apsauginiai įtaisai ir dalys turi būti kvalifikuotai suremontuoti arba pakeisti sertifikuoto serviso.
 - Pažeistus arba nebeįskaitomus saugumui skirtus lipdukus reikia pakeisti.
- Nepalikite remontinių raktų įrenginyje!
Visuomet, prieš įjungdami patikrinkite, ar pašalinti visi raktai ir derinimo įrankiai.
- Saugokite nenaudojamus prietaisus sausoje, užrakintoje vietoje, neprieinamoje vaikams.

Elektros sauga

- Jungiamoji instaliacija atliekama pagal IEC 60245 (H 07 RN-F), gijų skersmuo ne mažesnis, kaip
 - 1,5 mm², kai kabelio ilgis yra iki 25 m
 - 2,5 mm², kai kabelio ilgis didesnis nei 25 m
- Ilgą ir ploną jungiamoji instaliacija sąlygoja įtampos kritimą. Variklis nepasiekia savo maksimalios galios, susilpnėja prietaiso funkcijos.
- Kištukai ir jungčių dėžutės jungiamojoje instaliacijoje turi būti padengtos guma, minkštu PVC arba kita termoplastine medžiaga, pasižyminčia tokiais pat mechaninio tvirtumo savybėmis.
- Saugokitės elektros smūgio. Venkite kūno kontakto su žemintomis dalimis.
- Jungiamosios instaliacijos kištukinės jungtys turi būti apsaugotos nuo vandens pusrų.
- Naudodamiesi prailginimo kabeliu, visiškai išvyniokite jį iš būgno.
- Nenaudokite jungiamosios instaliacijos tikslams, kuriems ji nėra skirta. Saugokite kabelį nuo karščio, alyvų ir aštrių briaunų. Nenaudokite kabelio tam, kad ištrauktumėte elektros kištuką iš rozetės.
- Reguliariai tikrinkite prailginimo kabelius ir pakeiskite juos, jei jie yra pažeisti.
- Klojant jungiamąją instaliaciją, reikia užtikrinti, kad joje nebūtų trikdžių, suspaudimų, užlinkimų, o kištukinė jungtis nešlampa.
- Reguliariai tikrinkite prailginimo kabelius ir pakeiskite juos, jei jie yra pažeisti.
- Nesinaudokite jungiamosios instaliacijomis, turinčiomis defektų.
- Nenaudokite laikinų elektros sujungimų.
- Niekuomet nedarykite apsauginių įtaisų apėjimų ir jų neišjunkite.
- Prijunkite prietaisą per apsauginį pažeidimo arba nuotėkio išjungiklį (30 mA).

 **Elektros prijungimą arba remonto darbus prie elektrinių staklių dalių privalo atlikti elektros specialistas, dirbantis koncesijos pagrindais arba vienas iš mūsų klientų aptarnavimo padalinių. Būtina atsižvelgti į vietinius reikalavimus, ypatingai taikomus apsaugos priemonėms.**

 **Kitų staklių dalių remonto darbus turi vykdyti gamintojas arba jo klientų aptarnavimo padaliniai.**

 **Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus. Kitų atsarginių dalių bei priedų naudojimas kelia naudotojui nelaimingų atsitikimų pavojų. Už dėl šios priežasties susidariusią žalą gamintojas neatsako.**

Surinkimas



Privalote sumontuoti šias dalis:

Guminės kojelės (7) **A**

Kreiptuvo atrama (1) **B**

- Pritvirtinkite kreiptuvo atramą (1) tam skirtoje vietoje ant stalo plokštės.
- Pritvirtinkite kreiptuvo atramą, naudodami po dvi poveržles A 6,4 ir du varžtus M 6 x 25.

Apsauginė peilio uždanga (14) **C**

- Pritvirtinkite visą apsauginę peilio uždangą (14) tam skirtoje vietoje ant stalo plokštės.
- Pritvirtinkite apsauginę peilio uždangą varžtu su rankenėle (11).

Tvirtinimas prie varstoto **D**

Išgręžkite savo varstote 4 skylės, kaip parodyta paveikslėlyje. 4 varžtais (M 8) pritvirtinkite reismusines obliavimo stakles prie varstoto. Reismusines obliavimo stakles galite tvirtinti ir prie darbo plokštės. Tada ją reikia patikimai pritvirtinti prie varstoto.

Parengimas eksploatacijos pradžiai



Norėdami užtikrinti nepriekaištingą staklių veikimą, vykdykite čia pateiktus nurodymus.

- Pastatykite prietaisą tokioje vietoje, kuri tenkina šias sąlygas:
 - neslidi
 - nevibruojanti
 - lygi
 - nekelianti pavojaus suklupti
 - turinti pakankamai gerą apšvietimą



Ištraukite elektros kištuką iš rozetės.

- Kiekvieną kartą, prieš naudodamiesi, patikrinkite:
 - maitinimo kabelius dėl galimų defektų (įtrūkimų, pjūvių ir panašiai)
 -  **Nesinaudokite jungiamosios instaliacijomis, turinčiomis defektų.**
 - medinio stūmiklio ir stūmimo lazdos nepriekaištingą būklę
 - peilio apsauginę uždangą (12) dėl nepriekaištingo veikimo

- kad nenaudojamas pjovimo velenas yra uždengtas peilio apsaugine uždanga
- ar obliavimo peiliai yra tvarkingos būklės
- apsaugą nuo grįžtamojo smūgio (41) dėl nepriekaištingo veikimo
- transportavimo velenus dėl jų tvarkingos būklės

Peilio apsauginės uždangos (12) veikimo patikrinimas



Atpalaiduokite fiksavimo varžtą (16) ir patikrinkite ar peilio apsauginė uždanga laisvai pasistumia.

Apsaugos nuo grįžtamojo smūgio (41) veikimo patikrinimas

Prieš tai patikrinkite ar visi griebtuvai:

- savaime sugrįžta į pradinę poziciją
- sueina aštriai

Uždėkite apdorojamą detalę ant reismusavimo plokštės (18) ir pastumkite ją po griebtuvais. Nustatykite stalo aukštį taip, kad transportavimo velenai liestųsi su apdorojama detale. Dabar traukite apdorojamą detalę link savęs. Griebtuvai turi blokuoti veiksmą taip, kad Jūs negalėtumėt ištraukti apdorojamos detalės.

Eksploatacijos pradžia

Įjungimas į elektros tinklą

Palyginkite ar prietaiso gamylinėje lentelėje nurodyta įtampa pvz. 230 V sutampa su tinklo įtampa ir prijunkite radialines plytelių pjaustymo stakles prie atitinkamai ir pagal reikalavimus įžemintos rozetės.

i Kintamos srovės variklis:

- Naudokite „Schuko“ rozetę, tinklo įtampa 230 V su nuotėkio rele (30 mA) ir 10 A inertine apsauga.
- Naudokite jungiamuosius ir prailginimo kabelius, kurių gijų skersmuo yra ne mažesnis, kaip 1,5 mm².

Įjungimo ir išjungimo jungiklis

Nesinaudokite prietaisu, kurio jungiklio negalima įjungti ir išjungti. Pažeistus jungiklius nedelsiant reikia suremontuoti arba pakeisti klientų aptarnavimo padalinyje.

Įjungimas

- Kilstelėkite geltoną atvožiamą dangtį.
→ Jei atvožiamasis dangtis yra užsifiksavęs, tam Jums pirmiau reikia pastumti raudoną rankenėlę rodyklės kryptimi.
- Paspauskite žaliajį jungiklio mygtuką (I).
Dingus srovei, prietaisas automatiškai išsijungia. Norėdami įjungti prietaisą iš naujo, vėl nuspauskite žalią mygtuką (I).

Išjungimas

- Paspauskite raudoną rankenėlę prie atvožiamo dangčio.

Variklio apsauga

- Variklis turi įrengtą saugiklį, kuris savaime išsijungia, esant perkrovai.

Varikliui leidus atvėsti (maždaug 5 - 10 min.) jį vėl galima įjungti.

Tuo tikslu paspauskite

1. raudonąjį mygtuką (0)
2. mažąją rankenėlę, esančią šalia jungiklio (8)
3. žaliajį mygtuką (I) įjungimui.

Dulkių ir pjuvenų išsiurbimas

⚠ Eksploatacijos metu susidaranti medienos dulkės neigiamai įtakoja būtiną matomumą ir iš dalies yra kenksmingos sveikatai.

Todėl visuomet prie drožlių išsiurbimo antgalio (31) prijunkite pjuvenų ištraukimo įtaisą arba portatyvinį dulkių siurbį su tinkamu perėjimu (Ø 100 mm).

⚠ Atkreipkite dėmesį į tai, kad drožlių siurbimo įrenginys būtų įžemintas!

- i** Oro greitis staklių drožlių išsiurbimo antgalyje yra ≥ 20 m/sec
- i** Variklis veikia tik tuomet, kai drožlių susiurbimo gaubtas (29) yra tvarkingai sumontuotas ir tuo būdu aktyvuoja automatinį saugiklį.

Nuorodos darbui

⚠ Prieš pradėdami darbus, atkreipkite dėmesį į šiuos saugumo reikalavimus tam, kad susižalojimo riziką sumažintumėte iki minimalios.

- Ar darbo vieta tvarkinga?
- Ar reismusinės obliavimo staklės pastatytos stabiliai?
- Ar visi tvirtinimo varžtai yra priveržti?
- Ar peiliai taisyklingai pritvirtinti prie pjovimo veleno?
- Ar obliavimo peiliai yra pagalašti ir nepažeisti?
- Ar apsauga nuo grįžtamojo smūgio yra veikianti?
- Ar mediniai stūmikliai yra prieinamoje vietoje?
- Negalima pradėti įrenginio eksploatacijos, prieš tai neperskaičius šios eksploatacijos instrukcijos, neatsižvelgus į visas pateiktas nuorodas ir nesumontavus prietaiso taip, kaip aprašyta.

⚠ Be to prašom įvertinti tokius svarbius faktorius:

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad nenaudojamas pjovimo velenas būtų uždengtas apsaugine peilio uždanga.
- Sovėkite už pavojingos zonos ribų.
- Dirbdami nestovėkite tiesiogiai priešais ar už staklių, atsistokite iš šono.
- Rankas ant apdorojamos detalės dėkite plokštuma, suspaustais pirštais.
- Niekuomet nešalinkite palaidų atplaišum drožlių ir panašių dalių rankomis.
- Prijunkite dulkių ir drožlių susiurbimo įtaisą.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad padavimo velenai ir pjovimo įrankiai nebūtų užteršti drožlėmis ir pjuvenomis.
- Apdorokite tik tokias detales, kurių gabaritai atitinka šiam prietaisui nurodytus gabaritus (žiūrėkite skyriuje „Techninės charakteristikos“).

- Naudokite detalių atramą (pvz. ratukinį stovą/ratukinį stalą) ilgoms detalėms paremti. Detalių atrama yra sureguliuota teisingai, jei stalo viršus ir detalių atrama yra viename aukštyje.
- Netraukite detalės atgal pro atvirą besisukantį pjovimo veleną.
- Baigę darbą, nustatykite patį mažiausią pjovimo gylį.

⚠ Būtinai laikykitės visų nurodymų, pateiktų skyriuose „Naudojimas pagal paskirtį“ ir „Saugus darbas“.

Reismusavimas

Reismusavimas yra skirtas tam, kad būtų lygiai nuobliuojamas nevienodo storio paviršius (=sulyginimas), pavyzdžiui tam, kad apdoroti tašo briauną.

Tai atliekant apdorojami detalė guli viršuje ant padavimo stalo plokštės ir apdorojama iš apačios. Padavimo kryptis yra iš dešinės į kairę. **L**

Paruošimas



Prieš atlikdami reguliavimo darbus, ištraukite elektros kištuką iš rozetės.

Dulkių susiurbimo įtaiso prijungimas

1. Uždėkite rankeną (15) ant veleno galo prie stalo plokštės ir pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad obliavimo stalą pastatytumėte į žemiausią padėtį. **L**
2. Uždėkite drožlių susiurbimo gaubtą (29) ant obliavimo stalo plokštės. Atkreipkite dėmesį, kad abu atraminiai kaiščiai kabintųsi į obliavimo stalo plokštėje esančias angas. **C**
3. Sukite rankeną (15) pagal laikrodžio rodyklę tol, kol drožlių susiurbimo gaubtas (29) bus tvirtai prispaustas obliavimo stalo plokštės.
4. Pritvirtinkite drožlių susiurbimo gaubtą varžle M6 ir poveržle A6,4. **L**
5. Vėl pašalinkite rankeną (15).
6. Užmaukite drožlių išsiurbimo antgalį (31).
7. Sujunkite drožlių susiurbimo įrenginį su išsiurbimo antgaliu (31).

Detalių reismusavimas ir rievinimas

⚙ Kreiptuvo atramos reguliavimas (1) **L - **J****

1. Atpalaiduokite fiksavimo svertą (21).
Jei fiksavimo sverto negalite pasukti pakankamai, ištraukite sverto galvutę ir pasukite jį atgal.
2. Pakreipkite kreiptuvo atramą iki reikalingo kampo, kurį matysite kampu skalėje (22).
3. Vėl priveržkite fiksavimo svertą (21).

⚙ Obliavimo gylio nustatymas **K**

1. Pjūvio gylio nustatymui sukite reguliavimo varžtą (4).
2. Pjūvio gylį matysite pjūvio gylio skalėje (3).

⚙ Apsauginės peilio uždangos reguliavimas

1. Priglauskite apdorojamą detalę prie kreiptuvo atramos.
2. Atpalaiduokite apsauginės peilio uždangos fiksavimo varžtą (16).

3. **Plokščioms detalėms (< 75 mm): **L****

Pastumkite apsauginę peilio uždangą (12) iki kreiptuvo atramos (1) ir atitinkamai padidinkite detalės storį. Šiek tiek prastumkite detalę po apsaugine peilio uždanga ir palenkite ją ant detalės.

4. **Aukštoms detalėms (< 75 mm): **M****

Palenkite apsauginę peilio uždangą žemyn iki stalo plokštės ir prie detalės.

⚙ Reismusavimas

1. Įjunkite variklį.
2. Stumkite detalę tiesiai per padavimo stalo plokštę. **N**
3. Pirštus tuo metu laikykite suglaustus ir detalę per padavimo stalo plokštę stumkite arba delnu arba mediniais stūmikliais.
4. Obliuodami iš siaurosios pusės (briaunas) detalę spauskite abiem rankomis, suspaustais kumščiais prie atramos ir stalo plokštės ir stumkite ją per padavimo stalo plokštę. **O**
5. Reismusuodami ir briaunuodami trumpas detales, naudokite medinį stūmiklį (27). **P**
6. Detalę spauskite tik ant nuėmimo stalo plokštės.
7. Jei neketinate tuojau pat tęsti darbo, išjunkite stakles.

⚙ Sklembimas kampu **Q**

1. Padėkite detalę prie įstrižai nustatytos atramos.
2. Sureguliuokite apsauginę peilio uždangą taip, kad ji vos liestų detalę ir užveržkite apsauginės peilio uždangos fiksavimo varžtą.
3. Kaire ranka sugniaužtu kumščiu spauskite detalę prie atramos ir nuėmimo stalo plokštės. Stumkite detalę dešine ranka suspaustu kimščiu per padavimo stalo plokštę.
4. Jei neketinate tuojau pat tęsti darbo, išjunkite stakles.

Storio obliavimas

Storio obliavimas skirtas detalių, kurios jau turi lygiai nuobliuotus paviršius, paploninimui.

Detalė praleidžiama pro obliavimo stakles ir apdorojamas jos paviršius. Jau lygiai nuobliuotas paviršius guli ant obliavimo stalo plokštės. Stūmimo kryptis yra atvirkštinė, lyginant su reismusavimu, iš kairės į dešinę.

ⓘ Storio obliavimo metu detalės pradžioje ir gale susidaro neapdirbtos vietos detalės pradžioje ir gale, todėl ilgį pjaukite jau obliavimo.

Pasiruošimas



Prieš atlikdami reguliavimo darbus, ištraukite elektros kištuką iš rozetės.

⚙ Dulkių susiurbimo įtaiso prijungimas **R**

1. Atpalaiduokite fiksavimo varžtą (16) ir nustumkite peilio apsauginę uždangą žemyn.
2. Nustatykite kreiptuvo atramą (1) 45° kampu.
3. Uždėkite peilio apsauginę uždangą (29) ant reismusavimo plokštės. Atkreipkite dėmesį, kad abu varžtai su rankenėlėmis (30) būtų virš angų stalo plokštėje.
4. Tvirtai užveržkite varžtus su rankenėlėmis (30). Atkreipkite dėmesį, kad automatinio saugiklio (28) būtų ant automatinio saugiklio.

- Užmaukite drožlių išsiurbimo antgalį (31).
- Sujunkite drožlių susiurbimo įrenginį su išsiurbimo antgaliu.

Storio obliavimas S

- Nustatykite obliavimo storį .
 -  Vienu veiksmu staklės gali nuobliuoti daugiausiai 2 mm. Tačiau šį matmenį nustatykite tik kai dirbate su:
 - labai gerai pagalūstais obliavimo peiliais,
 - minkšta mediena
 - mažesniu nei didžiausias leidžiamas detalės plotis
- Ijunkite variklį.
- Lėtai ir tiesiai stumkite apdorojamą detalę rodyklės kryptimi. Ji įtraukiama automatiškai.
- Stumkite detalę tiesiai pro obliavimo stakles.
- Jei neketinate tuojau pat tęsti darbo, išjunkite stakles.

Techninis aptarnavimas ir valymas



Prieš atlikdami techninio aptarnavimo ir valymo darbus

- Išjunkite prietaisą
- Sulaukite, kol prietaisas sustos
- Ištraukite elektros kištuką iš rozetės

Didesnės apimties techninio aptarnavimo ir valymo darbus, negu tie, kurie aprašyti šiame skyriuje, gali atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba.

Techninio aptarnavimo ir valymo tikslais pašalinti saugos įtaisai būtinai privalo būti vėl pagal reikalavimus sumontuojami ir patikrinami.

Naudokite tik originalias dalis. Kitos dalys gali sukelti neprognozuojamą žalą ir sužalojimus.

Valymas

-  Norėdami išsaugoti staklių veiksmingumą, atkreipkite dėmesį į šias nuorodas:
 - Nepilkite ant prietaiso vandens čiurkšlių.
 - Drožles ir dulkes šalinkite tik šepetėliu arba dulkių siurblio pagalba.
 - Apipurškite storio obliavimo stalo aukščio reguliavimo įtaisą (5) specialiu priežiūrai skirtu purškalu arba šiek tiek sutepkite sausojo tepimo priemone (nenaudokite riebių tepalų).
 - Pasirūpinkite, kad ant transportavimo velenų nebūtų rūdžių ar sakų.
 - Šalinkite sakų liekanas nuo stalų plokščių paviršių.
 -  Sakų liekanas galima pašalinti įprastiniu priežiūros ir valymo purškalu.
 - Padenkite padavimo, nuėmimo ir obliavimo stalus plonu slydimo tepalo sluoksniu.
 - Reguliariai šalinkite sakus nuo pjovimo veleno ir prie jo pritaisytų detalių. Fiksavimo įtaisus, peilių laikiklius ir peilius tuo tikslu 24 valandoms galite patalpinti į parafiną, benziną arba įprastinį sakų valiklį.

Techninis aptarnavimas

Obliavimo peiliai yra susidėvinčios dalys ir, ilgiau arba dažniau naudojami atšimpa.

 Keiskite obliavimo peilius arba paveskite specialistui juos išgaląsti.

 **Obliavimo peilius galima nušlifuoti tik iki 15 mm aukščio.**

Naudokite tik šioms staklėms pritaikytus obliavimo peilius (žiūrėkite skyriuje "Techninės charakteristikos").

Naudokite tik obliavimo peilius, atitinkančius standarto EN 847-1 reikalavimus ir paženklintus MAN.

Visuomet keiskite arba galąskite abu obliavimo peilius.



Prieš keisdami arba galąsdami obliavimo peilius, ištraukite elektros maitinimo kištuką.

 **Pavojus įsipjauti! Atlikdami obliavimo peilių keitimo darbus, mūvėkite pirštinėmis.**

Obliavimo peilių keitimas

- Pašalinkite kreiptuvo atramą (1).
- Visiškai nustumkite apsauginę peilio uždangą (12) nuo stalo plokštės.
- Komplektacijoje esančio veržliarakčio pagalba atpalaiduokite gnybtų varžtų (A) veržles.  Jei varžtai yra nematomi, atsargiai, naudodami medienos atraižą, pasukite pjovimo veleną (34).
- Išimkite užspaudimo įtaisą (36) ir peilį (35). 
- Išvalykite visas dalis, taip pat ir peilių griovelius pjovimo veleno.
- Iš naujo įstatykite užspaudimo įtaisą su nauju arba pagalūstu peiliu.
- Sureguliuokite peilį:
 - Padėkite obliavimo peilio reguliavimo šabloną (32) ant nuėmimo stalo plokštės. 
 - Tvirtai prispauskite reguliavimo šabloną prie nuėmimo stalo plokštės, atkreipkite dėmesį, kad reguliavimo šablono kraštas turi pilnai priglusti prie nuėmimo stalo plokštės krašto.
 - Išlenktasis reguliavimo šablono paviršius dabar spaudžia peilį į teisingą padėtį.
 - Vėl užveržkite gnybtų varžtus.  Tai atlikite kryptimi iš vidaus į išorę.
- Pakeiskite ir kitą pjovimo veleno peilį.
- Pristumkite peilio apsauginį gaubtą atgal virš pjovimo veleno.



Pavaros diržo (37) įtempimo patikrinimas / pavaros diržo keitimas X

- Išsukite pavaros uždangos gaubtelines veržles ir abu kryžminius varžtus.
- Nuimkite pavaros uždangą (10).
- Pašalinkite medienos dulkes ir drožles naudodamiesi drožlių siurbimo įrenginiu arba šepetėliu.

- Patikrinkite pavaros diržo įtempimą, nykščiu paspausdami diržą ties viduriu. Diržas gali leistis įsispaudžiamas daugiausiai 10 mm.
- Jei diržas įsispaudžia daugiau, jį reikia pakeisti.

Pavaros priežiūra

- Išsukite pavaros uždangos gaubtelines veržles ir abu kryžminius varžtus.
- Nuimkite pavaros uždangą (10).
- Pašalinkite medienos dulkes ir drožles naudodamiesi drožlių siurbimo įrenginiu arba šepetėliu.
- Lengvai apdorokite ritininę grandinę (38) ir ritininės grandinės guolius ir skriemulį (rodyklė) priežiūrai skirtu purškalu.
Nenaudokite tirštų tepalų.
- Vėl uždėkite pavaros uždangą.

Transportavimas



Visuomet, prieš transportuojant, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros rozetės

-  Prieš transportavimą atkreipkite dėmesį į tai, kad apsauginis peilio gaubtas pilnai uždengtų pjovimo veleną. Taip užkirsite kelią sužalojimui peiliu.
- Transportuodami stakles, neneškite jų laikydami už padavimo arba nuėmimo stalo. Laikykite už staklių apačios.

Sandėliavimas




Ištraukite elektros kištuką iš rozetės.

- Saugokite nenaudojamus prietaisus sausoje, užrakintoje vietoje, neprieinamoje vaikams.
- Prieš ilgesnį saugojimą, norėdami prailginti staklių tarnavimo laiką ir užtikrinti paprastą jų aptarnavimą, turite nepamiršti:
 - Atlikite išsamų valymą ir techninį aptarnavimą.

 Niekomet nenaudokite riebalų!

Techninio aptarnavimo ir valymo darbų grafikas

| | | |
|--|---|---|
| Kas kartą prieš pradėdant naudoti | Apžiūrėkite ir patikrinkite <ul style="list-style-type: none"> apsaugą nuo grįžtamojo smūgio. obliavimo peilius transportavimo velenus (42)  paėmimo ir nuėmimo stalą | Griebtuvai turi savaime sugrįžti, o jų galiukai neturi būti nuapvalėję. Oblivimo peiliai turi būti aštrūs ir tvirtai laikytis Ar danga yra nepažeista, ar detalės transportuojamos neprikaištingai? Plonai sutepkite slydimo tepalu. |
| Po kiekvieno panaudojimo | Apžiūrėkite ir išvalykite <ul style="list-style-type: none"> Prietaiso vidų Aukščio reguliavimo srieginius strypus Išsiurbimo jungtis | Pašalinkite medienos dulkes ir drožles |
| 1x per mėnesį (naudojantis kasdien) | Apžiūrėkite ir patikrinkite <ul style="list-style-type: none"> Aukščio reguliavimo strypus Prijungimo laidus | Lengvai apipurškite priežiūrai skirtu purškalu Patikrinkite ar nėra pažeidimų ir, esant reikalui, paveskite elektros specialistui pakeisti |



| Nr. | Pavadinimas | Užsakymo Nr. | Nr. | Pavadinimas | Užsakymo Nr. |
|-----|--|--------------|-----|---|--------------|
| 1 | Kreiptuvo atramą | 363743 | 22 | Kampo reguliavimo skalę | 363763 |
| 2 | Padavimo stalo plokštę | 363744 | 23 | Vidinį šešiabriaunį raktą guminių kojelių tvirtinimui | |
| 3 | Pjūvio gylio skalę | 363745 | 24 | Vidinį šešiabriaunį raktą kreiptuvo atramai | |
| 4 | Pjūvio gylio reguliavimo varžtą | 363746 | 25 | Šešiabriaunis torcinis raktas | |
| 5 | Aukščio reguliavimo įtaisą | | 26 | Veržliaraktį peilių keitimui | |
| 6 | Ištraukiamą apdorojamos detalės padėklą | 363747 | 27 | Medinį stūmiklį | 363764 |
| 7 | Gumines kojeles | 363748 | 28 | Automatinio saugiklio kontaktą | |
| 8 | Variklio saugiklį | 363749 | 29 | Drožlių susiurbimo gaubtą | 363765 |
| 9 | Ijungimo ir išjungimo jungiklį | 363750 | 30 | Varžtą su rankenėle | 363766 |
| 10 | Pavaros uždangą | 363751 | 31 | Išsiurbimo jungtis | 363767 |
| 11 | Laikiklio fiksavimo varžtą | 363752 | 32 | Peilių reguliavimo šabloną | 363768 |
| 12 | Peilio apsauginę uždangą | 363753 | 33 | Perspėjimo lipdukas | 363742 |
| 13 | Peilio apsauginės uždangos laikiklį | 363754 | 34 | Pjovimo veleną T | 363769 |
| 14 | Peilio apsauginę uždangą kompl. | 363755 | 35 | Obliavimo peilį U | 363770 |
| 15 | Aukščio reguliavimo storio obliavimo metu, rankeną | 363756 | 36 | Užspaudimo įtaisą U | 363771 |
| 16 | Peilio apsauginės uždangos fiksavimo varžtą | 363757 | 37 | Pavaros diržą X | 363772 |
| 17 | Nuėmimo stalo plokštę | 363758 | 38 | Ritininę grandinę X | 363773 |
| 18 | Storio obliavimo stalo plokštę | 363759 | 39 | Įrankius kompl. | 363774 |
| 19 | Aukščio reguliavimo storio obliavimo metu, skalę | 363760 | 40 | Detalės stūmiklis | 361110 |
| 20a | Stūmimo lazdos laikiklį | 363779 | 41 | Apsaugą nuo grįžtamojo smūgio F | |
| 20b | Laido laikiklį | 363761 | 42 | Transportavimo veleną F | |
| 21 | Kampo reguliavimo fiksavimo svertą | 363762 | | | |

Galimi sutrikimai



Kiekvieną kartą, prieš pradėdant šalinti sutrikimus

- Išjunkite prietaisą
- Sulaukite, kol prietaisas sustos
- Ištraukite elektros kištuką iš rozetės

 Kiekvieną kartą po sutrikimų pašalinimo visi saugos įtaisai privalo vėl būti parengti darbui ir patikrinti.

| Sutrikimas | Galima priežastis | Sutrikimo šalinimas |
|---|--|---|
| Staklės po įjungimo neveikia arba išsijungia savaime, esant tuščiai eigai | <ul style="list-style-type: none"> • Nėra elektros srovės • Prailginimo kabelio defektas • Variklio arba jungiklio gedimas • Susidėvėjo angliniai šepetėliai | <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite saugiklį • Patikrinkite kabelius, nebenaudokite kabelių, turinčių defektų • Kreipkitės į koncesijos pagrindais dirbančius elektros specialistus dėl variklio arba jungiklio patikrinimo arba remonto arba pakeitimo originaliomis detalėmis. • Kreipkitės į autorizuotas klientų aptarnavimo dirbtuves arba į gamintoją |
| Obliavimo metu staklės sustoja | <ul style="list-style-type: none"> • Obliavimo peiliai atšipo • Per stiprus stūmimas • Suveikė variklio apsauginis išjungiklis | <ul style="list-style-type: none"> • Pakeiskite arba pagalaskite peilius • Tęskite darbą mažesniu padavimo greičiu • Leiskite varikliui atvėsti ir įjunkite iš naujo (žiūrėkite skyriuje „Variklio apsauga“) |
| Obliuojant storį, apdorojama detalė stringa | <ul style="list-style-type: none"> • Pjūvio gylis per didelis | <ul style="list-style-type: none"> • Sumažinkite pjūvio gylį ir apdorokite keliais darbo etapais |

| Sutrikimas | Galima priežastis | Sutrikimo šalinimas |
|--|--|---|
| Nepatenkinama paviršiaus būklė | <ul style="list-style-type: none"> • Obliavimo peiliai atšipo • Obliavimo peiliai užteršti drožlėmis • Netolygiai vykstantis padavimas | <ul style="list-style-type: none"> • Pakeiskite arba pagaląskite peilius • Pašalinkite drožles • Užtikrinkite apdorojamos detalės padavimą nuolatinio slėgiu ir sumažintu greičiu |
| Apdorojamas paviršius pernelyg šiurkštus | <ul style="list-style-type: none"> • Apdorojamoje detalėje per daug drėgmės | <ul style="list-style-type: none"> • Išdžiovinkite apdorojamą detalę |
| Apdorojamas paviršius sutrūkinėjęs | <ul style="list-style-type: none"> • Detalė buvo apdorojama prieš augimo kryptį • Vienu metu nuobliuota per daug medžiagos | <ul style="list-style-type: none"> • Apdorokite detalę priešinga kryptimi • Apdorokite detalę keliais darbo etapais |
| Užsikimšęs pjuvenų išmetimas | <ul style="list-style-type: none"> • Neprijungtas išsiurbimo įrenginys • Mediena per drėgna | <ul style="list-style-type: none"> • Išjunkite stakles, pašalinkite drožles ir prijunkite išsiurbimo įrenginį • Naudokite sausą medieną |
| Per mažas detalės pastūmimas storio obliavimo metu | <ul style="list-style-type: none"> • Sakai ant obliavimo stalo plokštės • Sunkiai juda transportavimo velenas • Pavaros diržo įtempimas per silpnas | <ul style="list-style-type: none"> • Nuvalykite stalo plokštę ir plonai apdorokite slydimo tepalu • Nuvalykite transportavimo veleną arba jį suremontuokite • Pakeiskite pavaros diržą |

Techninės charakteristikos

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Tipas / modelis | ADH 204 | |
| Pagaminimo metai | žiūrėkite paskutiniame puslapyje | |
| Variklio galingumas P ₁ | 1500 W (S1) |  |
| Maitinimo įtampa | 230 – 240 V~ |  |
| Maitinimo tinklo dažnis | 50 Hz | |
| Tinklo saugiklis | 10 A inertinis | |
| Tuščių sūkių skaičius (obliavimo peilio) | 9000 min ⁻¹ |  |
| Pastūmimo greitis storio obliavimo metu | 6 m / min | |
| Apdorojamos detalės plotis maks. | 204 mm |  |
| Apdorojamos detalės aukštis storio obliavimo metu | 5 - 120 mm | |
| Pjūvio gylis reismusavimo metu | 0 - 3 mm | |
| Pjūvio gylis storio obliavimo metu | 0 - 2 mm | |
| Obliavimo peilių matmenys (Ilgis x Plotis x Storis) | 210 x 16,5 x 1,5 mm | |
| Reismusavimo obliaus stalo dydis | 740 x 210 mm | |
| Storio obliaus stalo dydis | 270 x 210 mm | |
| Stalo aukštis | 345 mm | |
| Svoris | apie 26,5 kg |  |
| Išsiurbimo jungtis Ø | 100 mm | |

Išsiurbimui galima naudoti įprastinius mažus dulkių siurblius arba pramoninius dulkių siurblius.

Garantija

Prašom atsižvelgti į pridedamą garantijos deklaraciją.

Teisę atlikti techninius pakeitimus pasiliekaime sau!

Spis treści

| | |
|--|-------|
| Deklaracja zgodności UE | 67 |
| Zakres dostawy | 67 |
| Parametry hałasu | 67 |
| Symbole na urządzeniu / instrukcji obsługi | 67/68 |
| Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem | 68 |
| Pozostałe zagrożenia | 68 |
| Bezpieczna praca | 68 |
| Montaż | 70 |
| Przygotowanie do rozruchu | 71 |
| Rozruch | 71 |
| Wskazówki dotyczące pracy | 71 |
| Konserwacja i czyszczenie | 73 |
| Transportem | 74 |
| Przechowywanie | 74 |
| Plan konserwacji i czyszczenia | 75 |
| Opis urządzenia / Części zamienne | 75 |
| Możliwe awarie | 76 |
| Dane techniczne | 77 |
| Gwarancja | 77 |

Deklaracja zgodności UE

Nr. (S-No.): 10404

zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE

Niniejszym my, firma

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Straße 8 – 89331 Burgau – Germany

oświadczamy, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt,

Abricht- und Dickenhobel (Strugarko-grubościówka) model / typ ADH 204

Numer seryjny: 004000 - 020000

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw Wspólnoty Europejskiej oraz następujących, innych dyrektyw:
2014/30/EU und 2011/65/EU.

Zastosowane zostały następujące normy zharmonizowane:

EN 61029-1:2009/A11:2010; EN 61029-2-3:2011;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000

Przechowywanie dokumentacji technicznej:

Altrad Lescha Atika GmbH – Biuro Techniczne

Josef-Drexler-Straße 8 – 89331 Burgau – Germany

Burgau, 22.10.2019

i.A.

i.A. G. Koppenstein

Zarządzanie projektami

Zakres dostawy

- Strugarko-grubościówka ADH 204
- Głowica odsysania wiórów
- Korba do regulacji wysokości
- Szablon ustawiania noża do strugania

- Przyłącze odsysania wiórów
- 1 drewno do popychania
- 1 Popychacz
- Pokrywa osłony noża
- Ogranicznik prowadzący
- 4 x gumowe stopy
- Narzędzie montażowe
- Materiał mocujący
- Instrukcja obsługi

👉 Proszę sprawdzić po wypakowaniu zawartość opakowania pod kątem

- ▶ kompletności
- ▶ ew. szkody transportowe

Należy odwrotnie poinformować dystrybutora, dostawcę bądź producenta o zastrzeżeniach. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.

Parametry hałasu

EN ISO 3744

Stosowanie maszyny jako strugarko-grubościówki z seryjnymi nożami.

| Poziom ciśnienia akustycznego | Poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy |
|-------------------------------|---|
| L _{WA} = 105,9 dB(A) | L _{PA} = 92,9 dB(A) |

Współczynnik niedokładności pomiaru: 3 dB

Podane wartości są to wartości emisji i w związku z tym niekoniecznie muszą przedstawiać bezpieczne wartości na stanowisku pracy. Pomimo, że nie istnieje żadna korelacja pomiędzy poziomami emisji i imisji, nie można niezawodnie stwierdzić, czy dodatkowe działania zabezpieczające są konieczne, czy też zbędne. Czynniki, które mogą mieć wpływ na poziom imisji na stanowisku pracy, to czas trwania oddziaływania, rodzaj pomieszczenia, pozostałe źródła hałasu itp., np. ilość maszyn i innych procesów w sąsiedztwie. Dopuszczalne wartości na stanowisku pracy mogą również różnić się w zależności od kraju. Ta informacja powinna umożliwić użytkownikowi lepsze oszacowanie zagrożeń i ryzyka.

Symbole na urządzeniu

| | | |
|---|--|--|
|  <p>Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zamieszczonych w niej wskazówek.</p> |  <p>Przed rozpoczęciem wykonywania napraw, czynności obsługowo-konserwacyjnych oraz czyszczenia urządzenia należy wyłączyć silnik i wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.</p> | |
|  <p>Niebezpieczeństwo obrażeń palców oraz dłoni na nożu do strugania.</p> |  <p>Nie pozostawiać na deszczu. Chronić przed wilgocią.</p> | |
|  <p>Stosować środki ochrony wzroku i słuchu!</p> |  <p>Nosić maskę przeciwpyłową.</p> |  <p>Należy nosić rękawice ochronne.</p> |

Symbole w instrukcji obsługi

| | |
|--|--|
|  | Zagrażające niebezpieczeństwo lub niebezpieczna sytuacja. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może prowadzić w następstwie do odniesienia obrażeń lub wystąpienia szkód rzeczowych. |
|  | Ważne wskazówki dotyczące prawidłowej obsługi. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek może prowadzić do zakłóceń w pracy urządzenia. |
|  | Wskazówki dla użytkownika. Wskazówki te pomagają w optymalnym wykorzystaniu wszystkich funkcji urządzenia. |
|  | Montaż, obsługa i konserwacja. Tutaj następuje dokładne objaśnienie czynności, które należy wykonać. |

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- Strugarko-grubościówka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i rzemieślniczego. Jest ona przeznaczona do strugania grubościowego i wygładzania drewna litego. Dopuszczalne wymiary obrabianych elementów muszą być przestrzegane (patrz „Dane techniczne”). Podczas strugania grubościowego powierzchnia kontaktowa obrabianego elementu musi być płaska.
- Strugarko-grubościówka nie jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz.
- Wolno obrabiać tylko przedmioty, które można bezpiecznie położyć i prowadzić.
- Do bezpiecznej pracy maszynę należy połączyć z warsztatem lub stołem, na którym jest ustawiana. (patrz „Mocowanie do stołu warsztatowego”)
- Następujących prac nie wolno wykonywać za pomocą strugarko-grubościówki:
 - Prace fragmentaryczne (tzn. obróbka, która nie jest wykonywana na całej długości obrabianego elementu)
 - Wgłębienia, czopowanie lub wycięcia
 - Struganie silnie wykrzywionego drewna, w przypadku którego nie ma wystarczającego kontaktu ze stołem podawania.
- Do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem zalicza się także dotrzymanie podanych przez producenta warunków eksploatacji, konserwacji i napraw, jak również stosowanie się do umieszczonych w instrukcji obsługi wskazówek bezpieczeństwa.
- Przestrzegać obowiązujących i relewantnych dla eksploatacji maszyny przepisów BHP, jak również innych ogólnie uznanych reguł higieny i bezpieczeństwa pracy.
- Każdy inny przypadek użytkowania maszyny, niż podany w instrukcji obsługi, uważa się za niezgodny z przeznaczeniem. Za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania producent nie odpowiada: związane z tym ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.
- W razie samowolnych zmian w urządzeniu producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.
- Urządzenie mogą uzbierać, stosować i konserwować tylko osoby, które je znają i są pouczone o zagrożeniach. Wykonywanie prac naprawczych wolno powierzać tylko nam lub wyznaczonym przez nas punktom serwisowym.

- Maszyny nie wolno eksploatować w pomieszczeniach, w których panuje zagrożenie wybuchowe, oraz w miejscach, w których jest ona narażona na opady deszczu.
- Należy koniecznie usunąć ze struganego drewna metalowe elementy (gwoździe itp.).

Pozostałe zagrożenia

Również w przypadku zastosowania zgodnie z przeznaczeniem pomimo przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, ze względu na specyficzną konstrukcję mogą występować pozostałe zagrożenia.

Pozostałe zagrożenia można zminimalizować poprzez przestrzeganie rozdziałów „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” i „Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem” oraz instrukcji obsługi.

Praca wykonywana w przemyślny sposób i z zachowaniem należytej ostrożności zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń przez inne osoby oraz ryzyko spowodowania szkód.

- Niebezpieczeństwo obrażeń palców i rąk na skutek dotykania narzędzia tnącego w nieosłoniętym obszarze.
- Niebezpieczeństwo obrażeń palców oraz dłoni podczas wymiany narzędzi.
- Zmiażdżenie palców podczas otwierania pokryw ochronnych.
- Możliwość zranienia przez wyrzucane fragmenty obrabianego przedmiotu.
- Zagrożenie porażeniem prądem przy stosowaniu nieprawidłowych przewodów zasilania energią elektryczną.
- Dotknięcie przewodzących elementów w przypadku otwartych podzespołów elektrycznych.
- Możliwość pogorszenia się słuchu w przypadku dłuższych prac bez odpowiedniego zabezpieczenia.
- Emisja szkodliwych dla zdrowia pyłów drewnianych w przypadku pracy bez odcięcia.

Ponadto, pomimo wszystkich zastosowanych środków zapobiegawczych mogą wystąpić elementy utajonego ryzyka.

Bezpieczna praca

 W przypadku niefachowego użycia maszyny do obróbki drewna mogą być niebezpieczne. Podczas stosowania narzędzi elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa, aby wykluczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i skaleczenia osób.

W celu ochrony siebie samego i innych przed ewentualnymi obrażeniami, przed włączeniem niniejszego produktu należy przeczytać i stosować się do następujących wskazówek i przepisów o zapobieganiu wypadkom, opracowanych przez Wasze zrzeszenia branżowe lub do obowiązujących lokalnie w danym kraju regulacji dotyczących bezpieczeństwa.

 Należy przekazać niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wszystkim osobom, które użytkują maszynę.

i Niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa należy starannie przechowywać.

- Przy pomocy niniejszej instrukcji należy zapoznać się z urządzeniem przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie należy stosować urządzenia do celów, do których nie jest ono przeznaczone (zob. „Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem”).
- Ustawić maszynę na antypoślizgowym i równym podłożu (niebezpieczeństwo obrażeń). Uważać na poziome ustawienie blatów stołu.
- Należy unikać nienormalnych postaw ciała. Przyjąć bezpieczną postawę i stale utrzymywać równowagę.
- Proszę pracować z rozwagą. Zwracać uwagę na to, co się robi. Podczas pracy należy postępować z rozwagą. Nie używać narzędzia w przypadku zmęczenia lub pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub leków. Moment nieuwagi podczas używania urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń.
- Należy także stosować odpowiednią odzież roboczą:
 - nie zakładaj szerokiej, nie przylegającej do ciała odzieży oraz biżuterii, mogą ją uchwycić i wciągnąć ruchome części maszyny.
 - stosować obuwie o antypoślizgowych podeszwach.
 - długie włosy zakryć siatką.
- Stosuj środki ochrony osobistej:
 - Środki ochrony słuchu celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia słuchu (poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku pracy przekracza z reguły 85 dB (A))
 - okulary ochronne
 - Maski ochrony przed kurzem w przypadku prac chroniących przed kurzem celem uniknięcia ryzyka wdychania szkodliwego dla zdrowia pyłu.
 - Używać rękawic podczas wymiany noża, podczas pracy na walcu tnącym oraz surowych materiałów celem zmniejszenia ryzyka obrażeń na ostrych krawędziach
- Na stanowisku pracy należy utrzymywać porządek! Następstwem nieporządku mogą być wypadki.
- Należy zwracać uwagę na warunki panujące w otoczeniu.
 - Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu.
 - Nie pozostawiać urządzenia oraz nie pracować w czasie opadów deszczu.
 - Należy pracować wyłącznie w warunkach dobrej widoczności. Należy zatroszczyć się o dobre oświetlenie.
 - Nie należy używać urządzenia w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
 - Powstający podczas eksploatacji pył drzewny ogranicza wymaganą widoczność i jest częściowo szkodliwy dla zdrowia. Podłączyć maszynę do przyrządu do usuwania pyłu lub wiórów (np. mały odkurzacz przenośny).
- Nigdy nie zostawiać maszyny bez nadzoru.
- Osoby poniżej 18 roku nie mogą obsługiwać urządzenia.
- Usunąć inne osoby z miejsca pracy.

Nie pozwól, aby niepowołane osoby, w szczególności dzieci, dotykały narzędzie i kable.
Utrzymuj je w odpowiedniej odległości od obszaru roboczego.
- Nie dopuścić do niekontrolowanego uruchomienia urządzenia. Należy się upewnić, czy wyłącznik podczas włączania wtyczki do gniazdka jest wyłączony.

- Maszyny nie przeciążaj! Praca w podanym zakresie wykorzystania mocy jest łatwiejsza i bezpieczniejsza.
- Należy używać odpowiedniego narzędzia elektrycznego. Nie używać maszyn o małej mocy do ciężkich prac. Nie należy stosować urządzeń do celów, do których nie jest ono przeznaczone.
- Użytkować urządzenie tylko z kompletnymi i prawidłowo zamontowanymi urządzeniami ochronnymi i nie dokonywać przy maszynie żadnych zmian, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie bezpieczeństwa.
- Przyjąć prawidłową pozycję podczas pracy. Ustawić się bokiem do maszyny.
- Gdy maszyna pracuje, dłonie należy trzymać w bezpiecznej odległości od walca tnącego i miejsca, w którym wyrzucane są wióry.
- Należy zawsze zachowywać bezpieczny odstęp od walca tnącego. Należy zachować odpowiedni odstęp od napędzanych podzespołów podczas pracy.
- Przed rozpoczęciem strugania usunąć gwoździe i metalowe części a obrabianego przedmiotu i wyczyścić go. Gwoździe, metalowe części i zanieczyszczenia powodują uszkodzenia noży do strugania.
- Uszkodzone lub pęknięte noże do strugania należy niezwłocznie wymienić.
- Zwrócić uwagę, by obrabiany przedmiot nie zawierał żadnych kabli, lin, sznurów itp.
- Nie dokonywać obróbki drewna zawierającego liczne sęki lub otwory po sękach.
- Nie dokonywać obróbki elementu, który jest bardzo popękany. Takie elementy mogą pęknąć i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz do obrażeń.
- Należy rozpocząć struganie dopiero wówczas, gdy walec tnący osiągnął pełną liczbę obrotów.
- Należy używać wyłącznie dobrze naostrzonych noży do strugania, ponieważ tępe noże do strugania nie tylko podwyższają ryzyko odbicia, ale również obciążają silnik.
- Do strugania cienkich obrabianych przedmiotów, do pozycjonowania i prowadzenia elementów drewna stosować przyrządy.
- Podczas strugania zwracać uwagę, aby nieużywany walec tnący był przykryty pokrywą ochronną noża.
- Stosować tylko narzędzia zgodne z EN 847-1, oznaczone za pomocą MAN.
- ⚠ **Użycie innych narzędzi i akcesoriów może być niebezpieczne.**
- Do obróbki krótkich obrabianych przedmiotów stosować drewno do przesuwania lub pręty do przesuwania.
- Nie stosuj uszkodzonych popychaczy i klocków.
- Nieużywane drewno i pręty do przesuwania umieszcza zawsze w uchwycie (20a) na maszynie. 
- ⚠ **Długie elementy należy zabezpieczać przed przechyleniem się pod koniec strugania. Do tego celu można użyć np. stojaka rozciąganego lub innego przyrządu.**
- Nie wolno usuwać drzazg, wiórów i odpadów ręką z obszaru zagrożenia walców tnących.
- Proszę wyłączyć maszynę i wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.
 - Prace naprawcze
 - Prace związane z czyszczeniem i konserwacją

- Usuwanie usterek (należy do nich również usuwanie zablokowanych wiórów lub drzazg)
- Należy sprawdzić przewody przyłączeniowe, czy te nie są splątane lub uszkodzone
- Transport maszyny
- Wymiana noży
- Pozostawienia urządzenia (także w przypadku krótkich przerw w pracy)
- Starannie pielęgnować maszynę:
 - Zawsze należy utrzymywać swoje narzędzia ostre i czyste, dzięki temu one pracują lepiej i wydaniej.
 - Przestrzegać instrukcji konserwacji i wskazówek dot. wymiany narzędzia.
 - Utrzymywać uchwyty w stanie czystym i wolnym od oleju i smaru.
- Sprawdzić maszynę, czy nie wykazuje ona ewentualnych uszkodzeń:
 - Przed dalszym użyciem maszyny należy dokładnie sprawdzić urządzenia zabezpieczające i lekko uszkodzone elementy pod kątem nienaganego i zgodnego z przeznaczeniem działania.
 - Sprawdzić, czy części ruchome należycie funkcjonują, czy nie są blokowane oraz, czy jakieś części nie uległy uszkodzeniu. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzenia wszystkie jego części muszą zostać należycie zamontowane i muszą spełniać wszystkie stawiane wymogi.
 - Jeżeli niniejsza instrukcja nie stanowi inaczej, wszystkie uszkodzone urządzenia ochronne muszą zostać fachowo naprawione lub wymienione przez autoryzowany warsztat.
 - Uszkodzone lub nieczytelne etykiety bezpieczeństwa należy wymienić na nowe.
- Nie pozostawiaj zatkniętych kluczy maszynowych! Przed każdym włączeniem maszyny upewnij się, czy wyjęto wszystkie klucze i przyrządy do ustawiania.
- Nieużywane urządzenia przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wykonanie przewodu zasilania sieciowego zgodnie z IEC 60245 (H 07 RN-F) o minimalnych przekrojach:
 - 1,5 mm² przy długości kabla do 25 m
 - 2,5 mm² przy długości kabla powyżej 25 m
- Długie i cienkie przewody zasilające powodują spadek napięcia. Silnik nie uzyskuje wówczas swojej maksymalnej mocy, spadają także wydajność i moc urządzenia.
- Wtyczki i gniazda wtykowe przy kablach przyłączeniowych muszą być wykonane z gumy, miękkiego PCW lub innego materiału termoplastycznego tej samej mechanicznej trwałości lub powinny być powleczone tym materiałem.
- Należy się chronić przed porażeniem prądem. Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami.
- Gniazdo wtykowe dla kabla przyłączeniowego musi być chronione przed wodą rozpryskową.
- Podczas używania bębna do nawijania kabla, kabel należy w pełni rozwinąć.
- Należy chronić przewód zasilania przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi krawędziami. Nie wyciągać wtyku z gniazda zasilania sieciowego ciągnąc za przewód.

- Podczas używania bębna do nawijania kabla kabel należy w pełni rozwinąć.
- Należy regularnie sprawdzać kabel zasilający narzędzia elektrycznego, a w razie uszkodzenia urządzenie oddać do specjalisty cieszącego się dobrą renomą w celu wymiany kabla.
- Przy układaniu przewodu zasilania sieciowego należy zwrócić uwagę na to, żeby nie został zgnieciony ani złamany oraz żeby połączenie wtykowe nie uległo zawilgoceniu.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny przewodu przedłużacza i wymienić go, jeżeli jest uszkodzony.
- Nie należy posługiwać się uszkodzonymi przewodami zasilającymi.
- Nie należy posługiwać się prowizorycznymi przyłączami elektrycznymi.
- Nie należy nigdy stosować obejść urządzeń zabezpieczających, ani ich wyłączać.
- Przyłączyć urządzenie poprzez wyłącznik ochronny prądowy (30 mA).

 **Przyłącze elektryczne lub naprawy podzespołów elektrycznych maszyny mogą być wykonywane wyłącznie przez koncesjonowanego elektrotechnika lub jedną z naszych stacji obsługi klienta. Należy przy tym stosować się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.**

 **Naprawy innych podzespołów maszyny wykonuje producent lub jedna z jego stacji obsługi klienta.**

 **Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria. Stosowanie innych części zamiennych i innego wyposażenia może sprzyjać zwiększeniu zagrożenia wypadkowego. Producent nie odpowiada za wynikające stąd szkody.**

Montaż

 Należy zamontować jeszcze następujące części:

Gumowe stopy (7)

Ogranicznik prowadzący (1)

- Dosunąć ogranicznik prowadzący (1) w odpowiednie do tego celu miejsce na blacie stołu.
- Przymocować ogranicznik prowadzący za pomocą dwóch tarcz A 6,4 i dwóch śrub M 6 x 25.

Pokrywa ochronna noża (14)

- Zamocować kompletną pokrywę ochronną noża (14) w przeznaczonym do tego celu miejscu na blacie stołu.
- Przymocować pokrywę ochronną noża za pomocą śruby z uchwytem gwiazdowym (11).

Mocowanie do stołu warsztatowego

Wykonać w stole warsztatowym 4 otwory zgodnie z ilustracją. Przymocować strugarko-grubościówkę za pomocą 4 śrub (M 8) do stołu warsztatowego. Można nimi również przymocować strugarko-grubościówkę na płycie roboczej. Należy ją następnie przymocować bezpiecznie do stołu warsztatowego.

Przygotowanie do rozruchu

 Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie maszyny, należy przestrzegać podanych wskazówek:

- Ustawić urządzenie w miejscu, które spełnia następujące warunki:
 - posadzka jest odporna na poślizg
 - posadzka nie przenosi drgań
 - posadzka jest równa
 - nie ma przeszkód umożliwiających potknięcie
 - zapewnione jest odpowiednie oświetlenie



Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

- Przed każdym użyciem:
 - czy przewody zasilania energią nie wykazują uszkodzeń (pęknięć, przecięć itp.),
 **Nie należy używać uszkodzonych przewodów.**
 - sprawdzić drewno do przesuwania i drążek do przesuwania pod kątem prawidłowego stanu
 - sprawdzić pokrywę ochronną noża (12) pod kątem prawidłowego działania
 - sprawdzić, czy nieużywany walec tnący jest przykryty pokrywą ochronną noża
 - sprawdzić nóż do strugania pod kątem prawidłowego stanu
 - sprawdzić zabezpieczenie przed odbiciem (41) pod kątem prawidłowego działania
 - sprawdzić walce transportowe pod kątem prawidłowego stanu

Sprawdzanie funkcji pokrywy ochronnej noża (12)

Odkręcić śrubę ustalającą (16) i sprawdzić, czy pokrywa ochronna noża jest swobodnie przesuwana.

Sprawdzanie funkcji zabezpieczenia przed odbiciem (41)

Sprawdzić najpierw, czy wszystkie chwytaki:

- opadają samoczynnie w położenie wyjściowe
- zbiegają się w szpic

Położyć obrabiany element na blacie stołu strugarko-grubościówki (18) i przesunąć do dolnej części chwytaka. Ustawić wysokość stołu w taki sposób, aby walce transportowe dotykały obrabianego przedmiotu. Pociągnąć obrabiany przedmiot do siebie. Chwytaki muszą blokować w taki sposób, aby nie można było wyjąć obrabianego przedmiotu.

Rozruch

Przyłączenie zasilania

Porównać napięcie podane na tabliczce identyfikacyjnej, np. 230 V, z napięciem sieciowym i podłączyć urządzenie do odpowiedniego i przepisowego gniazda wtykowego.

-  Silnik prądu przemiennego:
Proszę stosować gniazda z bolcem ochronnym, napięcie sieciowe 230 V z wyłącznikiem ochronnym prądowym i bezpiecznikiem 10 A o działaniu zwłocznym.

- Stosować kabel przyłączeniowy wzgl. przedłużający o przekroju żyły min. 1,5 mm²

Włącznik / Wyłącznik

Nie używać urządzeń, których wyłączniki nie dają się włączyć lub wyłączyć. Uszkodzone wyłączniki muszą być niezwłocznie naprawione lub wymienione przez serwis.

Załączanie



Podnieść żółtą pokrywę.

➔ Po zaczepleniu pokrywy należy najpierw przesunąć czerwony przycisk w kierunku strzałki.



Proszę wcisnąć zielony przycisk (I) na przełączniku.

W przypadku zaniku zasilania następuje automatyczne wyłączenie urządzenia. Aby je włączyć, ponownie wcisnąć zielony przycisk (I).

Wyłączanie



Nacisnąć czerwony przycisk na pokrywie.

Zabezpieczenie silnika



Silnik jest wyposażony w wyłącznik ochronny, który wyłącza się samoczynnie w przypadku przecięcia. Po ostygnięciu (5 – 10 minut) można go ponownie załączyć.

W tym celu należy

1. nacisnąć czerwony przycisk (0)
2. mały przycisk obok przełącznika (8)
3. nacisnąć zielony przycisk (I) Start

Odsysanie pyłu i wiórów

 **Powstający podczas eksploatacji pył drzewny ogranicza wymaganą widoczność i jest częściowo szkodliwy dla zdrowia.**

Dlatego należy zawsze podłączyć instalację wyciągową lub mały przyrząd odsysania wiórów za pomocą odpowiedniego adaptera do króćca odsysania (31) (Ø 100 mm).

 **Zwracać uwagę, aby instalacja odsysania wiórów była uziemiona!**

-  Prędkość powietrza na króćcu odsysania ≥ 20 m/s
-  Silnik pracuje tylko wówczas, gdy pokrywa odsysania (29) została prawidłowo założona, co powoduje uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące pracy



Celem maksymalnego ograniczenia ryzyka przed przystąpieniem do pracy należy zwrócić uwagę na następujące wskazówki bezpieczeństwa.

- Miejsce pracy uporządkowane?
- Czy strugarko-grubościówka jest stabilnie ustawiona?
- Czy wszystkie śruby mocujące są prawidłowo dokręcone?
- Czy nóż jest prawidłowo przymocowany do walca tnącego?
- Czy noże do strugania są ostre i nieuszkodzone?

- Czy zabezpieczenie przed odbiciem jest sprawne?
- Czy drewna do przesuwania są gotowe do użycia?
- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, zastosować się do wszystkich podanych wskazówek i zamontować urządzenie zgodnie z opisem.

Należy stosować się do następujących, ważnych punktów:

- Podczas strugania zwracać uwagę, aby nieużywany walec tnący był przykryty pokrywą ochronną noża.
- Podczas cięcia nie zbliżać się do niebezpiecznej strefy.
- Podczas pracy nie stawać bezpośrednio przed lub za maszyną, należy stanąć z boku.
- Położyć ręce płasko z zamkniętymi palcami na obrabianym elemencie.
- Nie usuwać drzazg, wiórów itp. ręką.
- Podłączyć przyrząd do odsysania pyłu lub wiórów.
- Zwracać uwagę, aby walce doprowadzające i narzędzia tnące nie zawierały wiórów i mączki drzewnej.
- Należy dokonywać obróbki tylko takich przedmiotów, które odpowiadają wymiarom podanym dla tego urządzenia (patrz „Dane techniczne”).
- Do podpierania długich elementów używać podpory (np. stojak/stół rolkowy). Podpora na element jest prawidłowo nastawiona, gdy stół i podpora znajdują się na takiej samej wysokości.
- Nie przeciągać obrabianego przedmiotu nad otwartym poruszającym się walcem tnącym.
- Po zakończeniu pracy ustawić najmniejszą głębokość cięcia.

 **W każdym przypadku należy przestrzegać wszystkich wskazówek podanych w rozdziale „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem” oraz „Bezpieczna praca“.**

Wyglądanie

Wyglądanie służy do płaskiego strugania nieregularnej powierzchni, na przykład celem oczyszczenia krawędzi deski. Obrabiany przedmiot leży wówczas na blacie stołu doprowadzania, a obrabiana jest jego dolna powierzchnia. Kierunek posuwu jest z prawej do lewej strony. 

Przygotowania



Przed ustawianiem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

Mocowanie przyrządu do odsysania pyłu

1. Nałożyć korbę (15) na końcówkę wału na blacie stołu i obrócić ją w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić blat stołu do strugania w najniższe położenie. 
2. Założyć pokrywę odsysania (29) na blat stołu strugania. Należy zwracać uwagę, aby dwa trzpienie ograniczające weszły w otwory blatu stołu strugania. 
3. Obrócić korbę (15) w prawo do momentu, aż pokrywa odsysania (29) jest mocno mocowana przez blat stołu strugania.
4. Przymocować pokrywę odsysania nakrętką M6 i podkładki A6,4. 

5. Usunąć ponownie korbę (15).
6. Nasunąć króciec odsysania (31).
7. Połączyć instalację odsysania wiórów z króćcem odsysania (31).

Wyglądanie i wyrównywanie boków obrabianych przedmiotów

Ustawianie ogranicznika prowadzącego (1)

1. Poluzować dźwignię ustalającą (21)
Jeżeli nie da się wystarczająco obrócić dźwigni ustalającej, wyjąć głowicę dźwigni i obrócić ją z powrotem.
2. Wychylić ogranicznik prowadzący dożądanego kąta, który można odczytać na skali kątowej (22).
3. Ponownie wyciągnąć dźwignię ustalającą (21).

Ustawianie głębokości strugania

1. Obrócić śrubę ustalającą głębokości cięcia (4).
2. Na skali głębokości cięcia (3) można odczytać głębokość cięcia.

Ustawianie pokrywy ochronnej noża

1. Przyłożyć obrabiany przedmiot do ogranicznika prowadzącego.
2. Zwolnić śrubę ustalającą (16) pokrywy ochronnej noża.
3. **W przypadku płaskich obrabianych przedmiotów (<75 mm):** 
Dosunąć pokrywę ochronną noża (12) do ogranicznika prowadzącego (1) i odpowiednio zwiększyć grubość obrabianego przedmiotu.
Przesunąć element nieco pod pokrywę ochronną noża i opuścić go na obrabiany przedmiot.
4. **W przypadku wysokich obrabianych przedmiotów (> 75 mm):** 
Opuścić pokrywę ochronną noża do blatu stołu oraz do obrabianego przedmiotu.

Wyglądanie

1. Włączyć silnik.
2. Przesunąć obrabiany element nad blat stołu doprowadzania. 
3. Przy zamkniętych palcach przesunąć obrabiany przedmiot płaską ręką lub drewnem do przesuwania nad blatem stołu doprowadzania.
4. Podczas strugania (wyglądania boków) wąskich stron obrabianego przedmiotu obiema rękami, z zamkniętą dłonią, do ogranicznika i blatu stołu i przesunąć nad blat stołu doprowadzania. 
5. Do wyglądzania i wyrównywania boków krótkich obrabianych przedmiotów stosować drewno do przesuwania (27). 
6. Nacisk na obrabiany przedmiot wywierać dopiero na blacie stołu odbierania.
7. Wyłączyć maszynę, jeżeli praca nie jest kontynuowana.



Ukosowanie

1. Dosunąć obrabiany przedmiot do ukośnie ustawionego ogranicznika.
2. Pokrywę ochronną noża ustawić w taki sposób, aby dotykała ona obrabianego przedmiotu i dokręcić śrubę ustalającą pokrywy ochronnej noża.
3. Docisnąć obrabiany przedmiot lewą ręką przy zamkniętej dłoni do ogranicznika oraz do blatu stołu odbierania. Przesunąć obrabiany element zamkniętą, prawą ręką nad blatem stołu doprowadzania.
4. Wyłączyć maszynę, jeżeli praca nie jest kontynuowana.

Struganie grubościowe

Struganie grubościowe służy do cieńszego strugania wygładzonej już powierzchni.

Obrabiany przedmiot jest prowadzony przez strugarkę i jest obrabiany na powierzchni. Wygładzona już powierzchnia spoczywa na blacie stołu strugania. Kierunek posuwu jest odwrotny, niż w przypadku wygładzania, od lewej do prawej strony.

- Podczas strugania grubościowego na początku i na końcu powstaje występ na obrabianym przedmiocie, dlatego należy go obciąć dopiero po struganiu..

Przygotowanie



Przed ustawianiem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!



Mocowanie przyrządu do odsysania pyłu

1. Odkręcić śrubę ustalającą (16) i zsunąć pokrywę ochronną noża z blatu stołu.
2. Ustawić ogranicznik prowadzący (1) na 45°.
3. Nałożyć pokrywę odsysania (29) na płytę wygładzania. Zwracać uwagę na to, aby pomiędzy dwiema śrubami z uchwytem gwiazdowym (30) nad otworami w blacie stołu.
4. Mocno dokręcić śrubę z uchwytem gwiazdowym (30). Zwracać uwagę, aby kontakt wyłącznika ochronnego (28) dolegał do wyłącznika ochronnego.
5. Nasunąć króciec odsysania (31).
6. Połączyć instalację odsysania wiórów z króćcem odsysania.



Struganie grubościowe

1. Ustawić grubość strugania
- Maszyna w jednym cyklu może maksymalnie strugać 2 mm. Ten wymiar można ustawiać tylko w przypadku:
 - bardzo ostrych noży strugania,
 - miękkich gatunków drewna
 - mniejszych, niż maksymalna szerokość obrabianego przedmiotu
2. Włączyć silnik.
3. Wsunąć obrabiany element powoli i prosto w kierunku strzałki. Nastąpi automatyczne wciągnięcie.
4. Przesunąć obrabiany element prosto przez strugarkę.
5. Wyłączyć maszynę, jeżeli praca nie jest kontynuowana.

Konserwacja i czyszczenie



Przed konserwacjami i czyszczeniem

- **wyłączyć urządzenie**
- **odczekać, aż zatrzyma się urządzenie**
- **wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!**

Inne prace serwisowe, które nie są opisane w tym punkcie, mogą być wykonywane tylko przez serwisu klienta.

Zabezpieczenia zdjęte w celu wykonania prac serwisowych i czyszczenia muszą zostać z powrotem założone i sprawdzone.

Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Inne mogą być przyczyną nieprzewidywalnych szkód i niebezpieczeństw.

Czyszczenie

- Aby utrzymać sprawność urządzenia, należy postępować w następujący sposób.

- Nie spryskiwać urządzenia wodą.
- Wióry i pył usuwać tylko szczotką lub odkurzaczem.
- Spryskać urządzenie do regulacji wysokości (5) stołu do strugania grubościowego za pomocą sprayu do konserwacji lub pielęgnacji lub środkiem do smarowania na sucho (nie stosować smaru).
- Zapewnić, aby walce transportowe nie zawierały rdzy ani żywicy.
- Resztki żywicy należy usuwać z powierzchni stołu.
 - Ślady żywicy można usuwać dostępnym w handlu sprayem konserwacyjno-pielęgnacyjnym.
- Pokryć blaty stołu doprowadzania, odbierania i strugania cienką warstwą wosku ślizgowego.
- Regularnie usuwać żywicę z walca tnącego i przymocowanych do nich części. Przyrządy blokujące, uchwyty noża i noże można w tym celu włożyć na 24 godziny do parafiny, benzyny lub dostępnego w handlu środka do usuwania żywicy.

Konserwacja

Noże do strugania są częściami ulegającymi zużyciu, które po dłuższym lub częstszym użyciu ulegają stępieniu.

Wówczas należy wymienić noże do strugania lub zlecić ich usunięcie przez specjalistę.



Noże do strugania można szlifować tylko do wysokości 15 mm.

Stosować tylko noże do strugania, które są przystosowane dla maszyny (patrz „Dane techniczne”).

Stosować tylko niże do strugania zgodne z EN 847-1, oznaczone za pomocą MAN.

Wymienić lub zlecić naostrzenie zawsze obu noży do strugania.



Przed wymianą lub ostrzeniem noży do strugania należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.



Niebezpieczeństwo skaleczenia! Podczas wymiany noży do strugania nosić rękawice.



Wymiana noży do strugania

1. Usunąć ogranicznik prowadzący (1)
2. Przesunąć pokrywę osłony noża (12) całkowicie z blatu stołu w dół.
3. Odkręcić nakrętki śrub blokujących (A) za pomocą dołączonego klucza. **U**
Jeżeli śruby nie są widoczne, obrócić ostrożnie walec tnący (34) za pomocą kawałka drewna.
4. Wyjąć przyrząd blokowania (36) i nóż (35). **U**
5. Wyczyścić wszystkie części, również szczeliny noża w walcu tnącym.
6. Włożyć ponownie przyrząd blokujący z nowym lub naostrzonym nożem.
7. Ustawić nóż:
 - Położyć szablon ustawiania (32) noża do strugania na blat stołu odbierania. **V**
 - Docisnąć szablon regulacyjny do blatu stołu odbierania, zwracać przy tym uwagę na to, aby krawędź szablonu ustawiania przylegała do krawędzi blatu stołu odbierania.
 - Wygięta powierzchnia szablonu do ustawiania dociska teraz nóż do prawidłowej pozycji.
 - Ponownie dokręcić śruby blokujące. **W**
Dokręcać od wewnątrz na zewnątrz.
8. Wymienić również drugi nóż walca tnącego.
9. Nasunąć ponownie pokrywę ochronną noża nad walec tnący.



Kontrola naprężenia pasa napędowego (37) / wymiana pasa napędowego **X**

1. Odkręcić nakrętki kołpakowe pokrywy przekładni oraz obie śruby krzyżakowe.
2. Zdjąć osłonę (10).
3. Usunąć mączkę drzewną i wióry za pomocą instalacji do odsysania wiórów lub pędzlem.
4. Sprawdzić napięcie pasa napędowego, naciskając go na środku kciukiem. Pas napędowy powinien się ugiąć maksymalnie 10 mm.
5. Jeżeli pas napędowy już się nie ugina, należy go wymienić.



Konserwacja przekładni **X**

1. Odkręcić nakrętki kołpakowe pokrywy przekładni oraz obie śruby krzyżakowe.
2. Zdjąć osłonę (10).
3. Usunąć mączkę drzewną i wióry za pomocą instalacji do odsysania wiórów lub pędzlem.
4. Spryskać lekko łańcuch rolkowy (38) i łożysko rolki i koła pasowego (strzałki) sprayem do konserwacji i pielęgnacji.
Nie używać smaru.
5. Założyć osłonę.

Transportem



Przed każdym transportem wyciągaj wtyczkę sieciową.



Przed rozpoczęciem transportu zwracać uwagę, aby pokrywa ochronna noża całkowicie przykrywała walec tnący.

W ten sposób można uniknąć skaleczenia się nożem.

Podczas transportu nie przenosić maszyny za stół doprowadzania lub odbierania. W tym celu chwycić maszynę od spodu.

Przechowywanie




Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!

- Nieużywane urządzenia przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu poza zasięgiem dzieci.
 - Przed dłuższym składowaniem zwrócić uwagę na to, aby przedłużyć żywotność maszyny i zapewnić łatwą obsługę: dokładnie wyczyścić pilarkę.
 - Wykonywać gruntowne czyszczenie i konserwację.
- i Nigdy nie stosuj smarów!**

Plan konserwacji i czyszczenia

| | | |
|---|---|---|
| Przed każdym włączeniem | Sprawdzić i skontrolować <ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie przed odbiciem nóż struga walce transportowe (42)  stół odbierania i doprowadzania | <p>Chwytki muszą opaść samodzielnie, a końcówki nie mogą być zaokrąglone.</p> <p>Noże strugania muszą być ostre i muszą być dobrze osadzone. Czy powłoka jest nieuszkodzona, czy obrabiane przedmioty są prawidłowo transportowane?</p> <p>Nanieść cienką warstwę wosku ślizgowego.</p> |
| Po każdym użyciu | Sprawdzić i wyczyścić <ul style="list-style-type: none"> Wnętrze urządzenia Drażki gwintowane regulacji wysokości Podłączenie odsysania | <p>Usunąć pył drzewny i wióry</p> |
| 1 x w miesiącu (podczas codziennego użytkowania) | Sprawdzić i skontrolować <ul style="list-style-type: none"> Drażki gwintowane dla regulacji wysokości Kabel połączeniowy | <p>Lekko spryskać sprayem do konserwacji i pielęgnacji</p> <p>Sprawdzić pod kątem uszkodzeń, w razie konieczności zlecić wymianę przez wykwalifikowanego elektryka</p> |

Opis urządzenia / Części zamienne



| Nr. | Nazwa | Nr zamów. |
|-----|--|-----------|
| 1 | Ogranicznik prowadzący | 363743 |
| 2 | Błat stołu doprowadzania | 363744 |
| 3 | Skala głębokości cięcia | 363745 |
| 4 | Śruba regulacyjna głębokości cięcia | 363746 |
| 5 | Urządzenie do regulacji wysokości | |
| 6 | Wymowana nakładka obrabianych części | 363747 |
| 7 | Gumowe stopy | 363748 |
| 8 | Wyłącznik ochronny silnika | 363749 |
| 9 | Włącznik / Wyłącznik | 363750 |
| 10 | Pokrywa przekładni | 363751 |
| 11 | Śruba ustalająca dla uchwytu | 363752 |
| 12 | Pokrywa osłony noża | 363753 |
| 13 | Uchwyt pokrywy ochronnej noża | 363754 |
| 14 | Pokrywa ochronna noża kompl. | 363755 |
| 15 | Korba regulacyjna do regulacji wysokości podczas strugania grubościowego | 363756 |
| 16 | Śruba ustalająca pokrywy ochronnej noża | 363757 |
| 17 | Błat stołu odbierania | 363758 |
| 18 | Błat stołu strugania grubościowego | 363759 |
| 19 | Skala regulacji wysokości podczas strugania grubościowego | 363760 |
| 20a | Uchwyt dla popychacza | 363779 |
| 20b | Uchwyt kabla | 363761 |
| 21 | Dźwignia ustalająca dla regulacji kątovej | 363762 |

| Nr. | Nazwa | Nr zamów. |
|-----|---|-----------|
| 22 | Skala ustawienia kątovej | 363763 |
| 23 | Klucz imbusowy do mocowania gumowych stóp | |
| 24 | Klucz imbusowy dla ogranicznika prowadzącego | |
| 25 | Klucz imbusowy rozmiar | |
| 26 | Klucz płaski do wymiany noża | |
| 27 | Drewno do przesuwania | 363764 |
| 28 | Kontakt wyłącznika bezpieczeństwa | |
| 29 | Głowica odsysania | 363765 |
| 30 | Śruba z uchwytem gwiazdowym | 363766 |
| 31 | Podłączenie odsysania | 363767 |
| 32 | Szablon regulacji noża | 363768 |
| 33 | Naklejka bezpieczeństwa | 363742 |
| 34 | Walec tnący  | 363769 |
| 35 | Nóż strugania  | 363770 |
| 36 | Przyrząd blokujący  | 363771 |
| 37 | Pasek napędowy  | 363772 |
| 38 | Łańcuch rolkowy  | 363773 |
| 39 | Narzędzie | 363774 |
| 40 | Popychacz | 361110 |
| 41 | Zabezpieczenie przed odbiciem  | |
| 42 | Walec transportowy  | |

Możliwe awarie



Przed każdą naprawą

- wyłączyć urządzenie
- odczekać, aż zatrzyma się urządzenie
- wyciągnąć wtyczkę z gniazdka

 Po każdej naprawie uruchomić i sprawdzić wszystkie urządzenia zabezpieczające.

| Oznaczenie | Możliwa przyczyna | Usuwanie |
|--|---|---|
| Maszyna nie działa po włączeniu lub samodzielnie się wyłącza podczas pracy jałowej | <ul style="list-style-type: none"> • awaria zasilania • uszkodzony przewód przedłużający • uszkodzony silnik lub włącznik • Zużyte szczotki węglowe | <ul style="list-style-type: none"> • sprawdzić bezpiecznik • sprawdzić kabel, nie stosować uszkodzonych kabli • sprawdzenie i naprawę zlecić koncesjonowanemu, fachowemu personelowi elektrotechnicznemu, uszkodzone części wymienić stosując oryginalne części zamienne • należy zwrócić się do producenta lub serwisu |
| Podczas strugania maszyna się zatrzymuje | <ul style="list-style-type: none"> • Nóż do strugania tępy • za duży posuw • zadziałał wyłącznik ochronny silnika | <ul style="list-style-type: none"> • Wymienić lub naostrzyć nóż • Kontynuować pracę z mniejszą prędkością doprowadzania • po ochłodzeniu ponownie załączyć silnik (patrz „Zabezpieczenie silnika“) |
| Obrabiany element blokuje się podczas strugania grubościowego | <ul style="list-style-type: none"> • Zbyt duża głębokość cięcia | <ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszyć głębokość cięcia i obrabiać przedmiot w kilku cyklach roboczych |
| Niezadowalający stan powierzchni | <ul style="list-style-type: none"> • Nóż do strugania tępy • Nóż do strugania zatkany wiórami • Nierównomierne doprowadzanie | <ul style="list-style-type: none"> • Wymienić lub naostrzyć nóż • Usunąć wióry • Obrabiany przedmiot doprowadzać ze stałym naciskiem i ze zmniejszoną prędkością doprowadzania |
| Obrabiana powierzchnia zbyt szorstka | <ul style="list-style-type: none"> • Obrabiana część jest jeszcze zbyt wilgotna | <ul style="list-style-type: none"> • Wysuszyć obrabianą część |
| Obrabiana powierzchnia popękana | <ul style="list-style-type: none"> • Przedmiot obrabiany w stronę przeciwną do kierunku wzrostu • Zbyt dużo materiału zbieranego naraz | <ul style="list-style-type: none"> • Obróbkę przedmiotu przeprowadzać w przeciwnym kierunku • Przedmiot obrabiać w kilku cyklach roboczych |
| zapchane wyjście wiórów | <ul style="list-style-type: none"> • nie podłączono urządzenia odsysającego • Drewno jest zbyt wilgotne | <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć maszynę, usunąć wióry i podłączyć instalację do odsysania • Użyć suche drewno |
| Zbyt mały przesuw obrabianego przedmiotu podczas strugania grubościowego | <ul style="list-style-type: none"> • Żywica na blacie stołu strugania • Walce transportowe poruszają się z trudem • Za małe napięcie pasa napędowego | <ul style="list-style-type: none"> • Wyczyścić blat stołu i nałożyć cienką warstwę wosku ślizgowego • Wyczyścić walec transportowy lub zlecić jego naprawę • Wymienić pasek napędowy |

Dane techniczne





| | | |
|---|------------------------|--|
| Model / Typ | ADH 204 | |
| Rok produkcji | patrz ostatnia strona | |
| Moc silnika P ₁ | 1500 W (S1) |  |
| Napięcie zasilania | 230 – 240 V~ |  |
| Częstotliwość zasilania | 50 Hz | |
| Bezpiecznik sieci | 10 A bierny | |
| Jałowa prędkość obrotowa (nóż do strugania) | 9000 min ⁻¹ |  |
| Prędkość posuwu podczas strugania grubościowego | 6 m / min | |
| Maks. szerokość obrabianego przedmiotu | 204 mm |  |
| Wysokość obrabianego przedmiotu podczas strugania grubościowego | 5 - 120 mm | |
| Głębokość cięcia podczas wygładzania | 0 - 3 mm | |
| Głębokość cięcia podczas strugania grubościowego | 0 - 2 mm | |
| Wymiary noża do strugania (długość x szerokość x wysokość) | 210 x 16,5 x 1,5 mm | |
| Wielkość stołu strug wygładzający | 740 x 210 mm | |
| Wielkość stołu strug grubościowy | 270 x 210 mm | |
| Wysokość stołu | 345 mm | |
| Waga | ok. 26,5 kg |  |
| ∅ przyłącza odsysania | 100 mm | |


Do odsysania można stosować dostępne w handlu małe odkurzacze lub odkurzacze przemysłowe.

Gwarancja

Proszę przestrzegać załączonej deklaracji gwarancyjnej.

Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych!





| | |
|-----------|-----------------------|
| D | Baujahr |
| GB | Year of construction |
| F | Année de construction |
| NL | Bouwjaar |
| H | Gyártási év |
| LT | Pagaminimo metai |
| PL | Rok produkcji |

Altrad Lescha Atika GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau
Germany

Tel.: +49 (0) 8222 / 4130-0 • Fax: +49 (0) 8222 / 4130-24

E-mail: info@lescha-atika.de • Internet: www.lescha-atika.de