

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der BauPVO (EU) 305/2011

Nr. DOP 03-002 2013-07-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Bitumenwellplatten

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Bitumenwellplatten der Kategorie S (DURO-E, ONDALUX, SUPER, OWONIT)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Bitumenwellplatten zur Dacheindeckung und zur Wandverkleidung

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

ONDULINE FRANCE –Rue du Bac- BP15 – 76480 YAINVILLE – FRANCE – Tel +33 2 35 05 90 90 – Fax +33 2 35 05 91 11– email : info@onduline.fr

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Biegung unter Abwärtslast	> 700N/m²	EN 534 (2010)
Schlagfestigkeit	250 mm	
Reißfestigkeit	> 150 N	
Wasserdurchlässigkeit	Wasserundurchlässig	
Reißfestigkeit nach Frost- bzw. Tausalterungsprozess	> 150 N	
Wasserdurchlässigkeit nach Frost- bzw. Tausalterungsprozess	Wasserundurchlässig	
Wärmeoeffizient	$\alpha < 100 \times 10^{-6} \text{ 1/K}$	
Brandverhalten	E	
Verhalten bei einem Brand von außen	F	
Gefährliche Stoffe	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Pascal DUBUC, Geschäftsführender Direktor
Yainville, 3.6.2013

